

第6章 コマンドリファレンス

6.1 ADVFSCの文法

MPC - 684に搭載されているADVFSC (アドバンスト・フェージック) はBASICとよく似たインタプリタですが、マシン制御用として開発されたものでその文法・コマンドなどの仕様も一般的なBASICとは幾分異なっています。

1) 使用できる文字

ADVFSCで使用できる文字は半角の英数字・記号・日本語です。コントロールコードは使用できません。ADVFSCで用いる演算子・変数名・数値としての数字は全て半角文字です。アルファベットは大文字、小文字のどちらでも使えますが、コマンド・関数は全て大文字に変換されます。日本語を使いコメントを書くと読みやすいプログラムになります。

2) プログラムモードとダイレクトモード

ターミナルソフトからコマンドを入力して直接MPCを動作させることができます。これをダイレクトモードといいます。コマンドの行頭に文番号をつけるとMPCはプログラムと解釈してその行をメモリーに格納します。これがプログラムモードです。ほとんどのコマンドはどちらでも使用できます。

```
#ON 0
#PRINT SW(192)
#A=10

#10 ON 0
20 PRINT SW(192)
30 A=10
```

直接コマンドを実行します。


プログラムとしてメモリーに格納されます。

3) 文番号

ADVFSCで使用できる文番号は1 ~ 65534までの整数です。プログラムは1つのタスクの中では条件分岐などが無い限り文番号の小さい順から実行されます。


4) 一行の文字数

一行に書くことのできる文字列は文番号やコメント文も含めて半角文字で80文字以内です。一行80文字を超えない範囲でコロン(:)で区切ることにより一行に幾つも文を書くことができます(これをマルチステートメントといいます)。



5) 一文の文字列数

一つの文に書くことのできる文字列は8個以内です。引き数が幾つも指定できるコマンドや、論理結合でも8個を超えることはできません。



6) コメント文

シングルクォート(')をつけるとその後ろは実行されません。一行をそっくりコメントにしたり、実行文の後ろにコメントを書いたりすることができます。コメント文の文字数は半角で37文字以内です。日本語も使えます。コメント文の中にコロン(:)やカンマ(,)は使用できません。コロンはデリミタとして扱われそれ以降は別の文として解釈されます。カンマはスペースに置き換えられます。

```
10 ' この行はコメント文です。
20 ON 0 '出力0をオン
100 'コメント :ON 10
```

コメントにならず実行されます。

7) ラベル

GOTO、GOSUBの飛び先、FORKの実行位置などは全てラベルで記述します。ラベルには次の制約があります。
ラベルは先頭にアスタリスク(*)の付く文字列です。
ラベルは行の先頭になくてもなりません。

ラベルは半角 37 文字以内です。

ラベルは重複はできません。

ラベルには半角英数字の他、日本語も使用できます。LIST コマンドや RUN などの引き数にもラベルを使うことができます。VLIST コマンドで使用状況が見れます。

```
10 FORK 1 *タカ1
20 GOSUB *case1
1000 *case1
1010 FOR i=0 TO 255
    |
LIST *case1
```

8) コマンド

ADVFS の基本はコマンドと引き数です。コマンドは、必ず大文字のアルファベットと数字になっています。小文字で入力しても自動的に大文字に変換されます。コマンドには必ず引き数が必要です。引き数の数はコマンドにより異なりますが最大で 7 個まで定数、変数、関数、代入式、式で与えることができます。IF ~ THEN ~ END __ IF、DO ~ LOOP、WHILE などの制御文が要求する引き数は条件式と呼ばれる特別な式です。

```
ON 0
ON a
ON A=B+C
PRINT SW(192)
PRINT A$
PRINT 123+&HFF
```

9) 関数

関数は引き数に対してある処理をして数値を与える働きをします。MPC の代表的な関数に SW(n) があります。SW(n) は n ポートの状態を読み取って ON 状態なら 1、OFF 状態なら 0 を与えます。関数の引き数には変数、配列変数、定数、式が使えます。

```
A=SW(0)
A=SW(B)
A=SW(B+C+D)
PRINT SW(0)
```

10) 変数・配列変数

9 文字以内の文字列で表現されます。変数の大きさは 4 byte 整数で -2147483647 ~ 2147483647 の範囲を表現することができます。変数は 2000 個まで定義することができます。特別な変数として配列変数があります。配列は DIM コマンドによって定義されます。確保できる配列は 15 配列までで、データの総和が 2000 個までです。DIM a(100) と定義すると a(0) ~ a(99) まで確保されます。変数名、配列変数名で使用できる文字は半角英数字、さらに最初の文字はアルファベットに限ります。

11) 文字列変数

変数名の語尾がダラー (\$) の変数は文字列変数です。文字列変数には文字列を格納することができます。文字列は 80 文字長で 32 個まで使用できます。

```
DO
    INPUT str$
    PRINT str$
LOOP
```

文字列変数名で使用できる文字は半角英数字、さらに最初の文字はアルファベットに限ります。

12) 定数

定数にはプログラムに記述された数値と CONST コマンドで定数化された変数とがあります。数値としては自然数型、ヘキサ型 (16 進)、バイナリ型 (2 進) があり 16 という数は次の様な記述になります。

```
自然数型    16
ヘキサ型    &H10
バイナリ型  &B10000
```

定数化変数は定数をシンボルとして扱うもので、次の様に使います。

```
CONST sol 1
CONST sensor 192
```

このコマンドを実行するとその変数は定数とみなされて数値を変更しようとするエラーメッセージが表示されます。プログラム中での再定義もできません。定数化変数名で使用できる文字は半角英数字、さらに最初の文字はアルファベットに限ります。

1 3) 文字列定数

ダブルクォート (") で囲まれた文字列は文字列定義です。

```
str$="ACCEL"
str$=str$+"CORP"
str$=""
```

1 4) 変数・配列変数・文字列変数・定数・文字列定数の参照と初期化

変数・配列変数・文字列変数・定数・文字列定数は、VLISTコマンドにより使用状況を見ることができます。一度定義したものはNEWコマンドでクリアされます。プログラムのロード時にはディスクから読み込む前にNEWを実行します。

1 5) 代入式

代入式の書式は

変数 = 式 または 変数 または 定数 または 関数

です。

```
A=&HOF|&HFO
B=C+D
E=IN(24)
```

ADVFS Cでは代入式を引き数として扱うことができるため、独立した計算を減らすことができます。つまり計算をしながらコマンドを実行できるということです。例えば次のONコマンドのように、Aの値を1つずつ加算しながらポートをONすることができます。

```
A=0
DO
  ON A=A+1
LOOP UNTIL A==10
```

1 6) 式

式とは関数、定数、変数を演算子で結び付けたものをいいます。ADVFS Cの演算子には次のものがあります。

演算子	演算内容	書式例	A B A & B	A B A B	A B A ¥ B
+	加算	A = B + C	0 0 0	0 0 0	0 0 0
-	減算	A = B - C	0 1 0	0 1 1	0 1 1
*	乗算	A = B * C	1 0 0	1 0 1	1 0 1
/	除算	A = B / C	1 1 1	1 1 1	1 1 0
%	剰余 (モジュロ)	A = B % C			
&	論理積 (and)	A = B & C			
	論理和 (or)	A = B C			
¥	排他的論理和 (xor)	A = B ¥ C			

式には、括弧 () も許されており、通常の算術的なルールを守っています。

```
a=3000:b=4000:c=30:d=40
PRINT res=SQR(SQ(a)+SQ(b))-SQR(c*a+d*b)
```

17) 条件式

条件式はIF文、DO～LOOP文、WHILE～WEND文で使用される条件を判断する式です。条件式はAND、OR、XORの論理結合式で結び論理演算することもできます。

A、Bが式でも使用することができます。次は実際の使用例です。

演算子	書式	内容
= =	A = = B	AとBが等しい
< >	A < > B	AとBが等しくない
> =	A > = B	AがBより大きいまたは等しい
>	A > B	AがBより大きい
<	A < B	AがBより小さい
< =	A < = B	AがBより小さいまたは等しい

```

WHILE SW(i+192)==1 : WEND

IF i>24 THEN
  WHILE SW(i+192)==0 : WEND
  ELSE
    TIME 100
  END_IF

IF IOR(&H1D0)<>tsk03 OR IOR (&H1D1)<>NOT(tsk03)
GOTO *rr
END_IF

t0=timer
DO WHILE t0==timer
  SWAP
LOOP
  
```

i + 192 で示されたポートがONとなっている間、無限ループになります。

i の値によって条件分岐をしています。

論理結合の例です。ORで結合されたどちらかの条件が成立すればGOTO *rrが実行されます。

カレンダータイマーをポーリングして1秒待ちをしています。

ADVFSでは数値演算の他に、文字列演算・文字列比較条件式なども扱うことができます。これらは文字列変数、文字列定数、あるいは文字列型関数と併せて使用します。

```

IF str$=="abc" THEN : GOTO *rr : END_IF
DO UNTIL A$==CHR$(&HOD)
  A$=INP$#0(1)
LOOP
  
```

パルス発生コマンドの停止条件として等しい場合(=)を与える時はプログラムを書く際に必ずイコール(=)を2つ並べて下さい。

```

RMOV 500 1000 2000 UNTIL SW(192)=1
                                ↓
RMOV 500 1000 2000 UNTIL SW(192)==1
  
```

18) 文字列の演算

文字列の演算には加算と代入がサポートされています。また、文字列を作り出す関数もいくつかありますがこれらは文字列変数と同様に使用することができます。

```

A$="HEX=&h"+HEX$(16)
PRINT A$
HEX=&h10
  
```

条件式としての文字列比較も可能で次の演算ができます。

演算子	書式	内容
= =	A \$ = = B \$	A \$ と B \$ がアスキーコードとして等しい
< >	A \$ < > B \$	A \$ と B \$ がアスキーコードとして等しくない
> =	A \$ > = B \$	A \$ が B \$ よりアスキーコードとして大きいまたは等しい
>	A \$ > B \$	A \$ が B \$ よりアスキーコードとして大きい
<	A \$ < B \$	A \$ が B \$ よりアスキーコードとして小さい
< =	A \$ < = B \$	A \$ が B \$ よりアスキーコードとして小さいまたは等しい

19) 論理結合式

演算式は次のような論理演算子を用いて複数の条件を組み合わせたことができます。

```
DO
LOOP UNTIL A==1 AND B==1
```

AND	かつ
OR	または

パルス発生の停止条件では論理結合ができません。

```
MOVE 1000 1000 1000 UNTIL SW(192)==1 AND SW(-1)==1
```

結合不可 AND SW(-1)==1

20) 予約変数

time\$ date\$

カレンダー I C サポートの文字列です。time\$ が時間、date\$ が日付の文字列です。

```
PR time$
12:24:31
PR date$
92/11/17
```

- timer この変数は時間を全て秒になおした数です。00:01:00の場合 timer は60となります。
- SYSCLK パワーオンより 5 msec 毎に + 1 される変数です。
- TASKN タスクナンバーを知る変数です。

6.2 コマンドリファレンス

コマンドリファレンスは次のような書式で書かれています。

【ON】	機能：I/O	種別：コマンド
	サポート：ボード名/REV番号	
書式	: ON A1 [A2 A3 A4 A5 A6]	
	A1 ~ A6 : 出力ポートナンバー	
解説	:	
	関連：OFF, OUT	

コマンド、関数の名前です。入力は大文字アルファベットで行います。小文字で入力しても自動的に大文字に変換されます(予約変数を除く)。また、マークの付いたコマンドはMPC-684でサポート停止予定のものです。コマンド・関数の機能分類です。

コマンドまたは関数の種別です。

サポートボード名称, サポートREV番号です。同じ名前のコマンドでもこのボード専用の使用方法がある場合や、追加サポートコマンドにこのマークがついています。例えば、ACCELコマンドはMPG-68K, MPG-405に共通に使用できますが、MPG-405専用の使用方法についてはサポート: MPG-405と記してあります。

引き数の与え方を表します。[]は省略可能です。引き数が複数有る場合は1つ以上のスペースで区切ります。書式欄の引き数の意味はおおよそ次の通りです。

A	引き数並び A1 ~ A6
n	引き数(変数、定数、式、代入式を含む)
s \$	文字列・文字変数
v	変数
[s \$, v]	文字列・文字変数; 変数
[s \$, n]	文字列・文字変数; 引き数
条件式	A > 1 OR A == 1、 AHO <> 1 AND BAKA == 1 など

コマンド・関数について内容や使用方法を解説しています。

関連するコマンドや関数です。

この解説以外にもプログラムのヒントになることがあるかも知れません。ぜひ一読を。

【*ラベル】 機能：制御文

書式 *str
str = 文字列

解説 ラベルとは最初に*(アスタリスク)のつく文字列です。

```
*aho
  goto *aho
  gosub *aho
```

GOTOやGOSUBなどの移動先や、FORKの実行位置の指定はすべてラベルを使います。(半角37文字以内)

【ABS】 機能：演算 種別：関数

書式 ABS(n)

解説 nの絶対値を返します。


```
#aho=ABS(-1000)
#PRINT aho
1000
```

【ACCEL】 機能：パルス 種別：コマンド


書式 ACCEL max [long min]
max : 最大スピード
long : 加減速領域パルス数
min : 立ち上がりパルス数
100 min max 100000
long 10000

解説 パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。
このパラメーターの与え方はMPG-68K、MPG-405のどちらにも使えます。

684のACCELでの加速距離・加速時間



次の図は3 kpps でスタートして15 kppsまで加速(24 msec)全体は102 msecの間に1250パルス移動するというものです。




例えば前記のような条件が与えられている場合にACCELコマンドには次のような計算によってパラメータを設定します。

パルス数 m は $m = t * 15k / 2$ より 時間 t は $t = 2m / 15k$
 加速度は $\text{パルス} / \text{時間}$ ですから $15k / t = 15k / (2m / 15k) = 15k * 15k / 2m$
 加速度は $500k$ ですから $500k = 15k * 15k / 2m$
 これより t のあいだのパルス数 m は $m = 15k * 15k / (2 * 500k) = 225$ パルス
 同様にパルス数 a は $a = 3k * 3k / (2 * 500k) = 9$ パルス
 パラメータとして与えるパルス数は b ですから $b = m - a = 216$ パルス

この結果よりACCELは(ACCEL 15000 216 3000)とします。このようにアクセルを設定した後でRMOV 1250 0 0とパルス発生すれば前の図のような加減速移動します。加速度と距離あるいは時間の関係は次のようになります。これは0から加速した距離Lを前提としています。等加速の場合移動距離が三角形の面積となるためこのような関係が成り立ちます。

加速度 $= (\text{MAXSPD}) * (\text{MAXSPD}) / (2 * L)$
 加速時間 $= 2 * L / (\text{MAXSPD})$
 移動距離 $= S = L * \text{MAXSPD} / 2$



ACCELとFEEDの計算について
 ソフトウェアによる加減速テーブルの作成や中間のFEEDのテーブルには次の計算を実施しています。

ACCEL MAX L MIN を指定した場合のFEED n に対応する加速距離の計算

$$L_n = ((128 - k) * \text{MIN} + \text{MAX} * k) * L * k / (\text{MIN} + \text{MAX}) / 4096 \quad (k = 64 - n)$$

$n = 0 (k = 64) \quad L_n = L \quad n = 64 (k = 0) \quad L_n = 0$

また p パルス目のタイマー値は次の式より $n(p)$ を求めている。

$f(p) = \sqrt{\text{min}^2 + (\text{max}^2 - \text{min}^2) * p / L}$

$t(p) = 16000000 / f(p) = 22 * n(p) + 120$

この計算の元になるのは加速度 $= (\text{MAX}^2 - \text{MIN}^2) / 2L$ であること、また距離とスピードの関係が次のようになることから得られます。

$p = 1/2 \quad t^2 + \text{MIN} * t$

$f(p) = \quad * t$

t について解いた p の関数を $* t$ に代入して $f(p)$ を求めます。

ACCEL実行スピード実測値

ACCELコマンドの実行スピードは各パラメータの数値により変化します。同じ最高スピードでも加速距離や立ち上がりパルス数で変わります。斜辺が滑らかな加減速にするほど演算に時間がかかります。

```

10      SYSCLK=0
20      ACCEL 50000
30      A=SYSCLK
40      ACCEL
50      PRINT A*5 "msecです"
60      ,
70      SYSCLK=0
80      ACCEL 50000 10000 100
90      A=SYSCLK
100     ACCEL
110     PRINT A*5 "msecです"
120     ,
130     SYSCLK=0
140     ACCEL 50000 1000 4000
150     A=SYSCLK
160     ACCEL
170     PRINT A*5 "msecです"
180     ,
190     SYSCLK=0
200     ACCEL 100000
210     A=SYSCLK
220     ACCEL
    
```

```

230 PRINT A*5 "msecです"
240 ,
250 SYSCLK=0
260 ACCEL 100000 10000 100
270 A=SYSCLK
280 ACCEL
290 PRINT A*5 "msecです"
300 ,
310 SYSCLK=0
320 ACCEL 100000 1000 5000
330 A=SYSCLK
340 ACCEL
350 PRINT A*5 "msecです"
#RUN

```

```

最大スピード 50000 加速距離 2500 最小スピード 2500
805 msec です
最大スピード 50000 加速距離 10000 最小スピード 100
3155 msec です
最大スピード 50000 加速距離 1000 最小スピード 4000
335 msec です
最大スピード 100000 加速距離 5000 最小スピード 5000
1970 msec です
最大スピード 100000 加速距離 10000 最小スピード 100
4695 msec です
最大スピード 100000 加速距離 1000 最小スピード 5000
355 msec です

```

【ACCEL】 機能：パルス 種別：コマンド
サポート：MPG - 405

書 式 ACCEL 0 &H

1 ~ 4 までの数字で乗数を表します。0 は 1 とみなします。
0 ~ 3 までの数字で軸を指定します。
0 (または 1) = X + Y 軸、2 = U 軸、3 = Z 軸

解 説 MPG - 405 では最大 400 kpps のパルス発生が可能です。また、X + Y 軸と U 軸、Z 軸に異なるパルスレートを設定できます。例えば、X Y 軸にサーボモーター、U 軸にはステップモーターを使い同時に移動する、というような装置の場合に、MPG - 68K では加減速をどちらかにあわせなければならず都合の悪いことがおきましたが、MPG - 405 では各々に適正な加減速を与えることができます。(ただし X + Y 軸は直線補間となりますが、U 軸は補間移動になりません) MPG - 68K に対する ACCEL コマンドは 100 kpps ・ 全軸共通の加減速としてあたえますが、MPG - 405 に対する ACCEL は軸別に次のようになります。

```

#PG &HE0      <--PG 設定は MPC-68K(MPG) と同じです。
#ACCEL 0 &H40       X+Y 軸に対して 4 倍に設定。
#ACCEL 100000       つまり最高速 400Kpps となります。
#ACCEL 0 &H02       U 軸に対して 1 倍に設定。
#ACCEL 50000       50Kpps となります。
#ACCEL 0 &H03       Z 軸に対して 1 倍に設定。
#ACCEL 25000       25Kpps となります。

#ACCEL 0 &H00       X+Y 軸の ACCEL 設定値表示
#ACCEL
最大スピード 400000 加速距離 20000 最小スピード 20000

#ACCEL 0 &H02       U 軸の ACCEL 設定値表示
#ACCEL
最大スピード 50000 加速距離 2500 最小スピード 2500

```

```
#ACCEL 0 &H03      □ Z軸の ACCEL 設定値表示
#ACCEL
最大スピード 25000  加速距離 1250  最小スピード 1250
```

【 A D R 】 機能：ユーザー定義 種別：関数

書 式 usercom ADR(v) [A1 A2 A3]
 usercom : ユーザーコマンド
 v : 変数・配列
 A1 A2 A3 : ユーザーコマンド引き数

解 説 ADR()は変数・配列のアドレスを得る関数です。マシン語で作成したユーザーコマンドの結果をインタプリタに戻すのに使います。次の例ではマシン語で作成したプログラムをMPC - 684にダウンロードしてUSERCOM0に"adrtst"として登録し、プログラムでは結果を変数dataに格納しています。

マシン語プログラム

```
TEXT
adrtst:
movea.l D0,A0
add.l D2,D1
move.l D1,(A0)
clr.l D0
rts
end
-----
#comset 0 "adrtst" &hbf100
#comset
USERCOM0 -->ADRTST Entry Address->&H000BF100
10 FOR I=0 TO 5
20     adrtst ADR(data) | I*10     ... adrtstの結果をdataに格納
30     PRINT
40     NEXT I
RUN
0
11
22
33
44
55
```

【 A L T 】 機能：I / O 種別：コマンド

書 式 ALT A
 A : 出力ポートナンバー

解 説 I / O操作コマンドでI / O反転です。ONされていたポートをOFFしOFFされていたポートをONします。

```
ALT 0 2 4
#ON 0
#OFF 2
#OFF 4
#ALT 0 2 4 <-- 0をOFF、2をON、4をON
```

1コマンドで設定できる出力は最大7つです。

【 A R \$ 】 機能：文字列 種別：関数

書 式 AR\$(n)
 n : 配列数

解 説 文字配列です。nはDIM_AR\$のmで指定した値までとします(自動チェックしないので注意してください)。他の文字列と同じように扱うことができます。

【使用例】長さ35 byteの文字列(N u l l 含む)を4000個使用します。
この場合、使用できる最大点番号は1250までになります。

```
10 DIM_AR$ 35 4000 : '半角35文字 0~3999設定
20 FOR i=0 TO 3999
30 AR$(i)="ABC"+STR$(i*1000)
40 NEXT i
50 DIM_AR$ : '確認表示
60 FOR i=0 TO 3999
70 IF (i<5) OR (i>3995) THEN
80 PRINT i AR$(i)
90 END_IF
100 NEXT i
#run
Length=35 Count =4000 P(MAX)=1250
0 ABC0
1 ABC1000
2 ABC2000
3 ABC3000
4 ABC4000
3996 ABC3996000
3997 ABC3997000
3998 ABC3998000
3999 ABC3999000
```

【 A S C 】 機能：文字列 種別：関数

書 式 ASC(s\$) s\$：文字列

解 説 文字列の先頭文字のアスキーコードを返します。

```
#LIST
10 a$="ABC"
20 IF ASC(a$)==&H41 THEN
30 PRINT "aho"
40 END_IF
50 a$="baka"
60 PRX ASC(a$)
#run
aho
0062 <--- bのアスキーコード
#
```

【 A T A N 】 機能：演算 種別：三角関数

COS 参照

【 A T A N 2 】 機能：演算 種別：三角関数

COS 参照

【 B S Y 】 機能：パルス 種別：関数

書 式 BSY(n)
n：タスク番号
n=-1,0 n 23

解 説 B S Y関数はM P Gの動作状態を与えます。nの値が-1の場合は自己タスク、その他の値であればそれぞれのタスクのM P Gの動作状態です。返される値は次の通りで、それぞれ次のような意味を持ちます。

BSY(n)==0 M P G動作中
BSY(n)==1 M P G正常停止

```

BSY(n)==256    M P G 減速停止
BSY(n)==512    M P G 即停止
BSY(n)==1024   D S __ M P G

PG &HEO 1           'タスク 1 に P G ボードを選択
FORK 1 *task1
DO
,
,
WAIT BSY(1)==1     'M P G 動作待
,
a=0
DO UNTIL a==1 OR a==2
INPUT "1 か 2 のキーを押して下さい" a
LOOP
IF BSY (1)<>1 THEN
STOP a 1
SELECT_CASE BSY(1)   'M P G の停止
CASE 256 : PRINT "減速停止"
CASE 512 : PRINT "即停止"
CASE_ELSE : PRINT "何かへん"
END_SELECT
ELSE
PRINT "もう止まってるよ"
END_IF
LOOP
,
,
=====
*task1
ACCEL 5000
FEED 0
SETP 0 0 0 0 0     現在の点を 0 0 0 0 とする
DO
MOVE 50000 50000 50000
TIME 2000
MOVE 0 0 0
TIME 2000
LOOP

```

【CASE】 機能：制御文 種別：コマンド
SELECT_CASE 参照

【CASE__ELSE】 < C E L > 機能：制御文 種別：コマンド
SELECT_CASE 参照

【CHR\$】 機能：文字列 種別：関数

書式 CHR\$(n)
n : 1byte 長数

解説 n をアスキーコードを見なした文字を返します。次の例では A を表示します。

```

PRINT CHR$(&H41)
PRINT CHR$(65)
PRINT CHR$(&B01000001)

```

【CLRPOS】 < C L P > 機能：パルス 種別：コマンド

書式 CLRPOS

解説 現在位置のクリアです。X Y U Z 各値が強制的に 0 とされます。

10	SHOM &H15 100	原点復帰動作設定
20	HOME &H15 100 100 100	メカ原点
30	MOVE 500 500 500	電気原点
40	CLRPOS	現在点をクリアする。
50	DO	
60	PRINT "ここは" P(0)	
70	MOVE 1000 1000 1000	
80	PRINT "ここは" P(0)	
90	MOVE 0 0 0	
100	LOOP	

【CMND】 機能：MPG - 3 2 0 2 種別：コマンド

書式 CMND code
 code : X 3 2 0 3 アドレスと命令コードの和。

解説 MPG - 3 2 0 2 のパルス発生IC「X 3 2 0 2」の命令を実行します。
 MPG - 3 2 0 2 関係コマンド・関数：CMND, REG, REG3, ST_REG
 参照：「MPG - 3 2 0 2 製品別マニュアル」・・・web参照または営業係へ請求下さい。

CMND &H106 /* X3202#1のソフト6実行

【CNFG#0】 機能：RS - 2 3 2 C 種別：コマンド

書式 CNFG#0
 CH0 (J 2) の通信モード設定です。
 CNFG#2
 CH2 (J 1) の通信モード設定です。
 各パラメータは次の文字列から選択し次のフォーマット文字列定数として与えます。
 CNFG#n "[BAUD][WORD][PRTY][STOP][XCNT]"
 [BAUD] 19200,9600,4800,2400,1200,600
 [WORD] b8,b7 (8ビット・7ビット)
 [PRTY] pe,po,pn (偶・奇・無)
 [STOP] s1,s2 (1ビット・2ビット)
 [XCNT] XON,NONE (有り・無し)

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 #cnfg#0
 CNFG#0 "9600b8pns1NONE"
 #cnfg#2
 CNFG#2 "9600b8pns1XON"
 #
 10 CNFG#0 "9600b8pns1NONE"
 20 CNFG#2 "9600b8pns1XON"
 #

CNFG#n はRS - 2 3 2 Cポートの通信条件の設定とバッファのクリアを行います。
PRINT#n の直後に CNFG#n すると送信途中でバッファの内容がクリアされてしまいます。次のプログラムの70行から *RXTASK に戻すと CNFG#n が LOOP されて不具合が生じます。

```

10      *RXTASK
20      CNFG#0 "2400b8pns1NONE"
25      *RXTASK1
30      A$="" : B$=""
40      TIME 50
50      INPUT#0 B$
60      PRINT B$
70      IF B$=="TESTTEST" THEN : PRINT#0 "1234¥n" : GOTO *RXTASK1 : END_IF
80      END
#

```

【CNFG#2】 機能：RS - 232C 種別：コマンド
CNFG#0 参照

【CNT】 機能：デバッグ 種別：コマンド

書式 CNT [n]
n：ブレークポイント

解説 ブレークポイントで停止したプログラムの再開。nは次のブレークポイントで略すとブレーク無しです。

【COMSET】 機能：宣言 種別：コマンド

書式 COMSET n s\$ [adrs]
n：ユーザーコマンド番号
0 n 9
s\$：コマンド名
adrs：実行番地
*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 USERCOM0～USERCOM9のコマンド名と対応するマシン語プログラムの配置位置を定めます。adrsを省略すると、コマンド名だけが登録されマシン語プログラムは実行されません。また、COMSETすると登録されたコマンドを一覧表示します。

【CONST】 機能：演算 種別：コマンド

書式 CONST v n
v：変数名
n：数値

解説 変数の定数化コマンド。おもにI/Oのシンボル化に使用します。定数化されるとデータを変更することはできません。変数に戻す時はNEW語プログラム再編集するかロードして下さい。

```
10 CONST SOL1 0
20 CONST SOL2 1
30 CONST SOL3 2
40 ON SOL1 SOL2 SOL3      変数不可の例です。
50 SOL1=1
#RUN
#50                        ……定数は変更できません
```

ON 0をON SOL1と記述できます。

【CONT】 機能：タスク操作 種別：コマンド

書式 CONT A
A：タスク番号

解説 PAUSEされたタスクの再開。

```
FORK 1 *task1
DO
  WAIT SW(192)==1
  PAUSE 1
  WAIT SW(192)==0
```

```

CONT 1
LOOP
*task1
DO
ON 0
TIME 100
OFF 0
TIME 100
LOOP

```

【COS】

機能：演算

種別：三角関数

ユーザコマンドを利用した、三角関数のサポート

三角関数 SIN / COS / TAN / ATAN をユーザコマンドとして使用することができます。この演算は 68000 用コンパイラのライブラリコールとなっているため、マルチタスクでは使用できません。各演算にはマルチタスクの停止が含まれていますので、注意して使用してください。引き数は整数しか扱うことができませんので、入力で 10000 倍の度、第二引き数を出力する数のスケールファクターとしています。

sin A1 A2 adr(A3)	A3=sin(A1/10000) *A2	引き数は度です
cos A1 A2 adr(A3)	A3=cos(A1/10000) *A2	引き数は度です
tan A1 A2 adr(A3)	A3=tan(A1/10000) *A2	引き数は度です
atan A1 A2 adr(A3)	A3=atan(A1/1000) *A2	結果は度です。
atan2 A1 A2 adr(A3)	A3=atan2(A1/A2) *10000	結果は度です。

```

SIN 300000 1000 ADR(A)
PR A
500
ATAN 1000 1000 ADR(A)
PR A
45000

```

斜辺の長さから高さから角度を求めるには

$$B = \text{sqrt}(L^2 - H^2)$$

から

$$= \text{arctan}(H / \text{sqrt}(L^2 - H^2))$$

で得られます。MPC - 684 では atan2 で計算できます。

atan2 A1 A2 adr(A3)

A1 : 高さ

A2 : 斜辺の長さ

A3 : 戻り値が格納されている変数 (単位：度)


ATAN2 のプログラム例

```

10      H=10000
20      'L=14142 ' 45度
30      'L=11547 ' 60度
40      L=20000 ' 30度
50      X1=L*L
60      X2=H*H
70      X3=X1-X2
80      X4=SQR(X3)
90      ATAN2 H X4 ADR(A)
100     PRINT A
RUN
300007

```

10000倍されています。(単位：度)



ATAN2 の実行スピード

```

10      H=10000
20      'L=14142 ' 45度
30      'L=11547 ' 60度
40      L=20000 ' 30度
50      SINGLE
60      OT=SYSCLK

```

```

70      FOR C=1 TO 1000
80          X1=L*L
90          X2=H*H
100         X3=X1-X2
110         X4=SQR(X3)
120         ATAN2 H X4 ADR(A)
130     NEXT C
140     NT=SYSCLK
150     MULTI
160     PRINT (NT-OT)*5 "msec"
170     PRINT A
RUN
5790 msec                      結果 = 1 0 0 0回で5 . 8秒
300007

```

【CURPOS】 <CP> 機能：パルス 種別：コマンド

書式 CURPOS (省略形 CP)

解説 現在位置を表示します。現在位置の表示方法は次にもありますがCP最もシンプルです。

```

T          (ティーチモードで現在位置を確認できる)
PR P(0)    (PRINT文で現在位置を表示する)
SETP 0     (SETPコマンドで0を指定する)

```

```

#SETP 0 100 200 300 400    現在位置の設定
#CP                          表示
X=100 Y=200 U=300 Z=400

```

【DATE】 機能：カレンダー 種別：コマンド

書式 DATE 日付の表示
DATE YYMMDD W 日付の設定
YY：西暦
MM：月
DD：日
W：曜日(0：日～6：土)

解説 引き数が無ければ日付の表示。設定の場合は引き数を次のように入力します。日付の設定92年1月1日
日月曜は次のようにします。

```
DATE 920101 1
```

Wは曜日で、日曜を0とし土曜を6としています。このコマンドはIC14(TC8521)が実装されていないと使えません。

【date\$】 機能：カレンダー 種別：予約変数

書式 date\$

解説 カレンダーICサポートの文字列です。

```

#DATE 990510 1                カレンダー設定
#MPC-68K ADVFSC(r)m REV-2.68a  パワーオンリセット
  BASIC like + multi tasking
  Created by ACCEL Co.'91-99
#DT$=date$                    日付を文字列変数に取得
#PR DT$                        表示
99/05/10

```

time\$,DATE 参照

**【DELETE】 ** 機能：編集 種別：コマンド

書式 DELETE n [m]
n,m：文番号

解説 指定番号プログラムの削除

```
DEL 20           20番削除
DEL 20 40       文番号20から文番号40を削除する
```

【DIM】 機能：演算 種別：コマンド

書式 DIM A(n)
A：配列名
n：配列サイズ

解説 配列宣言。宣言可能な大きさはmモデル(出荷時)で10000データです。宣言された配列の総和がこれを越えると実行時にエラー表示されます。また、定義できる配列は15個までです。

```
DIM AHO(100) BAKA(20)
```

AHO(0) ~ AHO(99)、BAKA(0) ~ BAKA(19)の配列を宣言しました。

【DIM__AR\$】 機能：文字列 種別：コマンド

書式 DIM_AR\$ n m
n：文字長
m：確保数

解説 文字列配列を定義します。長さnの文字列をm個P(10000)割から確保します。引数をいれないと現在の設定値と使用可能な点の最大指定値を表示します。

AR\$参照

【DIR】 機能：ファイル 種別：コマンド

書式 DIR

解説 点データ用メモリファイルのディレクトリ参照です。拡張メモリが実装されている場合に有効です。

【DO .. LOOP】 機能：制御文

書式 DO [UNTIL/WHILE]
LOOP [UNTIL/WHILE]

解説 DOとLOOPの数は同じで対をなしていなければなりません。UNTIL、WHILEをDOの後ろに置くか、LOOPの後ろに置くかでDO～LOOPを実行する回数が違います。注意して下さい。
DO～LOOP使用例

```
DO
  DO
    FOR I=0 TO 47
```

```

ON I
TIME 50
OFF I
TIME 50
IF A==0 THEN : LOOP : END_IF
NEXT I
LOOP

```

【DUMP】 機能：デバッグ 種別：コマンド

書式 DUMP [adr]
 adr：アドレス

解説 メモリの内容を表示します。

【ELSE】 機能：制御文 種別：コマンド
 IF参照

【END】 機能：制御文 種別：コマンド

書式 END

解説 実行停止。実行中のタスクがENDにぶつかればそのタスクは自動的に停止されます。メインタスクではRUNを終了しコマンドモードとなります。ENDで停止されたプログラムはMONによる表示で「停止」と表示されます。

【END_IF】 <EIF> 機能：制御文 種別：コマンド
 IF参照

【END_SELECT】 <ESL> 機能：制御文 種別：コマンド
 SELECT_CASE参照

【ERA】 機能：ファイル 種別：コマンド

書式 ERA n
 n：メモリーバンクナンバー
 0 n 31

解説 メモリファイルの削除です。指定された番号のメモリファイルを削除します。拡張メモリが実装されている場合に有効です。

【ERASE】 機能：メンテナンス 種別：コマンド

書式 ERASE

解説 初期化コマンドです。フラッシュメモリ(FROM)内のプログラムをクリアします。ダイレクトコマンドのみの使用です。

```

#ERASE
*
#

```

【FAST】 機能：制御文 種別：コマンド

書式 FAST

解説 ADVFSCではマルチタスクの効率的な実行の為にIF文の条件外動作にSWAPを組み込んであります。これは、変数のチェックとIF文の組み合わせではタスクのスイッチの頻度が低下し、全体としての実行効率が下がる為です。FASTコマンドはこの機能を停止するものです。シングルタスクのみの応用の時に使用して下さい。


【FEDD】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 FEDD n

n：スピード設定 / 変数・定数
0(最高速) n 64

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 JUMPコマンドのゲートモーションの下降時のスピード設定です。引き数を省略すると現在の設定値が表示されます。MPG-405はU軸に有効です。



【FEDH】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 FEDH n

n：スピード設定 / 変数・定数
0(最高速) n 64

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 HOME、HOMZコマンドでの原点復帰に先立つ原点退避移動のスピード設定です。引き数を省略すると現在の設定値が表示されます。



【FEDT】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 FEDT n

n：スピード設定 / 変数・定数
0(最高速) n 64

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 ティーチモードでのイン칭移動のスピード設定です。引き数を省略すると現在の設定値が表示されます。

【FEDZ】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 FEDZ n

n：スピード設定 / 変数・定数
0(最高速) n 64

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解 説 JUMPでの下降移動を除く全てのZ軸に対するスピード設定です。引き数を省略すると現在の設定値が表示されます。MPG - 405はU軸に有効です。

【FEED】 機能：パルス 種別：コマンド

書 式 FEED n
 n：スピード設定 / 変数・定数
 0(最高速) n 64
*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解 説 MOVE、RMOV、JUMP、GO、RMの移動に対するスピード設定です。スピード設定はACCELコマンドによって作成された加減速テーブルに対するスピードテーブルを使用します。スピードテーブルとはACCELで指定されたスピード範囲について64分割し、それぞれに対応する加速距離を定義したものです。例えばACCEL 5000 1000とすれば、FEED 0では、1000の加速距離値が入っています。これはFEED 0が最大スピードを意味しており、先のACCELによればこれは1000パルスで最高のスピードに達しているからです。逆にFEED 64ではその値は1で、加速テーブルを登らないということになります。この為、移動距離が少ない時にはFEEDをいくら設定しても目的のスピードに達しないことがあります。この例でもRMOV 1000 0 0としても最大スピードに達する前に減速に入ってしまうため期待通りの速度が得られないわけです。

【FIND】 機能：編集 種別：コマンド

書 式 FIND ["string"]
 string：検索する文字列

解 説 プログラムのラベル重複、変数名などを検索します。引数無しでラベル重複、"で文字列を与えるとそれが含まれる行を表示します。変数名は大小文字を区別します。複数行発見した場合、16行で表示を停止、CRキーで継続になります。

```
10      'FIND TEST
20      CONST PORT0 24
30      *LABEL
40      FOR count=0 TO 23
50      ON count
60      TIME 100
70      OFF count
80      NEXT count
90      *LABEL
#FIND                                     ラベル重複を調べます
*LABEL[90][30]
#FIND "PORT0"                            PORT0という文字を含む行を探します
20      CONST PORT0 24                    1行発見
#FIND "Port0"                            大小文字は区別されます
#                                           みつかりませんでした
#FIND "count"                             countという変数を探します
40      FOR count=0 TO 23
50      ON count
70      OFF count
80      NEXT count
#FIND "FOR"                               コマンドの場合、探せないこともあります
40      FOR count=0 TO 23                FORは見つかりましたが、
#FIND "TO"                               TOは探せません。
#
```

【 F I X 】

機能：メンテナンス

種別：コマンド

書 式 FIX

解 説 フラッシュメモリ(F R O M)へプログラムを書込みます。 R U Nは書込み後プログラムを実行しますが、 F I Xは実行しません。
ダイレクトコマンドのみの使用です。

```
#FIX
*-----+++++0k
#
```

RUN 参照

【 F O R .. N E X T 】

機能：制御文

種別：コマンド

書 式 FOR ~ TO ~ [STEP]
NEXT

解 説 数指定繰り返し制御文。加算量は S T E Pによって与えることができます。 S T E P以下が省略されれば、1ずつ増えることとなります。また、 F O R文のループから G O T O文で飛び出すことは許されています。

```
FOR j=0 TO 80 STEP 20
  FOR k=0 TO 100
    PRINT i j k
  NEXT k
NEXT j
```

【 F O R K 】

機能：タスク操作

種別：コマンド

書 式 FORK n *ラベル
 n：タスク番号
 1 n 23

解 説 他タスク実行コマンド。マルチタスクとはタイムシェアリングにより複数のプログラムを一定時間毎に順次実行し、同時に複数のプログラムが実行されているかのように見せかけるものです。 A D V F S Cにはこの機能が組み込まれており、同時実行できるプログラムの数は24です。機械制御ではI/Oのポーリング・タイマー待ちなど、それぞれのプログラムは比較的暇なことが多く、このマルチタスクが有効に動作します。ですから、演算のようにタイマーの要素が全くない。プログラムをマルチタスクで実施しても何等メリットはありません。マルチタスクが効率よく動作し意味をなすのはそれぞれのタスクに T I M E , W A I T , S W (n) , I N (n)などのコマンドや関数が含まれている場合です。 S W (n) , I N (n)にはノイズ除去のために5 msecのタイマーが組み込まれているために T I M Eがあるのと同じ意味を持ちます。

```
FORK 1 *intval
FORK 2 *p_port
*p_port
DO
  FOR i01=0 TO 3
    P_ON i01
    TIME 100
    WAIT P_SW(i01)==1
  NEXT i01
LOOP
*intval
FORK 6 *b_out
TIME 4000
GOTO *intval
```

【FREE】 機能：編集 種別：コマンド

書 式 FREE

解 説 メモリ残量表示。出荷時のmモデルではNEW後230kbyteです。ADVFS Cでは1行の消費メモリが約22byteのため約10000ステップ記述可能です。

【GO】 機能：パルス 種別：コマンド

書 式 GO x y u z
 GO P(n)

 このコマンドはMPG - 405には使えません。

解 説 GOコマンドは4軸同時のパルス発生です。これはXYロボットを構成した場合に斜め組み込みなどに有効です。GOコマンドは絶対位置移動です。これに対して相対4軸移動であるRMがあります。GOコマンドはMOVEに比べてスピードが遅くなるのは、ACCELコマンドが作成する加減速テーブルは3軸同時に見合ったものとなっている為です。

 GO P(1) 点P(1)にダイレクトに移動します。
 GO 50 100 200 400 絶対座標X=50,Y=100,U=200,Z=400にダイレクトに移動します。

【GOSUB】 機能：制御文 種別：コマンド

書 式 GOSUB *ラベル

解 説 サブルーチン実行(文番号は許されていません)

```
GOSUB *p_port
END
*p_port
DO
  FOR i01=0 TO3
    P_ON i01
    TIME 100
    WAIT P_SW(i01)<>1
    P_OFF i01
    TIME 100
    WAIT P_SW(i01)==1
  NEXT i01
LOOP
RETURN
```

【GOTO】 機能：制御文 種別：コマンド

書 式 GOTO *ラベル

解 説 無条件分岐(文番号は許されていません)

```
*intval
FORK 6 *b_out
TIME 4000
GOTO *intval
```

【HEX\$】 機能：文字列 種別：関数

書 式 HEX\$(n)

解 説 数値のヘキサ表現文字列への変換

```
PRINT HEX$(100)

a$="aho"
b$=HEX$(ABC(a$))
PRINT b$
61
```

6 4 となります。

'a 'のアスキーコードが文字列としてb\$に入りました。

【 H I N 】 機能： I / O 種別：関数

書 式 HIN(n)

解 説 I / Oの平行入力(フィルタなし) IN(n)と同様ですが、IN(n)のようなノイズフィルタ機能はありません。nはポートの指定、8 b i t単位で区切られています。例えばポートの0 ~ 7まではバンク0となります。

```
PRINT HIN(0)&&HOF 0 ~ 3 ビットを検査します。
```

【 H O M E 】 機能：パルス 種別：コマンド


書 式 HOME patn [x y u]
 patn : 原点センサーパターン
 x y u : 退避移動量 (パルス)

* S H O M < E N T E R > または S H M Z < E N T E R > で現在の設定状況が表示されます。

解 説 X Y U同時3軸で原点復帰します。出力するパルスパターンとパルスレートはS H O Mで定めた通りです。そしてp a t hで指定された入力条件となるまでパルス発生し続けます。

J4コネクタピン番	8	7	6	5	4	3	2	1	
MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
信号名	-	-	US2	US1	YS2	YS1	XS2	XS1	

例えば、HOME & H 5 とすればX S 1が1、X S 2が0、Y S 1が1、Y S 2が0となるまで原点復帰し続けます(1 = O N、0 = O F F)。もしここでU S 1、U S 2のいずれかが1になっていると条件としてはU S 1、U S 2がともに0ですからU軸の原点復帰も加わります。2番目以降の引き数は退避移動のパルス量です。初期状態では1 0 0パルスずつセットされているので必要に応じて設定します。1度設定されると2度目からは引き数がなくても設定された値だけ退避します。又、この退避移動のスピードはF E D Hで指定します。HOMEコマンド終了時のポイントはX = 0 , Y = 0 , U = 0 になります。



例 1)
 SHOM &H5 5000
 HOME &H5 200 200 0

X軸CW、Y軸CW方向、5000pps
 退避量200パルス、XS1、YS1がONになるまで原点復帰動作

例 2)
 SHOM &B1010 500
 HOME &B0101

<--Y軸:CCW,X軸CCW方向に原点復帰、スピード:500pps
 <--XS1とYS1がONになるまで原点復帰

【Q】原点復帰の前に原点センサーの入力を確認して、もし原点センサーがON状態ならOFFになるまで退避移動をしてから、再び原点復帰動作を行いたい。

【A】次のプログラムは原点復帰の前にHPT()関数で原点センサーの状態を確認しています。もし原点センサーがすべてOFFでなければCCW方向に原点センサーがOFFするまで移動します。

```

10      IF HPT(0)<>0 THEN : GOSUB *TAIHI : END_IF
20      SHOM &B101 500      <--Y: CW, X: CW
30      HOME &B1010 100 100 0 <--YS2, XS2がONまでパルス発生
40      END
50      *TAIHI
60      SHOM &B1010 500      <--Y: CCW, X: CCW
70      HOME 0 0 0 0      <--センサーがALL OFFまでパルス発生
80      TIME 500
90      RETURN

```

【HOMZ】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 HOMZ patn [z]

z：退避移動（パルス）

*SHOM<ENTER>またはSHMZ<ENTER>で現在の設定状況が表示されます。

解説 Z軸の原点復帰をします。出力するパルスパタンとパルスレートはSHMZで定めた通りです。そしてpatnで指定された入力条件となるまでパルス発生し続けます。

J4コネクタピン番							8	7	
MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
信号名	-	-	-	-	-	-	ZS2	ZS1	

例えば、HOMZ & H1とすればZS1が1、2が0になるまで原点復帰し続けます。2番目以降の引き数は退避移動のパルス量です。初期状態では100パルスにセットされているので必要に応じて設定します。1度設定されると2度目からは引き数がなくても設定された値だけ退避します。又、この退避移動のスピードはFEDHで指定します。HOMZコマンド終了時のポイントはZ=0になります。

```

SHOM &H1 5000      ・ ・ Z軸CW方向、5000 pps
HOME &H1 200      ・ ・ 退避量200パルス、ZS1がONになるまで原点復帰動作

```

【HOUT】 機能：I/O 種別：コマンド

書式 HOUT patn

解説 MPC-684、MPG-68KのJ4コネクタには原点入力とあわせて4点の出力ポートがあります。HOUTはこの出力に対してパラレル出力します。尚このコマンドはMOVEやACCELと同じくPGコマンドひきあてられたタスク、もしくはPGSELによって選択されたMPGに対して有効です。MPG動作中には実行できません。

```

PG &HE0 1      <--アドレス&HE0のMPGをタスク1に引き当て
FORK 1 *task1 <--タスク1の起動
(略)
*TASK1
HOUT &H3      <--アドレス&HE0のMPGのJ4コネクタOP1、OP2をON

```

【HPT】 機能：I/O 種別：関数

書式 HPT(n)

n：入力ビット番号
n=0：パラレル入力
n=1～8：ビット入力

解説 HPT()はMPG - 68Kの原点入力を読む関数で、原点センサーのI/Oチェックに利用できます。入力状態はTEACHモードのH操作でも表示されます。HOUT、HPT()はTEACHかPGSELで選択されたMPGに対して有効です。

PGSELでMPGを選んで

```
PRX HPT(0)
PRINT HPT(1)
HOUT &H3
```

*MPC - 684のJ4コネクタ入出力は
P_SW 参照

J4ピン番号	コマンド・関数
1	HPT(1)
2	HPT(2)
3	HPT(3)
4	HPT(4)
5	HPT(5)
6	HPT(6)
7	HPT(7)
8	HPT(8)
9	HOUT patn 出力
10	
11	
12	

【HSW】 機能：I/O 種別：関数

書式 HSW(n)
n:ポート番号

解説 I/Oのビット入力(フィルタなし)。nはポート番号の指定です。SW(n)と同様ですが、SW(n)のようなノイズフィルタ機能はありません。返す値は1がon状態、offで0となります。ポート番号に出力ポートを指定すると出力ポートの状態を得ることもできます。

```
ON 0                                      0ポート ON
PRINT HSW(0)                            0ポートの状態表示
1

ON -1                                    メモリーI/O ON
PRINT HSW(-1)                          メモリーI/Oの状態表示
1
```

【IF】 機能：制御文 種別：コマンド

書式 IF 条件式 THEN
ELSE
END_IF<EIF>

解説 条件分岐文。条件式で、指定された式が成立すれば IF~ELSE間が実行され非成立であれば、ELSE~END_IF間のみが実行されます。次の例ではiが10以下とそうでない場合に分類し10以下であれば PRINT "i<=10" iを実行します。10を除く10以上であれば、ELSEより下を実行するわけですがこの中にもIF文がありiが13の時に限り PRINT "i=13" iを実行します。

```
FOR i=0 TO 20
  IF i<=10 THEN
    PRINT "i<=10" i
  ELSE
    IF i==13 THEN
      PRINT "i=13" i
    END_IF
    PRINT "i>10" i
  END_IF
NEXT i
```

【IN】 機能：I/O 種別：関数

書式 IN(n)
n:バンクナンバー

解 説 I/Oの平行入力。H I N(n)と同様ですが、2度読みのノイズフィルタ機能付きです。これは、チャタやノイズによる誤読みとりを防ぐためのものです。nはポートのバンク指定で、8bit単位で区切られています。例えばポートの0～7まではバンク0となります。

【 I N P \$ # 0 】 機能： R S C H 0 種別：関数

INPUT\$参照

【 I N P \$ # 2 】 機能： R S C H 2 種別：関数

INPUT\$参照

【 I N P B L K # 】 機能： R S - 2 3 2 C 種別：コマンド

書 式 INPBLK#n v1 v2 v3
n : ポート番号 0,2
v1,v2,v3 : 変数

解 説 データのバイナリレシブです。input#は文字列解析・計算が入りデータの取得に時間がかかりますがinpblk#はバイナリ固定フォーマットでデータ受け取ることにより高率アップします。

送信フォーマット

[STX B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 SUM]

STX = &H2

B0 ~ B6 = バイナリデータ

SUM = チェックサム (0-((B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6) and &HFF))

受信したデータは変数v1～v3に数値として入力されます。チェックサムでエラーになるとv3の値が255になります。

(上位) (下位)

v1 B0,B1,B2

v2 B3,B4,B5

v3 B6

パソコンから数値12345を送信する。10進12345は&H3039です。送り側データは次の通りです。

&H02 &H00 &H30 &H39 &H00 &H00 &H00 &H00 &H97

M P Cの変数には次の様に入力されます。

prx v1	
3039	10進12345
prx v2	
0000	
prx v3	
0000	通常は送信データと一致。チェックサムエラーで&HFF(255)

つまり、3 byte (± 8388607) データを同時に2つ、チェックサム付きで受信可能です。

【 I N P U T 】 機能： R S C H 1 種別：関数

書 式 INPUT [s\$,v]
INPUT#0 [s\$,v]
INPUT#2 [s\$,v]

解 説 C H 1 数値 / 文字列の入力コマンド
C H 0 数値 / 文字列の入力コマンド
C H 2 数値 / 文字列の入力コマンド


INPUT文は無手順系の通信コマンドでターミネータとしてスペース、タブ、CRを使用するコマンドです。CH1のINPUTコマンドはエコーバックがありますがCH0、CH2についてはエコーがありません。また、INPUT文も文字列を表示することができます。文字列定数・定数に対してはPRINTコマンドと同様出力として動作します。

```
INPUT#2 "Please Set Any string ? " a$
PRINT#2 "echo--" a$+CHR$(13)+CHR$(10)
```

```
INPUT "Please Set Any string ? " a$
PRINT "echo--" a$
```

INPUTのターミネーター

MPC-684のRS-232CのINPUTコマンドはスペース、タブ、キャリッジリターンをターミネーターとして扱います。次のサンプルプログラムはMPC-684 2台を接続して作りました。



(1) スペース/タブコードの入ったデータ

(1-1) 文字列の場合その1 スペースの入っている文字列

送信側

```
LIST 0
5      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"      CNFGコマンドでRS-232C初期化
7      TIME 100
10     PRINT#2 "AB CDE¥r"
```

受信側

```
LIST 0
10     CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20     A$=" " : B$=""
25     TIME 50
30     INPUT#2 A$ B$
```

結果 スペースで区切られ2つの文字列になる

```
PRINT A$
AB
#PRINT B$
CDE
```

(1-2) 文字列の場合その2 スペースが入らない文字列

送信側

```
LIST 0
5      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
7      TIME 100
10     PRINT#2 "ABCDE¥r"
```

受信側

```
LIST 0
10     CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20     A$=" " : B$=""
25     TIME 50
30     INPUT#2 A$
```

結果 とーぜん1つの文字列として扱われる

```
PRINT A$
ABCDE
#
```

(1-3) 定数・変数の場合その1 1つの定数

送信側

```
LIST 0
5      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
7      TIME 100
10     PRINT#2 12345 "¥r"
```

受信側

```
LIST 0
10     CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20     A=0
25     TIME 50
30     INPUT#2 A
```

結果

```
PRINT A
12345
#
```

(1 - 4) 定数・変数の場合その2 データ間に半角スペースがある

送信側

```
LIST 0
5      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
7      TIME 100
10     PRINT#2 123 45 "¥r"
```

受信側

```
LIST 0
10     CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20     A=0
25     TIME 50
30     INPUT#2 A
```

結果 1つの数値として入力(これは出力側の都合)

```
PRINT A
12345
#
```

(1 - 5) 定数・変数の場合その3 スペースコードが入っている

送信側

```
LIST 0
5      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
7      TIME 100
10     PRINT#2 123 " " 45 "¥r"
```

受信側

```
LIST 0
10     CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20     A=0:B=0
25     TIME 50
30     INPUT#2 A B
```

結果 スペースで区切り2つの数値を入力

```
PRINT A
123
#PRINT B
45
#
```

RS 2

RS - 2 3 2 Cバッファーを表示

RS 受信

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 20 34 35 00
```

RS 送信

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

#

INPUTは文字列でも数値でもスペース(&H20)、TAB(&H09)、CR(&H0D)をターミネーターとして同じに扱います。スペースの入った文字列を1つの文字列変数に格納したい場合は次の様にINP\$で受信するのが能率的です。

送信側

```
LIST 0
5      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
7      TIME 100
10     PRINT#2 "ab cde¥r"
```

受信側

```
LIST 0
10     CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20     A$="" : B$=""
25     TIME 50
```

```

30      DO UNTIL A$==CHR$(&HD)    C Rまで1文字ずつ入力します。
35          A$=INP$#2(1)
40          B$=B$+A$              文字列の結合
50      LOOP

```

結果

```

PRINT B$          1つの文字列変数に格納されています
ab cde

```

(2) コントロールコードの場合は

例えばバックスペースコードが含まれているデータをINPUTで入力するとき数値として入力するか、文字列として入力するかで扱いが違います。

(2-1) バックスペースの入ったデータを数値として入力すると...

```

送信側 [1][バックスペース][2][CR] と送信
#PRINT#2 1 CHR$(&H8) 2 "¥r"

```

受信側バッファの内容 (バックスペース先頭は "1" (&H31) になっている)

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31<08 32 0D

```

これを数値として読み込むと

```

#input#2 a          ...バックスペースをターミネータとして1だけをaに入力
#print a
1

```

受信側バッファの内容 (バックスペース先頭は "2" (&H32) になった)

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 08 32<0D
#input#2 b          ...CRをターミネータとして2をbに入力
#print b
2

```

つまり、数値として入力すると数字以外のコードはターミネータとして扱われます。

(2-2) 文字列として入力すると.....

```

送信側 #print#2 1 chr$(&h8) 2 "¥r"

```

受信側バッファ内容

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31<08 32 0D
#input#2 a$          ...文字列変数a$に入力
#print a$
2                    ...2しか入らない

```

受信側バッファ内容

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 08 32 0D

```

つまり、文字列として入力するとバックスペースとして解釈される。

送信側

```
#PRINT#2 "ABC" CHR$( &H8) "DEFG" "¥r"  
受信側  
#INPUT#2 A$  
#PRINT A$  
ABDEFG
```

<--画面上"C"の上に"D"が重ね書きされた。

INPUTのLFコード(&H A)の扱いについて

INPUTはLFを普通の文字列と同様に扱い、RS - 2 3 2 Cのバッファから削除したりしません。CR・LF(¥ n)でターミネートされてる文字列を入力するとCRまで読み込みLFはバッファに残されます。そして次に読み込む文字列の先頭はLFになります。先頭にLFがある文字列を文字列変数にINPUTで読み込むとその文字列変数の先頭にもLFが入りいますが、PRINTコマンドでその文字列を画面表示をするとLFは無視されるのでLFが無いように見えます(例1)。LFが先頭にある文字列を数値変数として読み込むとLFでキャンセルされて変数は常に0になってしまいます(例2)。 (例3)では文字列変数に読み込みLFを削除して数値に変換しています。接続されている機器と送受信タイミングのインターロックされている場合はINPUTで入力した後、CNFGコマンドでバッファをクリアしてしまうのが一番簡単です。

(例1) 文字列変数に読み込む場合

```
CNFG#2 "9600b8pns1NONE" <--CNFGで通信条件設定とバッファクリア  
#print#2 "123¥n" <-- 1 回目送信  
#rs 2
```

RS受信

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31<32 33 0D 0A
```

RS送信

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 0D 0A  
#input#2 str$ <-- CRまで読み込む、LFはバッファに残す  
#pr str$  
123 <-- 1 回目は変数の内容、文字数OK、  
#pr len(str$)  
3 <-- 2 回目送信  
#print#2 "456¥n"  
#rs 2
```

RS受信

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 0D 0A<34 35 36 0D 0A
```

RS送信

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 0D 0A 34 35 36 0D 0A  
#input#2 str$ <-- 前回のLFから読み込む  
#pr str$  
456 <--文字列として読み込み表示するととも？  
#pr len(str$)  
4 <--文字数はLFを含む数
```

(例2) 数値変数に読み込む場合

```
CNFG#2 "9600b8pns1NONE"  
#print#2 "123¥n" <-- 1 回目送信  
#rs 2
```

```

R S 受信
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31<32 33 0D 0A

R S 送信
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 0D 0A
#input#2 n <-- C R まで読み込む、L F はバッファに残す
#pr n
123 <-- 1 回目はOK
#print#2 "456¥n" <-- 2 回目送信
#rs 2

R S 受信
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 0D 0A<34 35 36 0D 0A

R S 送信
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 31 32 33 0D 0A 34 35 36 0D 0A
#input#2 n <-- L F から読み込む
#pr n
0 <-- 0 ???

```

(例3) 文字列変数に読み込みLFを削除して、数値に変換

```

10      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20      FOR i=1 TO 3
30          PUT#2 &HA &HA
40          PRINT#2 "123¥n"
50          TIME 20
60          INPUT#2 st$
70          GOSUB *lf_remove
80          PRINT st$ " " LEN(st$) VAL(s$)
90      NEXT i
100     END
110     *lf_remove
120         s$=""
130         FOR j=0 TO LEN(st$)-1
140             STRCPY st$ tmp$ j 1
150             IF tmp$<>CHR$(&HA) THEN : s$=s$+tmp$ : END_IF
160         NEXT j
170         RETURN
#
RUN
123 5 123
123 6 123
123 6 123

```

前記実験はMPC - 684のコンネクターJ1の8、9番ピンをショートして行いました。

【INPUT\$】 機能：RS CH1 種別：関数

書式 INP\$#(n)
 INP\$#2(n)
 INPUT\$(n)

解説 INP\$#0：RS - 232C CH0よりn文字取り出す
 INP\$#2：RS - 232C CH2よりn文字取り出す
 INPUT\$：RS - 232C CH1よりn文字取り出す

INP\$#0(), INP\$#(), INPUT\$()は各ポートより指定された文字だけ取り出す関数です。通常は次のように文字列変数へ複写して使用します。もし、バッファに指定された文字列が受け

取られていなければ数が満たされるまでポーリングします。

A\$=INP\$#0(10) CH0より10文字取り出してA\$へコピー
A\$=INP\$#2(10) CH2より10文字取り出してA\$へコピー
A\$=INPUT\$(10) ターミナルソフトからの入力です。

【INPUT # 0】 機能：RS CH0 種別：関数
INPUT 参照

【INPUT # 2】 機能：RS CH2 種別：関数
INPUT 参照

【INT 1】 機能：割り込み 種別：コマンド

書式 INT1 n *ラベル
INT2 n *ラベル

解説 INT nはMIP - 048に付属のINT 1, INT 2のトリガによって起動されるタスクを定めます。
例えば "INI 1 23 *AHO" とすれば、*AHOというラベルよりプログラムをINT 1の割り込み信号をスタート信号として、タスク23として実行開始します。尚、タスクの起動がかかると割り込みは自動的に禁止され次にこのコマンドが実行されるまでINT信号は無視されます。INT 1, INT 2の使用にはMIP - 048のDIP 2 - IR 1, IR 2をONにしておきます。

```
,
SETIO
,
DO
  INT1 23 *aho
  FOR i=0 TO 23
    ON i : TIME 100 : OFF i : TIME100
  NEXT i
LOOP
*****
*aho
PRINT "INT1割り込み処理"
FOR j=24 TO 47
  ON j : TIME 10 : OFF i : TIME 10
NEXT j
END
```

【INT 2】 機能：割り込み 種別：コマンド
INT1 参照

【IO】 機能：I/O 種別：コマンド

書式 IO [n]
n : ポート番号

解説 I/O状態ビットマップ表現。I/Oの状態を画面に表示します。引き数で指定された値のポート番号のバンクから64点表示し、0.5秒毎リフレッシュされます。任意のキーを押すと停止します。実際のI/OチェックはFTMWのIOC機能の方が便利です。

【IOR】 機能：I/O 種別：関数

書式 IOR(adrs)
adrsより読みだし(バイト読みだし)
0 adrs &HFFFF

IOW n adrs
 adrs に n を書き込み (バイト書き込み)
 0 adrs &HFFFF

解 説 MPC - 684 は PC - 98 の I/Oバスに準拠したバス構造となっています。この為、PC - 98 シリーズに用意されている I/Oボードをこのコマンドで直接読み書きする事が出来ます。

```
IOW tsk03 &H1D0
IOW NOT(tsk03) &H1D1
TIME 1
IF IOR(&H1D1)<>tsk03 OR IOR(&H1D1)<>NOT(tsk03)&&HFF THEN
  GOTO *rr
END_IF
```

IOR(adrs) I/Oバスアドレス adrs よりバイトアクセスします。但し、MPC - 684 はハード的な制約から奇数アドレスに対するバイト読みだしがワード呼び出しになってしまいます。(A0 が常に 0 の為)

IOW n adrs I/Oバスアドレス adrs に対してバイト書き込みします。但し MPC - 684 はハード的な制約から奇数アドレスに対するバイト書き込みがワード書き込みになってしまいます。(A0 が常に 0 の為)

【IOW】 機能：I/O 種別：コマンド

IOR 参照

【JMPZ】 機能：パルス 種別：コマンド


書 式 JMPZ P(n)
 n : ポイントナンバー
 1 n 10000 (mモデル)

解 説 JMPZ は調整用コマンドです。ゲートモーションを途中で終了して Z 軸の下降移動を実施しません。JMPZ はファンクションキーでサポートされている他、ティーチモードの 'A' によっても実施されます。

【JUMP】 機能：パルス 種別：コマンド

書 式 JUMP P(n) [a]
 n : ポイントナンバー
 1 n 10000 (mモデル)

解 説 JUMP はゲートモーションです。JUMP はファンクションキーでサポートされている他、ティーチモードの 'J' によっても実施されます。又、第 2 引き数を指定すると値分 Z 軸のパルス発生に加算されます。JUMP P(1) - 10 は目的となるポイント P(1) より - 10 パルス上空で停止となります。



【LEN】 機能：演算 種別：コマンド

書 式 LEN(s\$)
 s\$: 文字列

解 説 文字列 s \$ の長さを与える。

```
PRINT LEN("ABC")
```

```

3
S$="ABC"
PRINT LEN(S$)
3

```

【 L E T 】 **機能：演算** **種別：コマンド**

書 式 [LET] 代入式

解 説 L E T は式を実行するコマンドです。L E T は、入力しても L I S T 時には表示されません。又、式のみを記述しても内部で自動的に式として判断します。

数値演算 数値演算は、= () の記号、及び + , - , * , / , % , & , | , ¥ の演算子で記述する事が出来ます。() の中の式は優先的に演算され * , / , & , | , ¥ は + , - より優先される演算となっています。

+	加算
-	減算
*	乗算
/	除算
%	余算
&	論理積 (a n d)
	論理和 (o r)
¥	排他的論理和 (x o r)

```

#LIST
10  dsw=(&HF0&IN(24))/16*10+&HF&IN(24)
20  PRINT "dsw=" dsw
110 a=3000 : b=4000 : c=30 : d=40
120 res=SQR(SQ(a)+SQ(b))-SQR(c*a+d*b)
130 PRINT "res=" res
#run
dsw=55
res=4500

```

この例は、入力ポートに接続されたデジスイッチの内容を読み取る演算と一般の計算の例です。1 2 0 の行に記述された S Q R 及び S Q はそれぞれ平方根と自乗 (2 乗) を意味しています。又、定数としての & H F 0 , & H F はヘキサ表現を意味しています。ビット表現の場合は & B とします。

文字列演算 A D V F S C では文字列の演算もできます。許される演算子は、加算のみです。

```

#LIST
40  aho$="HEX->"+&H"+HEX$(100*100+1)
50  PRINT aho$
80  INPUT "何か入力して！" a$
90  b$= "あなたが入力したのは - > "
100 c$=b$+a$
110 PRINT c$
#run
HEX->&H2711
何か入力して！123
あなたが入力したのは - > 123

```


文字列演算中でも 4 0 の行にある通り文字列を得る関数の中身である限り数値演算も可能です。H E X \$ () は与えられた数値のヘキサ表現の文字列を与えます。

【 L I M Z 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 LIMZ a

* パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解 説 LIMZはJUMP, JMPZのZ軸の上限を指定します。例えば、初期状態で点P1=(1000, 1000, 100, 2000) 点P2=(2000, 3000, 1000, 3000)とし点P1の位置から点P2の位置にJUMPもしくは、JUPZするとこのコマンドの最初の移動はMOVZ 0です。ここで、LIMZ 500と指定しておくで最初の移動がMOVZ 500となります。LIMZの値を適切に設定する事により、Z軸移動にかかる無駄な時間を減らす事が出来ます。



【LIST】 機能：編集 種別：コマンド

書 式 LIST [n m]
n : 表示開始文字番号 (省略すると前回の続き)
LIST [*ラベル m]
m : 表示行数 (省略すると20)

解 説 プログラムの表示

LIST	続きを表示
LIST 文番号	文番号より表示
LIST *ラベル	ラベルより表示
LIST *ラベル 4	ラベルより4行表示
LIST 0 0	全部表示

【LOF】 機能：RS - 232C 種別：関数

書 式 LOF(n)
n : RS - 232Cポートチャンネルナンバー

解 説 CHnのバッファ中のキャラクタの数の取得

(このプログラムはCH0をループバックさせていないと動作しません)

```

CNFG#0 "9600b8pns1NONE"
FORK 1 *aho
DO
  PRINT LOF(0)           'バッファは255byte
  TIME 500               '255byteを越えると読み捨て
LOOP
*aho
PUT#0 &H41              '&h41 = A
DO
  TIME 100
  PUT#0 &H30             '&h30 = 0
LOOP

```

【LOOP】 機能：制御文 種別：コマンド

DO.LOOP 参照

【MBK】 機能：MBK - 68 種別：関数

書 式 MBK(mbkadr[+opt])
mbkadr : MBKレジスタアドレス
opt : オプション
省略 = ワード (2 byte) 読み込み
&HD000 = 符号付ワード読み込み
&HB000 = バイト読み込み

&HxE000= ビットセット&クリア待ち xはビット番号0～7
&HxC000= ビット評価 xはビット番号0～7

解 説 MBK - 6 8 のレジスタへアクセスする関数です。レジスタの読みみやMBKコマンドの実行を行います。

MBK - 6 8 関係コマンド・関数：MBK,S_MBK,SW,ON,IN,OUT

参照：「MBK - 6 8 製品別マニュアル」・・・web参照または営業係へ請求下さい。

【MEM】 機能：メンテナンス 種別：コマンド

書 式 MEM

解 説 メモリテストです。RAMの動作が疑わしい時に使用します。プログラムエリアのRAMをプログラムを破壊することなくテストします。このコマンドでプログラムが壊れたり、エラーが出力されればメモリ不良です。購入後1年以内であれば返品して下さい。MEM<ENTER>するとメモリテストスタートと表示されます。メモリテスト終了と表示されるまで待ちます。

【MON】 機能：デバッグ 種別：コマンド

書 式 MON [1]

解 説 各タスクの状態モニタ。通常は<CTRL>+<A>によって停止した状態をモニターするものですがサブタスクによって常時表示する事も可能です。引き数を与えると0.5秒毎に実行文番号を表示します。

```
#LIST
10 FORK 1 *task1
20 FORK 2 *task2
30 DO
40   FOR i=0 TO 7 : ON i TIME 100 : OFF i : NEXT i
50 LOOP
60 *task1
70 DO
80   FOR j=8 TO 15 : ON j : TIME 100 : OFF j : NEXT j
90 LOOP
100 *task2
110 DO
120   FOR k=16 TO 23 : ON k : TIME 100 : OFF k : NEXT k
130 LOOP
#run
*0      [40]          <-- <CTRL>+<A>で停止
*1      [80]          *2 [120]
#mon
*0      [40]
*1      [80]          *2 [120]
#
```

【MOVE】 機能：パルス 種別：コマンド

書 式 MOVE x y u
x,y,u：絶対座標（パルス）
MOVE P(n)
n：ポイントデータ
1 n 10000（mモデル）

解 説 3軸同時移動のパルス発生コマンドです。MOVEは絶対座標移動です。スピード上限及び加減速度はACCELコマンド既定されその範囲内でのスピード設定はFEEDコマンドで指定できます。引き数としては3軸分(X,Y,U)をスカラ値で与えることも、点データP(n)で指定することもできます。点データP(n)を使用した場合はP(n)のX,Y,U成分だけが使用されZ成分は無視されます。

【MOVZ】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 MOVZ z
z：絶対座標（パルス）
MOVZ P(n)
n：ポイントデータ
1 n 10000（mモデル）

解説 パルス発生コマンドです。MOVZは絶対座標移動です。スピード上限及び加速度はACCELコマンドで既定されその範囲内でのスピード設定はFEDZコマンドで指定できます。引き数としてはZ軸分（z）をスカラ値で与えることも、点データP（n）で指定することもできます。点データP（n）を使用した場合はP（n）のZ成分だけが使用され他の成分は無視されます。

【MPC】 機能：メンテナンス 種別：コマンド

書式 MPC [1]

解説 MPC - 684ではプログラム用コネクタの5、6番ピンのショート/解放を検出し、パワーオンリセット時にプログラムモードか自動実行モードかを選択します。しかし、MPC - 816ではこの検出を随時行っておりプログラム用コネクタを解放することで直ちにプログラムを実行します。この動作とMPC - 684を整合させるのがこのコマンドです。MPC < ENTER >でMPC - 816と同じ仕様になります。元に戻すにはMPC 1 < ENTER >と入力します。

【MPCINIT】 機能：メンテナンス 種別：コマンド

書式 MPCINIT [n]
n無し 初期化
n=4 無入力警告メッセージ（仕事しないなら・・・）の禁止 <サポート：REV2.21以上>
*新しいボードは使用前にMPCINITとERASEを実行して下さい。

解説 n無し MPC - 684のRAM上のプログラム、ポイントデータ、変数、パラメータエリアの初期化を行います。MPC - 684システムの入替え後や全てのデータを初期化するときに行います。
n = 4 MPC - 684はオンライン状態で一定期間入力が無いと警告メッセージを出力しますが、パソコンと接続したまま使用する場合には不都合が生じることがあります。この警告メッセージは“MPCINIT 4”と入力することで禁止されます。

【MULTI】 機能：タスク操作 種別：コマンド

書式 MULTI

解説 マルチタスクモードになります。ADVFSではMPC - 684のパワーオン後はマルチタスク・モードとなっておりFORKコマンドで指定されたプログラムを並列処理する事が出来ます。しかし、特定のアプリケーションではこのマルチタスクを必要としないこともあるため、コマンドSINGLEによってマルチタスクを停止することもできます。このコマンドは、SINGLEコマンドによって停止されたマルチタスクを再スタートするものです。

【NEW】 **機能：編集** **種別：コマンド**

書 式 NEW

解 説 プログラムエリアの初期化を行います。点データはクリアされません。

【NEWP】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 NEWP

解 説 点データの初期化です。点データの全ての座標値を0にします。

【NEXT】 **機能：制御文** **種別：コマンド**

FOR.NEXT 参照

【NOT】 **機能：演算** **種別：関数**

書 式 NOT(n)

解 説 nの補数を返します。

```
PRINT NOT(256)
-257
#PRX NOT(&H01)
FFFFFFFE
#PRX NOT(&HFF)
FFFFFFF0
```

【OFF】 **機能：I / O** **種別：コマンド**

ON 参照

【ON】 **機能：I / O** **種別：コマンド**

書 式 ON A1 [A2 A3 A4 A5 A6] 出力オン
OFF A1 [A2 A3 A4 A5 A6] 出力オフ
A1 ~ A6 : 出力ポートナンバー (変数も可)
-1 ~ -256 はメモリー I / O

解 説 出力に定義されたポート (MOP - 048) に対して有効なコマンドです。尚、768 ~ 775は、MPS - 324のリレー出力に対応します。

```
10 CONST sol1 0
20 CONST sol2 1
30 '
35 DO
40   ON sol1 : OFF sol2
50   TIME 500
60   OFF sol1 : ON sol2
65   TIME 500
70 LOOP
#

10 DO
20   FOR i=0 TO 47
30     ON i : TIME 500
40     OFF i : TIME 500
50   NEXT i
60 LOOP
```

【OUT】**機能：I/O****種別：コマンド**

書式 OUT n m
 n : 出力データ
 0 n 255
 m : 出力ポートバンクナンバー

解説 I/Oの平行アウト。nは0～255までのバイト値で、mは、ポートバンクの値です。例えばポートの0～7まではバンク0となります。

```
10  '   バンク0～5を順にオン・オフします
20  DO
30    FOR i=0 TO 5
40      OUT 255 i : TIME 100
50      OUT 0 i : TIME 100
60    NEXT i
70  LOOP
```

mが - 1 から - 32 はメモリーI/Oです。

```
out &h0f -32
prx in(-32)
000F
```

【P】**機能：パルス****種別：関数**

書式 P(n)
 0 n 10000

解説 P(n)は特殊な予約配列で、点データを表します。点データは4つの座標値から成り立っています。従ってP(n)をMOVE, MOVZ, GOコマンドで使用するとそれぞれベクトル値として扱われ必要な座標成分が使用されます。又、printでは4つの成分を表示することとしています。この点データはX(n), Y(n), U(n), Z(n)という4つの予約配列として使用することが出来ます。これらは配列の代入も可能です。点データにそのままデータを設定するにはSETPコマンドがあります。ティーチングの場合は番号を指定することによって直接現在位置を点データに記録することが出来ます。尚、nが0の時は現在位置を表します。各成分X(0), Y(0), Z(0), U(0)については現在位置の各成分の値を表します。現在位置はMPG毎に異なるため現在どのMPGにアサインされているかの注意が必要です。

```
#setp 10 100 200 300 400      /* P(10)を設定
#print p(10)                 /* P(10)の表示
100 200 300 400
#stp 50 50 50 50             /* 現在位置の設定
#print p(0)                  /* 現在位置の表示
50 50 50 50
#clp                          /* 現在位置のクリアー
#print p(0)                  /* 現在位置の表示
0 0 0 0
#setp 1 X(0) Y(0) U(0) Z(0) /* 現在位置をP(1)として登録
#MOVE P(10)                  /* P(10)にMOVE
#STP                          /* 現在位置の表示
X= 100 Y= 200 U= 300 Z= 0
#MOVE P(1)                   /* P(1)へMOVE
#STP
X= 0 Y= 0 U= 0 Z= 0
```

【P_SW】**機能：I/O****種別：関数**

P_SW 参照

【 P__IN】 **機能： I / O** **種別：関数**

P_SW 参照

【 P__LD】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 P_LD [begin,end]
 begin：読み開始点データ
 end：読み終了点データ

解 説 フラッシュ保存された点データを取り出して復旧します。引数が無いと全点データ、指定するとその範囲のみ復旧します。

#P_LD 100 110 点100から110のみを取り出してP(100)-P(110)に書き込みます。

P_SV 参照

【 P__OFF】 **機能： I / O** **種別：コマンド**

P_SW 参照

【 P__ON】 **機能： I / O** **種別：コマンド**

P_SW 参照

【 P__OUT】 **機能： I / O** **種別：コマンド**

P_SW 参照

【 P__SV】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 P_SV

解 説 点データをフラッシュエリアに書き込みます。書き込み中(数秒)はマルチタスクが停止しますので、他のタスクの作業が休止中に実施してください。

#P_SV
**-- 保存中表示

P_LD 参照

【 P__SW】 **機能： I / O** **種別：関数**

書 式 P_ON A
 A：ポート番号
 0 A 3
P_OFF A
 A：ポート番号
 0 A 3
P_OUT n
 n：出力パターン
 0 n &HF
P_SW(n)
 n：ポート番号
 0 n 7

P_HSW(n)
 n : ポート番号
 0 n 7
 P_IN(0)

解 説

P_ON ポート (J 4) のビットオン
 P_OFF ポート (J 4) のビットオフ
 P_OUT ポート (J 4) のパラレルアウト
 P_SW(n) ポート (J 4) のビット入力 (5msecフィルタ付き)
 P_HSW(n) ポート (J 4) のビット入力 (フィルタ機能無し)
 P_IN(n) ポート (J 4) のパラレル入力

前記のコマンドはいずれもMPC - 684に付属のI/OポートJ4に対するコマンドでそれぞれMI P / MOPに対するON / OFF / SW (n) などのコマンド・関数に対して同等の機能を持ちます。ポート番号とピンアサインの関係は次の通りです。

ピン	コマンド・関数
1	P_SW(0)/P_HSW(0)
2	P_SW(1)/P_HSW(1)
3	P_SW(2)/P_HSW(2)
4	P_SW(3)/P_HSW(3)
5	P_SW(4)/P_HSW(4)
6	P_SW(5)/P_HSW(5)
7	P_SW(6)/P_HSW(6)
8	P_SW(7)/P_HSW(7)
9	P_ON 0/P_OFF 0
10	P_ON 1/P_OFF 1
11	P_ON 2/P_OFF 2
12	P_ON 3/P_OFF 3

```

#P_ON 0                   'OP 1 を ON
#PRX P_IN(0)             'パラレル入力上位バイトが出力、下位バイトが入力
0100                     '・・・出力はOP 1 が ON、入力は全部OFF
#PRINT P_SW(0)           'IN 1 のビット入力
0                         '・・・入力IN 1 はOFF
#P_OUT &H03             'パラレル出力
#PRX P_IN(0)             '・・・出力はOP 1 , OP 2 が ON 入力は全部OFF
0300


```

前記例のように、P_IN (0) に対しては、下位バイトが入力ポート、上位バイト (4 bit のみ) が出力ポートのビットパターンとなります。尚、このコマンドはMPC - 684に対して有効です。MPG - 68KのJ4に対しては、HPT (入力) HOUT (出力) を使います。

MPG - 68Kの原点入力のJ4コネクタの入出力はHOUT、HPT (n) でおこないます。

MPG - 68K J4コネクタの出力でリレー等を制御するにはこの出力はフォトカプラーオープンコレクターです。シンク電流は数mA程度ですから、リレー・ソレノイドバルブなどのアクチュエーターは直接制御できません。外部回路でI/Fします。

出力 I / F 例



【PALET 1】 機能：パルス

種別：コマンド

書式 PALET1 P(i) P(j) P(k) m n
 PALET2 P(i) P(j) P(k) m n
 PALET3 P(i) P(j) P(k) m n
 PALET4 P(i) P(j) P(k) m n
 i, j, k: ポイントナンバー
 m, n: マトリクス数

解説 パレット宣言です。P(i), P(j), P(k)によって構成された長方形(平行四辺形)をm, n分割したパレット(マトリクス)とします。パレットは1~4迄であり設定されたパレットの点は関数PL1(n)~PL4(n)にて使用します。パレット計算は4次元で実施されますので傾斜のあるパレットも対応可能です。

```

10 PG &HE0 0
20 PALET1 P(1) P(2)P(3) 5 5 /*PALET 1宣言
30 PALET2 P(11) P(12) P(13) 10 10 /*PALET 2宣言
40 a=0 : b=0
50 ,
60 DO
70 a=a+1
80 IF a>25 THEN
90 a=1
100 END_IF
110 JUMP PL1(a) /*PALET 1へJUMP
115 ,
120 b=b+1
130 IF b>100 THEN
140 b=1
150 END_IF
160 JUMP PL2(b) /*PALET 2へJUMP
170 LOOP
#
    
```

【PALET 2】 機能：パルス

種別：コマンド

PALET1 参照

【PALET 3】 機能：パルス

種別：コマンド

PALET1 参照

【PALET4】 機能：パルス 種別：コマンド

PALET1 参照

【PAUSE】 機能：タスク操作 種別：コマンド

書式 PAUSE A

A：タスクナンバー 1～23

解説 タスクの一時停止。実行中のタスクを一時停止するものです。

```
10 FORK 1 *task1
20 DO
30   WAIT SW(192)==1
40   PAUSE 1
50   WAIT TASK(1)===-3
55   PRINT "task1 pause"
60   WAIT SW(192)==0
70   CONT 1
75   WAIT TASK(1)==0
77   PRINT "task1 continue"
80   LOOP
90 '
100 *task1
110 DO
120   FOR i=0 TO 47
130     ON i :TIME 100 :OFF i : TIME 100
140     NEXT i
150   LOOP
```

【PEEK】 機能：メモリアクセス 種別：コマンド

書式 PEEK(adrs)

&HC0000 adrs &HFFFF

解説 ユーザメモリの値をワード読みだします。adrsが奇数指定されても偶数に切り捨てられます。

【PG】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 PG adrs [task]

0 adrs &HFFFF

0 task 23

adrs：スレーブボードアドレス

task：タスクナンバー

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 スレーブボードの使用宣言文です。adrsによって指定されたスレーブボードをtaskで指定されたタスクに結合します。例えば、PG &HE0 1と実行すればタスク1で実行されるMOVEやACCCELはアドレス&HE0のMPG-68Kに対してのコマンドとなります。この宣言が一度実行されるとRAM上に保存されリセットの度にインターフェースは初期化されます。また、PG<ENTER>としますと現在設定されているスレーブアドレスと、タスク番号が一覧できます。尚、PGはティーチング中の切り換えコマンドではありません。この場合はPGSELを使用して下さい。

```
#pg &he0 0
#pg &he4 1
#pg &he8 21
#pg &hec 22
#pg
指定されているPGアドレス - &HE0
```

```

TASK 0 for PG &hE0 TASK 1 for PG &hE4
TASK 2 for PG &h00 TASK 3 for PG &h00
TASK 4 for PG &h00 TASK 5 for PG &h00
TASK 6 for PG &h00 TASK 7 for PG &h00
TASK 8 for PG &h00 TASK 9 for PG &h00
TASK 10 for PG &h00 TASK 11 for PG &h00
TASK 12 for PG &h00 TASK 13 for PG &h00
TASK 14 for PG &h00 TASK 15 for PG &h00
TASK 16 for PG &h00 TASK 17 for PG &h00
TASK 18 for PG &h00 TASK 19 for PG &h00
TASK 20 for PG &h00 TASK 21 for PG &hE8
TASK 22 for PG &hEC TASK 23 for PG &h00
#

```

PG宣言とタスクの関係

```

PG &HE0 1                                <--adrs &HE0 のボードとタスク1を引き当て
FORK 1 *TASK1
(中略)
*TASK1
ACCEL 50000 10000 5000                   <--adrs &HE0のPGホストに有効

```

前記のようにタスク0で PG &HE0 1 と宣言してもタスク0が &HE0 に引き当てられたわけではありません。ですからつぎの のようにPGコマンドのすぐ後にパルスコマンドを書いてもそれはタスク0に引き当てられているPGに対して命令されることとなります。PGとタスクのFORK、パルスコマンドは か のようになります。 はPG宣言をしたあとにタスク0のボードを一時的に切り替えてACCELコマンドを実行しています。

```

10      PG &HE0 1
20      ACCEL 50000 10000 50000           <-これは&HE0に有効ではない
30      FORK 1 *TASK1
40      END
50      *TASK1
60      DO
70          TIME 500
80          MOVE 5000 5000 5000
90          TIME 500
100     MOVE 0 0 0
110     LOOP

```

```

10      PG &HE0 1
20      FORK 1 *TASK1
30      END
40      *TASK1
50      ACCEL 50000 10000 5000           <-タスクの中で実行
60      DO
70          TIME 500
80          MOVE 5000 5000 5000
90          TIME 500
100     MOVE 0 0 0
110     LOOP

```

```

10      FORK 1 *TASK1
20      END
30      *TASK1
40      PG &HE0                           <-PG宣言もタスクの中で
50      ACCEL 50000 10000 5000
60      DO
70          TIME 500
80          MOVE 5000 5000 5000
90          TIME 500
100     MOVE 0 0 0
110     LOOP

```

```

10      PG &HE0 1
20      PG &HE4 2
30      PG &HE0

```

```


40      ACCEL 50000 10000 5000
50      PG &HE4
60      ACCEL 30000 5000 5000
70      FORK 1 *TASK1
80      FORK 2 *TASK2
90      END
100     *TASK1
130     DO
140         TIME 500
150         MOVE 5000 5000 5000
160         TIME 500
170         MOVE 0 0 0
180     LOOP
190     *TASK2
200     DO
210         TIME 300
220         RMOV 10000 10000 10000
230         TIME 300
240         RMOV -10000 -10000 -10000
250     LOOP

```

【 P G S E L 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 PGSEL [n]
 0 n 23

解 説 P G コマンドではタスクとスレーブボードを結合しますが、それでは調節時に支障をきたします。調整時のコマンド実行、ティーチモードは全てタスク 0 によって実施されます。P G S E L はこの問題を解決するためにタスク 0 に一時的に他のタスクの M P C を割り付けものです。P G S E L < E N T E R > の後 < T A B > , < + > , < - > のキーによって希望の M P G を選択すると以降コマンドは選択された M P G に対して有効となります。P G S E L による選択は R U N、リセットによりクリアされます。ティーチモードにもこの機能は含まれています。又、引き数を与えれば直接目的の M P G を選択します。



【 P L 1 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 PL1(n)
 PL2(n)
 PL3(n)
 PL4(n)
 n : パレタイズマトリックスナンバー

解 説 P A L E T 1 ~ 4 で設定されたパレットの点データを与えます。n の値は 1 から始まり x 方向(P (i) P (j) で m 分割) に増加します。m に達すると x 方向はリセットされ、 y 方向(P (i) P (k) で分割) に 1 ピッチ増加します。計算式では次のようになります。(m - 1) , (n - 1) が最後にあるのは精度確保の為除算を最後にしている為です。

$$\begin{aligned}
 dx &= P(j) - P(i) \\
 dx &= P(k) - P(i) \\
 PL(n) &= ((n-1) \% m * dx / (m-1) + ((n-1) / m) * dy / (n-1) + P(i)
 \end{aligned}$$

例えば n = 1 で P L は P (i) そのものとなります。n が m の場合は次のように P (j) そのものとなります。

$$\begin{aligned}
 PL(n) &= (m-1) * dx / (m-1) + P(i) \\
 PL(n) &= dx + P(i) = P(j)
 \end{aligned}$$

尚、パレットポイントの座標成分を必要とする場合は次のようにパレットデータを点データに移してから使用して下さい。

```
SETP 3 PL1(n)
MOVE X(3) Y(3) 0
```

【 P L 2 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

PL1 参照

【 P L 3 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

PL1 参照

【 P L 4 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

PL1 参照

【 P L I S T 】 < P L S > **機能：編集** **種別：コマンド**

書 式 PLIST (省略形 PLS)

解 説 P(n)の一括表示です。1画面単位で表示の継続中止を聞いてきますので、中止の場合はq / Qを入力して下さい。どれかのキーを押すと続きます。

【 P O K E 】 **機能：メモリアクセス** **種別：コマンド**

書 式 POKE n adrs
 0 n HFFFF
 &HC0000 adrs &HFFFFFF

解 説 ユーザメモリに対してワード単位でデータを書き込みます。奇数アドレスを指定しても切り捨てにより偶数アドレスとして扱われます。

【 P R I N T 】 < P R > **機能：RS - 2 3 2 C** **種別：コマンド**

書 式 PRINT (省略形 PR)
 PRINT#0
 PRINT#2

解 説 C H 1 文字列・数値の表示 C H 0 文字列・数値の表示 C H 2 文字列・数値の表示
引き数間にタブ、スペースなどのデリミタはありません。また、P R I N T # では改行コードすら出力されません。したがって、外部との通信はP R I N T コマンドのみで自由なフォーマットを構成することが出来ます。また次の文字列は特別な意味を持ちます。

¥n ニューラインコード (C R - L F)

¥r リターンコード

¥t タブコード

```
PRINT "HEX$(ASC(xyz$))=" HEX$(ASC(xyz$))
PRINT CHR$(ASC("A")) ASC(CHR$(ASC("A")))
PRINT 1 "¥t" 2 "¥t" 3
```

次の場合はC H 0 より & H 1 B & H 2 A & H 3 0 & H 3 1 & H 3 2 と出力されます。

```
PUT#0 &H1B &H2A
PRINT#0 "012"
```

PRINT # で通信相手側が CR、LF コードを必要とする場合 (N88BASIC INPUT コマンド など) には次のように記述します。


```
PRINT#0 ACCEL%n          文字列 'ACCEL' と CA・LF コード を出力
variable=123
PRINT#0 variable CHR$(13)  CH0 へ数値 123 と CA コード を出力
PRINT#2 variable CHR$(13) CHR$(10)  CH2 へ数値 123 と CA・LF コード を出力
```

PRINT # での RS - 232C バッファの内容は RS コマンドで確認できます。

パラメータ間のスペースが無いと...

PRINT#2 a\$ " ok%n" とするところを a\$ " ok%n" (a\$ と " ok%n" の間のスペースが無い) としてしまうと、a\$ " ok%n" は数値が 0 の 1 つの変数として扱われてしまいます。MPC で のプログラムを実行すると CH2 に接続したターミナル側では の様になります。

実験機器構成



MPC 側のプログラム

```
10      CNFG#2 "9600b8pns1NONE"
20      PRINT#2 "¥n"
30      DO
40          INPUT#2 "a$=" a$
45          PRINT a$
50          PRINT#2 a$ " ok¥n" <--送られてきた文字列を返したいのだが..
60      LOOP
```

ターミナル表示画面

```
a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=0a$=    <--返ってくるのは0ばかり
```

ch1 でも同様です。

```
#PRINT a$          <--a$は1です。
1
#PRINT a$ " ok¥n"  <-- a$ " ok¥n" は一つの変数として扱われます。
0
#PRINT a$ok¥n      <-- a$ok¥n は一つの変数として扱われます。
0
#PRINT a$ ok¥n     <--この場合はa$とok¥nという2つの変数になります。
10
#PRINT a$ "ok¥n"   <--これがベスト。
```

" " の中のスペースは文字として扱います。

【 PRINT # 0 】 機能：RS - 232C 種別：コマンド
PRINT 参照

【 PRINT # 2 】 機能：RS - 232C 種別：コマンド
PRINT 参照

【 PRX 】 機能：RS - 232C 種別：コマンド

書 式 PRX A
A : 整数値 , 変数


解 説 PRINT と同様の目的のコマンドですが表示がヘキサ表現となります。I / O の状態を直接見たい時に有効です。

```
#a=&HFF
#PRINT a          <-- 10進表示
 255
#PRX a           <--ヘキサ表示
 00FF
#PRX IN(24)
 0055
```

【 P U L S E 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 PULSE axis acnt [t1 t2]
 axis : 軸 1 ~ 8
 acnt : パルス数
 t1 : パルス間隔 (t1= 約 n × 1.2 μ sec)
 t2 : パルス幅 3 ~ 65535 (t2=n × 0.25 μ sec)

解 説 定速パルス発生です。 t 1 で指定された間隔で a c n t パルス a x i s で指定された軸にパルスを出力します。
 1:x-cw 2:x-ccw 3:y-cw 4:y-ccw 5:u-cw
 6:u-ccw 7:z-cw 8:z-ccw




t 1 , t 2 省略時の値
 パラメーター t 1 , t 2 を省略すると、
 t1=100
 t2=20
 の値が入ります。これは省略時に強制的に設定される値であり、前のパラメーターが残るものではありません。

お詫び
 t 2 の値は 1 ~ 6 5 5 3 5 とありますが、 1 または 2 の設定にバグがあり正常に動作しません。 t 2 は 3 以上に設定して下さい。 ('94/03/07)

【 P U L S E 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**
 サポート：MPG - 405

書 式 PULSE axis acnt h
 axis : 軸 1 ~ 8
 1:XCW 2:XCCW 3:YCW 4:YCCW 5:UCW 6:UCCW 7:ZCW 8:ZCCW
 acnt : パルス数
 h : パルス周波数

解 説 h で指定された周波数で a c n t パルスを、 a x i s で指定された軸に出力します。第 3 パラメータには周波数を設定します。デューティーは 5 0 % 固定です。



【 P U T 】 **機能：RS - 232C** **種別：コマンド**

書 式 PUT [A1 A2 A3 A5 A6]
 PUT#0 [A1 A2 A3 A5 A6]
 PUT#2 [A1 A2 A3 A5 A6]
 A1 ~ A6 : キャラクター

解 説 P U T コンソールへ 1 文字ずつ出力します。
 #put &h41 &h42 &h43 &hd &ha
 ABC

#

PUT # 0、PUT # 2

A 1 ~ A 6 の数値をアスキーコードとしてCH 0もしくはCH 2により出力します。特にPRINT #ではヌルコードが出力できないためにこのコマンドが有効です。例えば、NULL 'A'と出力するには次の通りです。

PUT#0 0 &H41

【PUT # 0】 **機能：RS - 2 3 2 C** **種別：コマンド**
PUT 参照

【PUT # 2】 **機能：RS - 2 3 2 C** **種別：コマンド**
PUT 参照

【Q_PAUSE】 **機能：パルス** **種別：コマンド**
サポート：REV1.2以降

書 式 Q_PAUSE クイックポーズ設定
 Q_PAUSE -1 クイックポーズ設定解除
注意) コマンドの後ろにコメントを記述しないで下さい。
 Q_PAUSE 'クイックポーズモード' <--Q_PAUSE -1と同じになります。

解 説 STOPによるパルス発生停止後にタスクのPAUSEを自動的に行います。コマンドQ_PAUSEを実行すると次のようにSTOPコマンドに機能が追加されます。これまでSTOPコマンドを実行すると発生中のパルスは停止させられましたがパルス発生に続くコマンドはそのまま実行されていました。これに対して、Q_PAUSEモードではSTOPコマンドの実行によりパルス発生を中止し、さらにそのタスクをポーズとします。状態の監視はBSY()関数とTASK()関数によって行います。再開はCONTコマンドのみで有効となります。途中で停止させられたパルス発生は強制的に再実行されます。この時RMOV, RMVZ, RM、PULSEの4つのコマンドは再実行されません。これは相対移動の場合目的地が明確で無いことによります。従ってパルス発生中のタスクの停止・再開が複雑なインタロックによることなく実現できます。Q_PAUSEモードは"Q_PAUSE -1"で解除されます。工場出荷時は"Q_PAUSE -1"の状態これまでのソフトがそのまま動作します。"Q_PAUSE"有効下ではSTOP 3も有効となります。これはパルス発生の終了時(1つのコマンド終了時)にただちにポーズとする機能です。STOP 1,2の途中停止無しモードです。

* STOPコマンドが有効になるのはPG宣言されているタスクだけです。PG宣言されていないタスクをポーズするのはPAUSEコマンドです。

* CONTコマンドはEN_PGも併せて実行します。

* UNTILによる条件停止ではPAUSE状態になりません。

```
10        Q_PAUSE
20        PG &HE4 0
30        PG &HE4 1
40        FORK 1 *TASK1
50        DO
60            WAIT SW(192)==0
70            WAIT SW(192)==1
80            STOP 1 1            <--タスク1でMOVE中に減速停止をかけます
90            WAIT TASK(1)==-3    <--タスク1がPAUSE状態になるのを待ちます
100          PRINT X(0) Y(0)      <--停止した所の座標値を表示
110          WAIT SW(192)==0
120          WAIT SW(192)==1
130          CONT 1                <--PAUSE中のタスク1を再開します
140          WAIT TASK(1)<>-3
150        LOOP
160        END
170        *TASK1
180        SETPOS 0 0 0 0
```

```

190      DO
200      MOVE 100000 100000 0 <--RMOV, RMVZ, RM, PULSEコマンドは無効
210      MOVE 0 0 0
220      LOOP
230      END
#RUN
40602 40602          <--SW(192)がONして減速停止した所の座標値です。
84677 84677          タク1は停止した所でPAUSE状態になり、
84826 84826          CONTで再び再開してパルス発生を行います。
50639 50639          到達座標はMOVEで与えられた座標です。
27944 27944

```

前記プログラムの文番号80のSTOP 1をSTOP 3にすると

```

80      STOP 3 1

#RUN
100000 100000 <--MOVEで与えられたパルスを出し終わってからタク1はPAUSE状態になります。
0 0
100000 100000

```

非常停止、サイクルストップSW、ポーズSW監視タスクから別タスクのパルス発生を停止する。

```

TIME 100
SETIO
Q_PAUSE          <--Q_PAUSEモード宣言
' IN PORT
CONST pause_sw 192      <--リミットスイッチ
CONST emg_sw 193       <--非常停止スイッチ
CONST cycle_sw 194     <--サイクル停止スイッチ
' OUT PORT
CONST pause_led 0
CONST emg_led 1
CONST cycle_led 2
FORK 1 *PULSE
! *****
! 非常停止、PAUSE SW監視
! *****
PG &HE0
*MAIN
DO
  IF SW(pause_sw)==1 THEN
    GOTO *PAUSE
  END_IF
  IF SW(emg_sw)==1 THEN
    GOTO *EMG
  END_IF
  IF SW(cycle_sw)==1 THEN
    GOTO *CYCLE
  END_IF
LOOP
*PAUSE
PRINT "PAUSE SW停止処理"
STOP 1 1          <--減速停止
WAIT TASK(1)<0    <--タク1が実行中であることを待つ
GOSUB *TASK_STAT
PRINT "現在点は" P(0)
ON pause_led
WAIT SW(pause_sw)==0
OFF pause_led
CONT 1
WAIT TASK(1)>=0
GOSUB *TASK_STAT
GOTO *MAIN
*EMG
PRINT "EMG SW処理"
STOP 2 1          <--急停止
WAIT TASK(1)<0    --+ タク1が実行を停止したら
QUIT 1           --+ QUITします。
WAIT TASK(1)==-2
GOSUB *TASK_STAT
DO
  ON emg_led
  TIME 100
  OFF emg_led
  TIME 100

```

```

LOOP
*CYCLE
PRINT "CYCLE停止処理"
STOP 3 1          <--MOVEに与えられたパルスを出力してから停止
WAIT TASK(1)<0
GOSUB *TASK_STAT
PRINT "現在点は" P(0)
ON cycle_led
WAIT SW(cycle_sw)==0
OFF cycle_led
CONT 1
WAIT TASK(1)>=0
GOSUB *TASK_STAT
GOTO *MAIN
*TASK_STAT          <--これはタスク1の状態を表示するサブルーチンです
SELECT_CASE TASK(1)
CASE -1 : PRINT "タスク未使用"
CASE -2 : PRINT "タスクQUIT状態"
CASE -3 : PRINT "タスクPAUSE状態"
CASE_ELSE : PRINT "タスク実行中"
END_SELECT
RETURN
!*****
'パルス発生タスク
!*****
*PULSE
PG &HE0
ACCEL 10000
CLRPOS
DO
MOVE 100000 100000 100000
TIME 100
MOVE 0 0 0
TIME 100
LOOP

```

実行結果

前記プログラムをRUNして順番にSW(pause_sw)をON/OFF SW(cycle_sw)をON/OFF SW(emg_sw)をONしてみます。

```

#RUN
PAUSE SW停止処理          <--SW(pause_sw)==1
タスクPAUSE状態
現在点は63855 63855 63855 0  <--STOP 1 1は減速停止後タスク停止
タスク実行中              <--SW(pause_sw)==0でタスク再起動,パルス再出力
CYCLE停止処理            <--SW(cycle_sw)==1
タスクPAUSE状態
現在点は100000 100000 100000 0 <--STOP 3 1 はMOVE終了後にタスク停止
タスク実行中              <--SW(cycle_sw)==0
EMG SW処理                <--SW(emg_sw)==1
タスクQUIT状態

```

【QUIT】 機能：タスク操作 種別：コマンド

書式 QUIT A
QUIT

A：タスクナンバー 1～23

解説

QUIT AではAで指定されたタスクを停止します。
QUIT のみの場合は全タスク（0を除く）の停止となります。
QUIT 1 2 3・・・タスク1, 2, 3を停止
タスク0（メインタスク）は停止できません。

【Question】

- もしSTOPコマンド及びBSY()を使用しないでパルス発生中のタスクをQUITした場合はどうなりますか？
- パルス発生時の停止を確認後、タスクをQUITしたとき、MPCの現在位置とパルスは一致していますか。
- a,bの場合、再度FORKして、パルスを続行できますか？

【Answer】

- a) パルス発生中のタスクに(S T O Pしないで)Q U I Tをかけると、M P Gに対する通信が折られてしまうため、次から使えなくなります。パワーオンリセットが必要となってしまいます。
- b) 途中停止した場合でもパルス数と現在位置は一致します。(メカ的にズレがないとして)
- c) タスクの停止とM P Gの状態は、正規の手続き(通信中にQ U I Tするなどは御法度です)さえ踏まれていれば無関係なので、もちろん停止、Q U I T後の再F O R Kも大丈夫です。ただ、実際にパルス発生中であるかどうかの確認はB S Y()だけでは難しく、問題を起こしやすいのでクイックポーズを使って下さい。例えば現在位置を取得するX(0)もM P Gと通信をしますが、B S Y()では時間が短すぎて検出しにくく、停止の確認後Q U I Tという技がうまくできません。

Q_PAUSE 参照

【 R A M 】 **機能：編集** **種別：コマンド**

書 式 R A M

解 説 フラッシュROM書き込みを無効にします。プログラム実行時(R U N)のフラッシュROMへの書き込みをキャンセルします。編集後の実行が効率的になります。また、起動時のフラッシュROMからのプログラムの読み込みと変数初期化もキャンセルされます。R A Mモードではプログラムはプロテクトされません。デバッグが終了したらROMコマンドで元に戻しR U NまたはF I XでフラッシュROMへ書き込んで下さい。

```
#RAM                                      R A Mモード
**
#
#MPC-68K ADVFSC(r)s REV-2.52i
#BASIC like + multi tasking
#Created by ACCEL Co.'91~97
#.....!! R O M化できません。ERASEしてください。      R A Mモード起動時のメッセージ
#
#ROM                                      フラッシュROMモード
**
#
```

【 R A N G E 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**
サポート：REV2.21 以上(MPC,MPG 共に)

書 式 R A N G E n

- n=0 領域設定を解除します。
- n=1 現在位置を最大領域として設定します。
- n=2 現在位置を最少領域として設定します。
- n=11 最大領域の値を現在位置に複写します。現在位置が失われるので注意
- n=12 最少領域の値を現在位置に複写します。現在位置が失われるので注意

解 説 現在位置を領域設定データとして保存します。通常 t e a c hのインチング動作により動作最大位置まで移動し、その位置でR A N G Eコマンドを実行します。R A N G Eはt e a c h組み込まれており、“ R ”によって実行することができます。

```
PG[0,0E0] X= 20000 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 500 dy= 500 du= 500 dz= 500 /** R ｷ-を押す
#.....!!領域設定 [1:最大,2:最少]1
PG[0,0E0] X= 10000 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 500 dy= 500 du= 500 dz= 500 /** R ｷ-を押す
#.....!!領域設定 [1:最大,2:最少]2
```

t e a c hを使用しない場合はS E T P O Sによって現在位置を強制的に変更しR A N G Eコマンドを実行します。

```

PG &HEO
SETPOS 10000 20000 0 0
RANGE 1
SETPOS -10000 -20000 0 0
RANGE 2
CLP

```

領域の最大値・最小値が0の場合領域チェックはしません。M P C I N I Tにより初期化されたあとはこの値が0となっており領域チェックはありません。この制限値はパルス発生を担当するM P Gによって管理されており領域を越えようとするエラーメッセージを出力します。またはP G 0とすればM P Cでも制限を設けることができますがこの場合エラーメッセージは出力されません。(M P G - 4 0 5はサポートしていません)

影響を受けるコマンド

次の各コマンドとそのコマンドより構築されるコマンドに対して有効です。例えば原点復帰前の待避移動も相対移動のためこの制限をうけます。また、J U M P、J M P Zも次のコマンドより合成されるためこの制限をうけます。TEACHコマンドによりインチング動作もこの制限をうけます。

```
MOVE, RMOV, MOVZ, RMVZ, GO, RM, JUMP, JMPZ
```

R A N G Eは絶対座標での動作範囲を設定します。上限と下限をどちらも正(または負)に設定しても有効です。

```

#SETPOS -10000 0 0 0
#RANGE 1
#SETPOS -20000 0 0 0
#RANGE 2
#CLP
#PR P(0)
0 0 0 0
#MOVE -1000 0 0
P Gが動作領域を越えようとした          <-- プログラム中ではMPCの赤LEDが点滅します
#MOVE -15000 0 0
#MOVE 0 0 0
P Gが動作領域を越えようとした
#

```

ティーチングしたポイントデータでR A N G Eを設定するには ..

```

#T
PG[0,0E0] X= 1150 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 50 dy= 50 du= 50 dz= 50 /* "P"キーを押す
点番号を指定して下さい P181 /* P181とティーチング
PG[0,0E0] X= -400 Y= 0 U= 0 Z= 0 dx= 50 dy= 50 du= 50 dz= 50 /* "P"キーを押す
点番号を指定して下さい P191 /* P191とティーチング

#SETPOS X(181) 0 0 0 /* X(181)を上限に設定
#RANGE 1
#SETPOS X(191) 0 0 0 /* X(191)を下限に設定
#RANGE 2 /* 確認のため現在位置を上限位置と置き換え表示してみます。
#RANGE 11
#PR P(0)
1150 0 0 0 /* 確認のため現在位置を下限位置と置き換え表示してみます。
#RANGE 12
#PR P(0)
-400 0 0 0
#

```

1995/04/12,05/22

【RD】 機能：バスアクセス 種別：コマンド

書式 RD(n)
0 n &HFFFF

解説 nで指定されたスレーブボードから1キャラ読み取ります。nが0の時はL I N K或いはP Gコマンドで指定された自分のタスク番号のアドレスとなります。nを0以外の値とすればnで指定されたアドレ

スを直接アクセスします。

【REG】 機能：MPG - 3202 種別：関数

書式 REG(reg)

reg: X3202のアドレスとレジスタ・カウンタセレクトコードの和。
またはステータスレジスタアドレス。

解説 MPG - 3202のパルス発生IC「X3202」のレジスタを読みみます。regにステータスレジスタアドレスを指定すると動作状態を知ることができます。

MPG - 3202関係コマンド・関数: CMND, REG, REG3, ST_REG

参照: 「MPG - 3202 製品別マニュアル」…web参照または営業係へ請求下さい。

```
PRINT REG(&H121)          /* X3202#1のレジスタ&H21読み込み  
WAIT REG(-1)=&H20        /* X3202#1のステータスレジスタ読み込み。この場合動作完了待ち
```

【REG3】 機能：MPG - 3202 種別：関数

書式 REG3(reg)

reg: X3202のアドレスとレジスタ・カウンタセレクトコードの和。
またはステータスレジスタアドレス。

解説 MPG - 3202のパルス発生IC「X3202」のレジスタを読みみます。3 byte符号付きのレジスタの読みみに使用します。

MPG - 3202関係コマンド・関数: CMND, REG, REG3, ST_REG

参照: 「MPG - 3202 製品別マニュアル」…web参照または営業係へ請求下さい。

```
PRINT REG3(&H121)        /*X3202#1のレジスタ&H21読み込み
```

【RENUM】 <RNM> 機能：編集 種別：コマンド

書式 RENUM

解説 文番号のふりなおし 10毎にふりなおされます。

```
list 0  
5   FOR i=0 TO 47  
7   ON i : TIME 100  
10  OFF i : TIME 100  
15  NEXT i  
#rnm  
#list 0  
10  FOR i=0 TO 47  
20  ON i : TIME 100  
30  OFF i : TIME 100  
40  NEXT i
```

【RETURN】 <RET> 機能：制御文

書式 RETURN

解説 サブルーチンリターンGOSUBで呼ばれたサブルーチンはRETURNによってメインルーチンへ戻り次のステップが実行されます。

【 R L S 】 **機能：タスク操作（セマフォ）** **種別：関数**

RSV 参照

【 R M 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 RM x y u z
 x,y,u,z：相対移動量（パルス）

解 説 4軸同時の相対パルス発生です。x y u zによって指定された値だけパルス発生します。RMもGO同様RMOVに比べてスピードが遅くなっています。座標値は移動した分だけ加算されます。

【 R M O V 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 RMOV x y u
 x,y,u：相対移動量（パルス）

解 説 3軸同時の相対パルス発生です。x y uで指定された値だけパルス発生します。座標値は移動した分だけ加算されます。

【 R M V Z 】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 RMVZ z
 z：相対移動量（パルス）

解 説 Z軸の相対パルス発生です。zで指定された値だけパルス発生します。座標値は移動した分だけ加算されます。

【 R O M 】 **機能：編集** **種別：コマンド**

書 式 ROM

解 説 フラッシュROM書き込みを有効にします。

RAM 参照

【 R S 】 **機能：RS - 232C** **種別：コマンド**

書 式 RS n
 n：チャンネルナンバー
 n=0または2

解 説 対応するチャンネルナンバーのRS - 232Cのリングバッファの内容を参照します。入出力とも表示されるので実際にどのようなキャラクタが通信されたのかをモニタすることができます。MPC - 684のCH2, CH0のバッファは入出力とも256byteです。

【 R S E 】 **機能：RS - 232Cエラー** **種別：関数**

書 式 RSE(n)
 n：チャンネルナンバー
 n=0または2

解説 R S - 2 3 2 C 受信時のエラーを返す関数です。外部機器と通信を行う時に通信状況のチェックが行えます。エラーが発生した場合の初期化は C N F G コマンドで行います。

```

戻り値      0  正常終了
            1  パリティエラー
            2  オーバーラン
            4  フレーミングエラー
            8  ブレークコード検出

```

```

*LOOP
  CNFG#2 "9600b7pns1NONE"
*LOOP1
  INPUT#2 A$
  SELECLT_CASE RSE(2)
  CASE 0 : PRINT A$
  GOTO *LOOP1
  CASE 1 : PRINT "パリティエラー"
  CASE 2 : PRINT "オーバーラン"
  CASE 4 : PRINT "フレーミングエラー"
  CASE 8 : PRINT "ブレークコード"
  CASE_ELSE : PRINT "E!? ナニ?"
END_SELECT
PRINT#2 "TRY AGAIN!#n"
GOTO *LOOP

```

【 R S V 】 機能：タスク操作（セマフォ）種別：関数

書式 RLS(n) I / O のビット評価及びビットオフ（セマフォ解放）
 RSV(n) I / O のビット評価及びビットオン（セマフォ獲得）
 n : メモリー I / O ナンバー
 -256 n -1

解説 これらはマルチタスク下でのセマフォの概念に対応するものです。ADVFS C はセマフォとして、実在の I / O もしくは内部のメモリ上のデータ（メモリ I / O）を使用できます。メモリ I / O は n を負の値としたものです。セマフォとは、複数のタスクが 1 つの出力ポートなどを共通に使用する場合にその使用状況が混乱しないようにするためのものです。例えば、1 つの R S - 2 3 2 C ポートに対して 2 つのタスクがデータの出力をする場合キャラクタが交互にだされたりしてメッセージが意味をなさなくなることがあります。例えば次のプログラムを実行すると出力されるメッセージはかなり期待外れのものです。


```

time0=timer
time=timer
FORK 1 *aho
DO
  WAIT time<>timer
  PRINT "abcdefg" "ABCDEFGF"
  time=taimr
LOOP
*aho
DO
  WAIT time0<>timer
  PRINT "123456" "78901234"
  time0=taimr
LOOP
#run
123456789abcdefgABC01234
DEFGH
123456789abcdefgABC01234
DEFGH
[25] . . . . . プログラムブレーク
#

```

これに対して次のプログラムは期待通りに動作します。これは、メモリ I/O - 1 をセマフォとすることによって交通整理がなされたためです。なぜ、通常の ON/OFF/SW(n) の組み合わせを使用しないかというと、このセマフォの獲得でデッドロックを防ぐには、テスト & セットという一括動作が必要なためです。RSV(n) はこのためのものです。

タスク間のセマフォの受け渡しについて




【RSV】

```

time0=timer
time=timer
FORK 1 *aho
DO
  WAIT time<>timer
  WAIT RSV(-1)==0
  PRINT "abcdefg" "ABCDEFGH"
  dummy=RLS(-1)
  time=tair
LOOP
*aho
DO
  WAIT time0<>timer
  WAIT RSV(-1)==0
  PRINT "123456" "78901234"
  dummy=RLS(-1)
  time0=tair
LOOP

```

TASK A がセマフォを解放して、必ず次に TASK B がセマフォを獲得する、というときは TASK A は SW() でメモリ I/O を読み TASK B の獲得を確認する。



TASK A はほかのタスクのために 1 時的にセマフォを解放するが、他にセマフォを獲得するタスクが無ければ再び TASK A がセマフォを獲得したい。そのため TASK A がセマフォを解放した状態で必ずタスクを切り替えて他のタスクを実行するようにしたい、という場合は SWAP コマンドをいれます。SWAP のかわりに TIME を使っても有効ですが、時間的に遅くなります。

【RUN】

機能：デバッグ

種別：関数

書式 RUN [n m]

解説 プログラムの実行。m はブレークポイントです。ブレークポイントよりの再実行には CNT を使用します。

【S_MBK】

機能：MBK - 6 8

種別：関数

書式 S_MBK
 S_MBK "string"
 S_MBK outdata mbkadr[+opt]
 string : 文字列
 outdata : 書き込みデータ
 mbkadr : MBK レジスタアドレス
 opt : オプション
 省略 = ワード (2 byte) 書き込み
 &HB000 = バイト書き込み
 &HA000 = ビットセット outdata はビット番号 0 ~ 7

&HC000= ビットリセット outdataはビット番号0～7

解 説 MBK - 68のレジスタへアクセスするコマンドです。GPへ出力する文字列、四角形などのデータ設定を行います。

MBK - 68関係コマンド・関数：MBK,S_MBK,SW,ON,IN,OUT

参照：「MBK - 68 製品別マニュアル」・・・web参照または営業係へ請求下さい。

【SELECT_CASE】 <SLC>

機能：制御文

種別：コマンド

書 式 SELECT_CASE (省略形 SLC)
CASE
CASE_ELSE (省略形 CEL)
END_SELECT (省略形 ESL)
*必ずCASE_ELSEも記述してください

解 説 選択制御文(多値分岐)。IF文などの条件文では、そうである・そうでないという、2つの可能性のみの場合分けていますが、実際の制御では1つの入力でいくつもの分岐が発生することがあります。例えば、IN(n)でデジスイッチの内容を読んでその内容に従っていくつかの違った動作をする場合です。例1ではデジスイッチの分岐、例2は文字列の場合分けです。この例の中にあるCASE文の後ろの:(コロン)はマルチステートメントのデリミタとしてのものです。

例1)

```
a=IN(0)&&HF+IN(0)&&HF0/16*10
SELECT_CASE a
CASE 1 :GOTO *work1
CASE 2 :GOTO *work2
CASE 10 :GOTO *work10
CASE_ELSE :GOTO *abort
END_SELECT
```

例2)

```
INPUT "a$=" a$
SELECT_CASE a$
CASE "123" : PRINT "数字だよ"
CASE "abc" : PRINT "小文字だよ"
CASE "ABC" : PRINT "大文字だよ"
CASE_ELSE : PRINT "良くわからない"
SELECT_CASE a$
CASE "aho" :PRINT "阿呆みたい"
CASE "baka" :PRINT "馬鹿みたい"
CASE_ELSE :PRINT "さっぱりよねー"
END_SELECT
END_SELECT
```

【SENSE_SW】 機能：I/O

種別：コマンド

書 式 SENSE_SW inp outp
inp：検出入口ポート
outp：操作用出力ポート

解 説 検出入口がONすると操作用出力をONします。感度は5msec固定です。これはシクロックの固定タイマーのなかで検出しています。指定できるセンスは8個までです。パワーオン後、実行された順に登録されます。

```
SENSE_SW 192 -5
SENSE_SW 193 -6
DO
IF SW(-5)==1 THEN
ON 0
```

```

OFF -5
TIME 100
OFF 0
END_IF
IF SW(-6)==1 THEN
ON 1
OFF -6
TIME 100
OFF 1
END_IF
LOOP

```

【SET】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書式 SET n [x y u z]
 0 n 3

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 このコマンドではティーチモードでのイン칭ング量を既定します。ティーチモードではX～ZのキーインによってJOG移動しますがこの移動量は0～3のキーによって選択することが出来ます。SETコマンドのnはこの0～3に対応しています。そして、それぞれの移動量を定義することが出来ます。SETは次の例のように引き数がないと0～3のJOG量を表示します。又、番号のみ指定すればその対応するJOG量だけ表示します。

```

#SET 1 5 5 5 10
#SET
dx= 5 dy= 5 du= 5 dz= 10
#SET
dx= 10 dy= 10 du= 10 dz= 10
dx= 5 dy= 5 du=5 dz= 10
dx= 100 dy= 100 du=100 dz= 100
dx= 500 dy= 500 du=500 dz= 500
#

```

【SETIO】 **機能：I/O** **種別：コマンド**

書式 SETIO [n m]

解説 出力の一括OFFに使用します。

【SETP】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書式 SETP [n x y u z]
 n：ポイントナンバー
 x,y,u,z：座標値（パルス）
 0 n 10000（mモデル）

*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 点データの設定です。通常はSETP 1 100 200 300 400というように点番号と設定すべき値を与えます。FTMWでサポートされている点データの保存はこのSETPコマンドの書式でファイルが作成されます。SETPは入力書式によって次の使い分けがあります。

```

#SETP 1 1000 1000 1000 2000
#SETP 1
X= 1000 Y= 1000 U= 1000 Z= 2000
#SETP 100
X= 0 Y= 0 U= 0 Z= 0
#SETP 0
X= 12 Y= 12 U= 12 Z= 12

```

最初の例はこのコマンドの目的である点データの設定です。次に点番号だけ与えればその点番号のデータを表示します。さらに引き数が何も無なければ現在位置の変更となります。又、SETPでは点データのコピーもできます。

```
SETP 3 P(5)          ... P(5)のデータをP(3)にコピー  
SETP 10 PL2(5)      ... パレットの点PL2(5)をP(10)にコピー
```

【SETPOS】 機能：カウンター 種別：コマンド

書式 SETPOS x y u z
x,y,u,z：座標値（パルス）
*パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解説 現在位置の変更です。現在位置がx y u zで指定された値になります。引き数を与えないで実行すると現在位置が表示されます。

【SETX】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 SETX n X Y F+256*J
n：点番号 0～200
X：X軸座標
Y：Y軸座標
F：スピード 0～64
J：0=直線、1=円弧

解説 MPG-405の連続補間はXY2軸に限定されており、連続移動中はU・Z軸は動作しません。連続移動は2つのコマンドでサポートされています。点データを設定するSETXコマンドと連続移動を指定するTRコマンドです。これにより、ティーチングによって教示しり数値によって与えた点を直線・円弧を交えて連続移動します。連続移動中は各点のスタート時に10msecずつMPG-405のOP1にパルスを発生します。この信号により移動途中のI/O制御を実施します。また、各点の移動には個別にスピードを設定することができます。SETXコマンドは点データをMPG-405に転送します。転送された点データはMPG-405に保存されます。円弧補間の場合はJを1としますが、これは始点に設定します。円弧補間には始点・途中点・終点の3つの点が必要となりますが、始点に続く点を途中点、さらに次の点を終点と判断します。

TR参照

【SFTL】 機能：演算 種別：コマンド

書式 SFTL ary(n)
SFTR ary(n)
ary：配列名

解説 DINで配列宣言された配列要素に対してデータのローテートを実施します。ary(n)のaryは配列名、nは数値でいくつまでのデータをローテートするかを指定します。尚、SFTL/SFTRはx(), y(), u(), z()には有効ではありません。例えば、SFTL aho(3)では次のようになります。

```
aho(0) <- aho(1)  
aho(3) -> aho(2)
```

SFTL、SFTRは閉じたシフトを行います。

```

10      DIM aho(10)
20      FOR i=0 TO 10
30          aho(i)=i+10
40      NEXT i
45      SFTL aho(3)
50      FOR i=0 TO 10
60          PRINT "i=" i "aho=" aho(i)
70      NEXT i
#
RUN
i=0 aho=11
i=1 aho=12
i=2 aho=13
i=3 aho=10
i=4 aho=14
i=5 aho=15
i=6 aho=16
i=7 aho=17
i=8 aho=18
i=9 aho=19
i=10 aho=20

```

【SFTL】 **機能：演算** **種別：コマンド**

SFTL 参照

【SHMZ】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

SHOM 参照

【SHOM】 **機能：パルス** **種別：コマンド**

書 式 SHMZ pat spd
 SHOM pat spd

pat : 原点復帰出力パターン
spd : 原点復帰スピード (pps)

* パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解 説 原点復帰の動作モード設定です。SHMZはZ軸原点復帰、SHOMはX Y Uの3軸原点復帰モード設定です。spdはppsで表現されるスピードとなります。patは原点復帰のパルス方向を定めます。patの各ビットが原点復帰時に出力されるパルスパターンとなります。patと原点復帰出力パルスの関係は次の表の通りです。

MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
SHOM			UCCW	UCW	YCCW	YCW	XCCW	XCW	
SHMZ	-	-	-	-	-	-	ZCCW	ZCW	

例えばX Y ZそれぞれCCW方向にパルスを出力して原点復帰する場合はSHOM & H2A 1000とします。1000は1 kppsを表します。SHOM, SHMZは引き数無しで実行すると現在設定された値を表示します。

X, Y, U軸がCCW方向に1000ppsで原点復帰。Z軸はCCW方向に500ppsで原点復帰。

```

SHOM &H2A 1000
SHMZ &H2 500

```

注意

SHOMはZCW, ZCCWについても有効です。SHMZを設定してもその後にSHOMを実行するとSHOMの設定内容が有効になります。SHOMとSHMZを併用する場合はSHOM、SHMZの順に記述して下さい。

```

SHMZ &H2 1000                      <---Z軸の設定を行っているが...
SHOM &H2A 1000                    <---このSHOMでZ軸の設定がクリアされるのでこの順番はダメです。

```

【SIN】 **機能：演算** **種別：三角関数**

COS 参照

【SINGLE】 **機能：タスク操作** **種別：コマンド**

書 式 SINGLE

解 説 マルチタスクの停止。マルチタスクモードを停止し、この命令以降はタイマー命令あるいは、タイマーコマンドを含むコマンド・関数が無い限りこのコマンドが実行されたタスクのみが実行されます。

【SLOW】 **機能：RS - 232C** **種別：コマンド**

書 式 SLOW n
 * パラメーターを省略すると現在の設定値が表示されます。

解 説 CH1 のキャラクタ送出スピードの低速化。パワーオンリセット時に n = 0 に設定されます。

【SQ】 **機能：演算** **種別：関数**

書 式 SQ(n)
 n : 定数, 変数

解 説 n の自乗を返します。

```
#A=4
#B=SQ(A)
#PRINT B
16
```

【SQR】 **機能：演算** **種別：関数**

書 式 SQR(n)
 n : 定数, 変数

解 説 n の平方根を返します。

```
PRINT SQR(SQ(100))                      これは 10.0 となります。
```

小数点以下は切り捨てます。

【ST】 **機能：バスアクセス** **種別：コマンド**

書 式 ST(n)
 0 n &HFFFF

解 説 n で指定されたスレーブボードのステータスを読み取ります。n が 0 の時は LINK 或いは PG コマンド指定された自分タスク番号のアドレスとなります。読み出すべきキャラクタがあれば、1 となります。n を 0 以外の値とすれば n で指定されたアドレスを直接アクセスします。

```
#PRINT ST(&HE0)
1
#PRINT RD(&HE0)
65
#
```

【ST_REG】 機能：MPG - 3202 種別：コマンド

書式 ST_REG reg data
reg : X 3 2 0 2 のアドレスとレジスタ・カウンタセレクトコードの和
data : 設定データ

解説 MPG - 3202 のパルス発生IC「X 3 2 0 2」のレジスタ設定を行います。
MPG - 3202 関係コマンド・関数 : CMND, REG, REG3, ST_REG
参照 : 「MPG - 3202 製品別マニュアル」・・・web参照または営業係へ請求下さい。

【STOP】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 STOP m n
m : 停止パターン
1 = 減速停止 (ACCEL コマンドで設定された加減速テーブルに従い停止します。)
2 = 即停止
3 = パルス発生終了時にタスクを PAUSE します
(STOP 3 は REV 1 . 2 以上で Q_PAUSE モード指定時のみ有効です。)
n : タスクナンバー
0 n 23

* どの場合も座標値は整合します。

解説 マルチタスクで使用します。パルス発生中のタスクに他のタスクから停止をかけるものです。STOP では減速停止と即停止の選択が出来ます。STOP 1 で減速停止、STOP 2 で即停止です。

```
FORK 1 *aho
MOVE 100000 10000 1000
END
*aho
IF SW(0)==1 THEN
STOP 1 0
END_IF
IF BSY(0)<>0 THEN
END
END_IF
GOTO *aho
```

この例では移動直前に停止タスクを起動しています。停止タスクはパルス動作の監視も併せて行っておりパルス停止後監視タスクも停止するようになっております。ここでSTOPの引き数は減速モードの停止とタスク番号となっております。

MOVE、MOVZ、JUMP、GOにはQ_PAUSEモードでの停止がシンプルで合理的(お勧め)です Q_PAUSE参照

次のプログラムではSTOPコマンドを発行してBSY()関数でパルス停止を確認、タスクをQUITしています。パルス発生中のタスクをいきなりQUITしてもパルスは止まりません。パルスの停止にはこの他にDS_PGコマンドがあります。

```
10 FORK 1 *TASK1
20 WAIT SW(192)==0 AND SW(193)==0
30 WAIT SW(192)==1 OR SW(193)==1
40 IF SW(192)==1 THEN : STOP 1 1 : END_IF <--減速停止
50 IF SW(193)==1 THEN : STOP 2 1 : END_IF <--即停止
60 WAIT BSY(1)<>0
70 PRINT "SW(192)=" SW(192) "SW(193)=" SW(193) "BSY=" BSY(1)
80 QUIT 1
90 END
100 *TASK1
110 PG &HEO
120 ACCEL 10000
130 FEED 0
```

```

140      DO
150      MOVE 0 0 0
160      WAIT BSY(-1)==1 <--正常停止でない時パルスは先へ進まない
170      MOVE 50000 0 0
180      WAIT BSY(-1)==1
190      LOOP
#RUN
SW(192)=1 SW(193)=0 BSY=256
#RUN
SW(192)=0 SW(193)=1 BSY=512

```

STOPコマンドによるパルス停止例

```

10      DO
20      FORK 1 *TASK1
30      WAIT SW(192)==0
40      WAIT SW(192)==1
50      PRINT "STOP"
60      STOP 1 1 <-- STOP して
70      WAIT BSY(1)<>0 <-- 停止を確認して
80      PRINT BSY(1)
90      QUIT 1 <-- QUIT する
100     WAIT SW(193)==1
110     LOOP
120     *TASK1
130     DO
140     MOVE 100000 0 0
145     WAIT BSY(-1)==1 <-- 正常停止以外はここで停止する。この様な連続した LOOP
150     MOVE 0 0 0 <-- の場合、もしここに WAIT BSY()がないと TASK 0 から
155     WAIT BSY(-1)==1 <-- STOP されて MOVEコマンド から抜けでて、すぐに次の MOVE
160     LOOP <-- コマンド を実行してしまいパルスが止まらない。

```

STOPコマンドで停止してBSYで確認しない場合（正常に動作しない）

```

10      DO
20      FORK 1 *TASK1
30      WAIT SW(192)==0
40      WAIT SW(192)==1
50      PRINT "STOP"
60      STOP 1 1
90      QUIT 1 <--STOP のあといきなり QUIT しているので
100     WAIT SW(193)==1 <--パルスが止まらなくなる
110     LOOP
120     *TASK1
130     DO
140     MOVE 100000 0 0 <--MPG はパルスを出し切るまで止まらない
145     WAIT BSY(-1)==1 <--そして MPG を管理していたタスクが止まって
150     MOVE 0 0 0 <--しまったので 8251エラーとなる
155     WAIT BSY(-1)==1
160     LOOP
#RUN
STOP

```

タスク停止 *1 [140]MPG通信エラー - 8 2 5 1 側、STOP しないで QUIT してませんか？

タスク1 を再 FORK しても MPG がエラーをおこしてするので動かない。

DS_PGによるパルス発生の停止

```

10      DO
15      EN_PG 1
20      FORK 1 *TASK1
30      WAIT SW(192)==0
40      WAIT SW(192)==1
50      PRINT "STOP"
60      DS_PG 1          <--パルス発生禁止
70      WAIT BSY(1)<>0
80      PRINT BSY(1)
90      QUIT 1
100     WAIT SW(193)==1
110     LOOP
120     *TASK1
130     DO
140     MOVE 100000 0 0  <--MOVE 実行中に DS_PG されるとこのタスクは MOVE
145     TIME 1000        コマンド 中でハングアップする。
150     MOVE 0 0 0      パルス発生以外のコマンド 実行中に DS_PG されると
155     TIME 1000        このタスクは動くがパルスは出ない。
160     LOOP
#run
STOP
1024
STOP
1024
STOP
1024

```

次のプログラムはタスク1でパルス発生中にタスク1を再FORKしています。
このプログラムはRMOVですがこのほかMOVE、JUMP、GO、ACCELなどパルス発生関係
コマンドでも同じです。

```

LIST 0
10      PG &HEO 1
20      DO
30      FORK 1 *TASK1
40      TIME 1000
50      LOOP
60      *TASK1
70      DO
80      RMOV 100000 100000 100000
90      LOOP
#RUN
タスク停止 *1 [80]MPG通信エラー - です68301側
タスク停止 *1 [80]MPG通信エラー - です68301側
*0 [40]
*1 [80]

```

次のプログラムはパルス発生中のタスクをSTOPせずにQUITしています。STOPせずにQUITするとパルスは最後まで出ます(この場合はX, Y, Uとも1000パルス)。しかしMPCとMPGの内部の通信が途切れてしまうので再びFORKしてパルスを発生しようとしてもエラーになります。

```
LIST 0
10      PG &HE0 1
20      DO
30      FORK 1 *TASK1
40      TIME 50
50      QUIT 1
60      TIME 2000
70      LOOP
80      END
90      *TASK1
100     DO
110     RMOV 1000 1000 1000
120     LOOP
#RUN
        タスク停止 *1 [110]MPG通信エラー - 8 2 5 1側、STOPしないでQUITしてませんか?
*0 [60]
*1 停止
```

【STR\$】

機能：文字列

種別：関数

書式 STR\$(n)

解説 nの数字列を与えます。

```
#a=1000
#a$="BAKA"+str$(a)+"AHO"
#print a$
BAKA1000AHO
```

【STRCPY】

機能：文字列

種別：コマンド

書式 STRCPY s1\$ s2\$ [n m]

解説 文字列のコピー(制御機能付き)

STRCPY A\$ B\$ n m A\$のn文字目からm文字をB\$にコピー

nは0文字目から数える。n及びmはそれぞれ省略することが出来ます。nもmも省略された場合には、s1\$よりs2\$へすべての文字がコピーされます。nのみ与えたときはn文字目からすべてとなります。次の3つはすべて同じ働きをします。



```
B$=A$
STRCPY A$ B$
STRCPY A$ B$ 0
```

mを省略せずに指定するとコピーされる文字の数はmによって定められます。次の例では文字の長さを調べる関数、LEN()を使用して、いろいろなパターンで文字のコピーを実施しています。

例1)

```
10      a$="01234567890"
20      PRINT LEN(a$)
30      FOR i=0 TO LEN(a$)
40      STRCPY a$ b$ i
```

```

50      PRINT b$
60      NEXT i
RUN
11
01234567890
1234567890
234567890
34567890
4567890
567890
67890
7890
890
90
0

```

例 2)

```

10      a$=time$          /*time$は予約変数です。
20      STRCPY a$ h$ 0 2
30      STRCPY a$ m$ 3 2
40      STRCPY a$ s$ 6 2
50      PRINT h$ "時" m$ "分" s$ "秒"
#
RUN
02時36分36秒

```

【SW】 機能：I / O 種別：コマンド

書 式 SW(n)
n : ポートナンバー

解 説 I / Oポートのビット入力。I / Oを2度読みし結果が一致するまで読み続けます。これは、チャタやノイズによる誤読み取りを防ぐためのものです。返す値は1がon状態、offで0となります。ポート番号に出力ポートの状態を得ることもできます。

【SWAP】 機能：タスク操作 種別：コマンド

書 式 SWAP

解 説 タスクスワップ。他のタスクに実行権を譲ります。このコマンドはプログラム実行の高速化に必要です。ADVFS Cのマルチタスクはタイムシェアリングによるものですが、これはプログラムの実行効率を著しく低下させます。マルチタスクでタスクを5個実行すれば、1つのタスクに割り当てられる時間は1/5となります。つまりプログラムの実行速度は1/5となってしまいます。このため、ADVFS Cではタイマー待ちの状態では不要なタスクをスリープさせたりWAITなどのような条件待ちでは実行中のタスクを強制的に切り換えてプログラムの実行効率を高めています。つまり、プログラムの実行中にあまり速度を要求されない仕事やレベルの低い仕事をさせないようにしているわけです。

```

*WAIT
      IF A=0 THEN
          GOTO *WAIT
      END_IF

```

この例では、変数Aの状態が1となるのを待っています。こうした仕事をポーリングと言いますが、これに他の仕事と同じ時間を与えるのは効率上好ましくないことです。なぜならAを1にセットするのは他のタスクですから、条件不成立の場合にこれ以上このタスクを実行することは意味がありません。こうした場合にSWAPを用います。

```

*WAIT
      IF A=0 THEN
          SWAP
          GOTO *WAIT
      END_IF

```

これでポーリングして条件不成立ごとに、他のタスクに実行権が引き渡され、無駄なくAが1になることを待つことができます。なお、これと等価のコマンドはWAITです。

```
WAIT A=1
```

WAITには条件不成立の場合のSWAPが組み込まれています。タイマー及びタイマーの組み込まれている関数などではSWAPと等価のことが起こっています。

【SWP】 機能：演算 種別：関数

書式 SWP(n)

解説 バイトスワップ。上位バイトと下位バイトを入れ換えます。684と8086では上位下位のアドレス順位が反対です。

```
#prx swp (&hff00)
00FF
#prx swp (&h00ff)
FF00
#
```

【SYSCLK】 機能：タイマー 種別：予約変数

書式 SYSCLK

解説 パワーオンより5 msec毎に+1される変数です。
FOR ~ NEXT 10000回の所要時間を計測します。

```
5          SYSCLK=0
10         FOR I=1 TO 10000
30         NEXT I
40         PRINT SYSCLK
RUN
94                                     94 × 5=470msec
```

【TAIL】 機能：編集 種別：コマンド

書式 TAIL

解説 文番号の最大値を表示します。プログラムコーディング中の後ろにプログラムをつけ加える場合に使用します。

```
LIST 0
10 FOR i=0 TO 47
20 ON i : TIME 50 : OFF i
30 NEXT i
#tail
30
#
```

【TAN】 機能：演算 種別：三角関数

COS 参照

【TASK】 機能：デバック 種別：コマンド

書式 TASK(n)
 n：タスクナンバー
 0 n 23

解説 nはタスク番号で、指定されたタスクの状態を知らせる関数です。この値が0であればそのタスクは実行中であることとなります。0以外の正の数であればそのタスクは休止中であることを意味します。この数の意味はタイマー値です。1000であればあと1秒は休止していることとなります。TASK(n)の値の意味は次の通りです。

戻り値	0	実行中
	-1	未使用
	-2	QUIT状態
	-3	PAUSE状態

【TASKN】 機能：タスク操作 種別：予約変数

書式 TASKN

解説 タスクナンバーを知る変数です。

```
10      FORK 13 *JOB
20      DO : LOOP
30      *JOB
40      PRINT "I am " TASKN
50      END
RUN
I am 13
```

【TEACH】 機能：パルス 種別：コマンド

書式 TEACH (省略形 T)

解説 TEACHコマンドはTで実行できます。ティーチモードでは点データの教示、及び調整時に必要なコマンドが1文字キーインで操作できるようになっています。

x	X C W方向にインチング移動
X	X C C W方向にインチング移動
y	Y C W方向にインチング移動
Y	Y C C W方向にインチング移動
u	U C W方向にインチング移動
U	U C C W方向にインチング移動
z	Z C W方向にインチング移動
Z	Z C C W方向にインチング移動
0, 1, 2, 3	インチング量の選択0~3 (SETコマンド参照)
P, p	点データの指定
L, l	L I M Z設定 (JUMP, JMPZ参照)
O, o	出力ポートのON
F, f	出力ポートのOFF
S, s	I/Oの値表示
H, h	原点復帰入力ポートの表示 (HPT(0)参照)
J, j	指定点へJUMP移動
A, a	指定点へJMPZ移動
R, r	RANGE設定 (RANGEコマンド参照)
TAB	MPG切り替え (タスク番号インクリメント)
+	MPG切り替え (タスク番号インクリメント)
-	MPG切り替え (タスク番号デクリメント)
Q, q	ティーチモードの終了

【TEST】 **機能：メンテナンス** **種別：コマンド**

書 式 TEST

解 説 6ヶのヘキサデータを表示します。表示される内容は次の順になっています。

TEST

USERCOMでテスト用のTESTモジュール
684で使用のDATAエリアの最終アドレス
684で使用のプログラムエリアの先頭アドレス
684で使用のスタックエリアの先頭アドレス
684で使用のBSSエリアの最終アドレス
現在のシステムスタックの最終アドレス

【TIME】 **機能：タイマー** **種別：コマンド**

書 式 TIME

解 説 時間待ちです。単位はmsecで指定しますが実態は5msec単位です。TIME 3はTIME 0と同じ意味になります。

TIME 1000

1秒停止、この間タスクはスリープです。

【time\$】 **機能：カレンダー** **種別：予約変数**

書 式 time\$

解 説 カレンダーICサポートの文字列です。

#CLK 154800
#TMS=time\$
#PR TMS
15:48:18
#

時間設定
現在時間を文字列変数に取得
表示

date\$,CLK参照

【timer】 **機能：カレンダー** **種別：予約変数**

書 式 timer

解 説 時間を全て秒になおした数です。00:01:00の場合timerは60となります。

#PR time\$
00:01:08
#PR timer
68

time\$,CLK参照

【TMON】 **機能：メンテナンス** **種別：コマンド**

書 式 TMON

解 説 各タスクのスタックとプログラムカウンタの値を表示します。使用されていないタスクでは F F F F F F F F が表示されます。

【 T M O U T 】 機能：タイマー 種別：コマンド

書 式 TMOU T n
n：タイマー値 (sec)

解 説 T M O U T は関数 W S 0 () , W S 1 () のタイムアウトの設定です。W S 0 , W S 1 は指定されたポートが O N もしくは O F F になる迄ポーリングする条件待関数です。ポーリング最大時間を T M O U T によって定めることができ、返される値はポートの状態ではなく、時間内に条件が整ったかどうかです。時間内に条件が充たされれば 0、そうでなければ 1 を返します。n の単位は秒です。T M O U T の時間は全タスク中最後に実行された T M O U T が有効になります。

【 T O F F 】 機能：デバック 種別：コマンド

TON 参照

【 T O N 】 機能：デバック 種別：コマンド

書 式 TON トレースモード
TOFF トレースモード解除

解 説 トレースモードでは実行中のプログラムの文番号を画面に表示します。タスク 0 のみ有効です。


```
10 FOR i=0 TO 47
20 ON i : TIME 50 : OFF i
30 NEXT i
#ton
#run
[10]
[20]
[20]
[20]
[30]
```

【 T R 】 機能：パルス 種別：コマンド

書 式 TR n m
n,m : M P G - 4 0 5 の点データ番号
1 n<m 200

解 説 S E T X コマンドで作成された点 n ~ m をたどって連続移動します。T R コマンドは移動開始位置が S E T X で指定した n の点に一致していないと動作しません。また、m - 1 より m の移動では減速停止となりますが、移動距離が不足していると減速が不完全となります。

```
SETX 10 10000 0 64 <--スタート時はFEED 64
SETX 11 10000 10000 256 <--円弧始点
SETX 12 15000 15000 0 <--円弧途中点
SETX 13 20000 10000 0 <--円弧終点
SETX 14 20000 0 256
SETX 15 25000 -5000 0
SETX 16 30000 0 0
SETX 17 30000 10000 30
MOVE 10000 0 0 <--スタート位置まで移動
TR 10 17 <--10~17まで連続移動
```



【95-02-09.95-08-07追加】対象M P G - 4 0 5)

トレースコマンドにおいて動作位置を変更する機能を追加しました。どのような位置に移動しても相対的に同じトレースを実行します。

書 式 TR -1 n
n=1 ~ 5 データ番号

解 説 保存された動作を再現します。TR -2 n コマンドによって保存された動作を再実行します。この時、現在位置テストは行われません。

書 式 TR -2 n
n=1 ~ 5 データ番号

解 説 直前のトレースを保存します。トレースコマンド実行後このコマンドを実行すると移動パターンをM P Gのメモリに保存します。

書 式 TR -3 1

解 説 通常のトレースコマンドの動作を禁止します。その後TR動作を実行することによりメカを動作させずに移動パターンを演算することができます。ただし TR -1ではこの動作禁止は無効です。かならず動作します。

書 式 TR -4 1

解 説 動作禁止の解除

例 1)

MOVE P(1)	<-- ティーチングした点1に移動
TR 1 5	<-- SETXで作成された点1~5を移動
TR -2 1	<-- 前行の移動をデータ1に保存
MOVE P(6)	<-- ティーチングした点6に移動
TR 6 10	<-- SETXで作成された点6~10を移動
TR -2 2	<-- 前行の移動をデータ2に保存
MOVE P(100)	<-- ティーチングした点100に移動
TR -1 1	<-- 点100の位置からデータ1の移動を再現
MOVE P(101)	<-- ティーチングした点101に移動
TR -1 2	<-- 点101の位置からデータ2の移動を再現

例 2)

```
PG &HE0
ACCEL 20000
CLRPOS
SETX 5 10000 10000 256
SETX 6 20000 20000 0
SETX 7 20000 0 256
SETX 8 10000 10000 0
```

```

SETX 9 20000 20000 0
TR -3 1          <-- トレースコマンドの動作禁止
TR 5 9          <-- トレース計算実行
TR -2 3         <-- データの保存
END
TR -1 3         <-- 保存データの実行
TIME 1000
TR -1 3         <-- 保存データの実行

```


TR - 2 で作られたトレースデータはMPG - 4 0 5 のSRAMに保存されます。このSRAMはバッテリバックアップされているのでMPCの電源を切っても消えませんが、これを保証するものではありません。必ずプログラムでTR - 3 を実行してデータを初期化して下さい。

連続円弧補間の例

```

PG &HE0
SETP 100 0 0
SETP 101 10000 10000
SETP 102 20000 0
SETP 103 10000 -10000
,
F1=15
'連続円弧
SETX 1 X(100) Y(100) 256+F1
FOR I=2 TO 18 STEP 4
  SETX I X(101) Y(101) 0
  SETX I+1 X(102) Y(102) 256
  SETX I+2 X(103) Y(103) 0
  SETX I+3 X(100) Y(100) 256
NEXT I
'最後の動作
SETX I X(101) Y(101) 0
SETX I+1 X(102) Y(102) 0
,
MOVE P(100)
TR 1 I+2

```



そして、TR -1 n, TR -2 nを使って連続移動する様にします。

【U】 **機能：パルス（演算）** **種別：配列**

X参照

【UNTIL】 **機能：制御文** **種別：コマンド**

書式 DO~LOOP UNTIL 条件式
MOVE x y u UNTIL 条件式
RMOV x y u UNTIL 条件式
PULSE axis acnt [t1 t2] UNTIL 条件式

解説 DO~LOOPやパルス発生コマンドの繰り返し条件、パルス停止条件を与えることができます。条件式には普通のI/O、メモリーI/O、変数が使えます。

UNTIL使用上の注意

DO~LOOPの場合は論理結合ができます。

```

10 DO
20 ON 0
30 TIME 100
40 OFF 0
50 TIME 100
60 LOOP UNTIL A==1 AND B==1
70 END

```


パルス発生コマンドの停止条件では論理結合が出来ません。2つ以上の条件を結合したいときは別のタスクで結合します。また一致の条件を入力する場合は必ず " = = " と入力して下さい。DO ~ LOOP の場合は " = " と入力してもMPCが自動的に " = = " と変更しますがパルス発生コマンドの場合は行われません。

```

10      OFF -1
20      FORK 1 *TASK1
30      TIME 2000
40      IF SW(192)==1 AND SW(193)==1 THEN : ON -1 : END_IF
50      END
60      *TASK1
70      DO
80          CLRPOS
90          MOVE 10000 10000 10000 UNTIL SW(-1)==1 <--イコールは必ず2つ入力
100         IF SW(-1)==1 THEN : GOTO *END : END_IF
110         MOVE 0 0 0 UNTIL SW(-1)==1
120         IF SW(-1)==1 THEN : GOTO *END : END_IF
130     LOOP
140     *END
150     PRINT "オリ"
#

```

UNTILでのパルス停止は減速停止になります。



UNTIL使用例

```

10      B$="" : A$=""          <--文字列初期化
20      DO UNTIL A$=="*"      <--"*"が来るとDO LOOPを終了
30          B$=B$+A$         <--文字列の合成
40          A$=INPUT$(1)     <--RS-232C CH1から1文字入力
50      LOOP
60      PRINT B$
#RUN
ABCD
#

```

<-ターミナルから"ABCD*"と入力した後

【USERCOM1 ~ 9】 機能：ユーザー定義 種別：コマンド

書式 USERCOM0 ~ 9

解説 ユーザーコマンドユーザーコマンドは初期状態(MPCINIT実行後)にはUSERCOM0 ~ USERCOM9というコマンド名が与えられていますが、これは、COMSETコマンドによって変更できます。このことにより、ユーザーコマンドはユーザーの使いやすい名前に変えて使用することが出来ます。COMSETはコマンド名と実行アドレスを与えます。例えば、USERCOM3にGOODというコマンド名を与え実行番地を\$C0000とするには次のようにします。

```
COMSET 3 "GOOD"&HC0000
```

このように、ユーザーで用意したマシン後プログラムをADVFSに組み込みコマンドとして使用することが出来ます。尚、コマンドの引き数を得るにはADVFSに用意されたインターフェースライブラリを使用します。

【VAL】**機能：文字列****種別：関数**

書式 VAL(a\$)
a\$：数字文字列（ヘキサ表記も可能）

解説 数字文字列a\$を数値に変換します。

```
#a$="1000"
#a=VAL(a$)+2000
#print a
3000
```

ヘキサ表記文字列の変換例

```
#a$="12BC"
#a$="&H"+a$
#a=val(a$)
#pr a
4796
```

【VER】**機能：メンテナンス****種別：コマンド**

書式 VER

解説 搭載されているROMの版数を表示します。ターミナルソフトのオープニングにも表示されます。

```
MPC-68K ADVFSC(r)m REV-2.68g   ....アドバンスドフェジック版数
BASIC like + multi tasking     ....マルチタスクベシックライクインタプリタ
Created by ACCEL Co.'91~99      ....(株)アクセル製
```

【VLIST】**機能：編集****種別：コマンド**

書式 VLIST

解説 プログラムリファレンスリストの表示です。

【WAIT】**機能：制御文****種別：コマンド**

書式 WAIT 条件式

解説 条件待ち。マルチタスク下での効率のよいポーリングを実行します。タスク処理の効率についてはSWAPを参照して下さい。

```
WAIT P_SW(i01)<>1
WAIT A==1
time=timer
WAIT timer<>time
```

の例はi01で指定された入力ポートが0になるのを待ち の例ではAが1になるのを待ちます。
の例ではRTCを使用した1秒タイマーとなっています。

【WEND】**機能：制御文****種別：コマンド**

WHILE 参照

【WHILE】 機能：制御文 種別：コマンド

書 式 WHILE 条件式 ~ WEND

解 説 条件待ち制御文。WHILEはDO~LOOPのサブセットです。この場合は条件が成立している間という意味を特定しています。プログラムは読む人に意味を分かりやすく記述するのが大切ですが、このような意味のはっきりした制御文を使用することは、この目的のためです。

```
a=1
  b=0
WHILE a<4
  DO UNTIL b>4
    PRINT a" "b=b+1
  LOOP
  a=a+1
  b=0
WEND
```

【WIR】 機能：バスアクセス 種別：関数

書 式 WIR(adrs)
0 adrs &HFFFF (偶数のみ)

解 説 アドレス adrs のワード読み込みです。ここでのアドレスは98バス側からみたアドレスであり、68000側と奇数と偶数が入れ替えられます。

【WOW】 機能：バスアクセス 種別：コマンド

書 式 WOW n adrs
0 n &HFFFF
0 adrs &HFFFF (偶数のみ)

解 説 アドレス adrs のワード書き込みです。WIRと同様98バス側からみたアドレスとなります。

【WS0】 機能：I/O 種別：関数

書 式 WS0(n)
WS1(n)
n：入力ポート番号

解 説 WS0はnで指定されたポートの値が0(OFF)になるのを待ちます。WS1(n)は1(ON)になるのを待ちます。待ち時間はTMOUTで設定することができ、その時間を越えると1を返します。その時間内に条件が成立した場合は0を返します。

```
TMOUT 5
n=192
IF WS1(n)==1 THEN 's w( n )が5秒以内にオンに
  GOTO *aho 'ならない時は goto * a h o
END_IF
PRINT "スイッチ " n "はオンです"
END
*aho
PRINT "タイムアウト"
```

また、WS1() WS0()は条件のAND、ORもできます。しかしMPC-684では1行(命令)が8文字列以内とい制約がありますから、論理結合も3つまでです。次のプログラムは出力0<->入力192,1<->193,2<->194を接続して実行しました。

この場合は 192, 193 の両方がタイムアウトにならなければ * A H O には行きません。

```
10 *MAIN
20 TMOU 1
30 IF WS1(192)==1 AND WS1(193)==1 THEN
40 GOTO *AHO
50 END_IF
60 PRINT "Ok"
70 END
80 *AHO
90 PRINT "Time out!!"
#OFF 0
#OFF 1
#RUN
Time out!!
#ON 0
#OFF 1
#RUN
Ok
#OFF 0
#ON 1
#RUN
Ok
#ON 0
#ON 1
#RUN
Ok
#
```

どちらか、または両方がタイムアウトすると * A H O に行きます。

```
30 IF WS1(192)==1 OR WS1(193)==1 THEN
```

1 つ以上タイムアウトすれば * A H O に行きます。

```
30 IF WS1(192)==1 OR WS1(193)==1 OR WS1(194)==1 THEN
```

【WS 1】 **機能：I / O** **種別：関数**

WS0 参照

【X】 **機能：パルス（演算）** **種別：配列**

書 式 X(n)
 Y(n)
 U(n)
 Z(n)

n: ポイントナンバー
 1 n 10000 (mモデル)

解 説 予約配列です。点データ P(n) の各座標成分は予約配列として表現されます。n が 0 の時は現在位置を表しますが、代入の場合は現在位置の変更とはなりません。ホスト C P U のパルス発生モードの現在位置が変更されるだけで、M P G 側は変更されません。点データとかかわりなく独立した配列として使用できます。又、N E W P でクリアされます。

```
#PRINT X(0)      現在位置の X 成分表示
3764
#PRINT Y(99)     'P( 9 9 ) の Y 成分表示
100
#Y(99)=5000
#PRINT Y(99)
5000
#
```

【 Y 】

X 参照

機能：パルス（演算）

種別：配列

【 Z 】

X 参照

機能：パルス（演算）

種別：配列