

# 第3章 プログラミング例

## 3.1 基本1 (I/O定義)


MPCの入出力はそれぞれ0番からスタートしています。MPC - 816に付属している16点の入力と8点の出力は0~15の入力、0~7の出力にふりあてられています。MIFではこれが16~31(入力)8~15(出力)と順にふられています。詳細は巻末の諸元表を参照して下さい。MPCではI/Oをラベルで扱うことができます。これを定義するコマンドは#DEFS、#DEFOです。それぞれ入力ポート、出力ポートの定義に用います。もちろんラベルを使用しないでそのままポート番号で扱うこともできますが保守時にはラベル化されたI/Oの方が扱いやすくなります。次に、定義例を示します。最初に0から6までの入力を指定し、次に0から7までの出力ポートを定義しています。この定義は最初にしなくても、プログラム完成後追加しても有効です。

```
#DEFS START 0
#DEFS AUTO 1
#DEFS MAN1 2
#DEFS MAN2 1
#DEFS CYCLE 4
#DEFS MIGI 5
#DEFS HIDARI 6
'
#DEFO PIN 0
#DEFO HANDDWN 1
#DEFO HANDMAE 2
#DEFO PINUP 3
#DEFO AIR 4
#DEFO MAE 5
#DEFO STOP 6
#DEFO VACUM 7
```

I/Oマップ

	ポートNO.	名称	
入力	0	START スイッチ	押してON
	1	MODE スイッチ AUTO	
	2	" MAN 1	
	3	" MAN 2	
	4	" CYCLE	
	5	テーブル右	さえぎってOFF
	6	テーブル左	"
出力	0	位置決めピン	ON 位置決め
	1	トランスポート上下	ON 下降
	2	トランスポート前後	ON 前進(C)
	3	案内板送りピン上下	ON 上昇
	4	トランスポート真空破壊	ON 真空破壊
	5	案内板送り前後	ON 前進
	6	度当り切替え	ON B位置
	7	トランスポート真空	ON 真空

前後の前(前進)とはシリンダのロッドが伸びた状態



## 3.2 基本2 (自動・手動運転の切り替え)

MPCにはマルチタスクの機能があります。これは、複数のプログラムを同時に実行するものです。この機能を使用することにより動作の切り替えを簡単に実現することができます。もしマルチタスクを使用しないと自動と手動の動作切り替えはプログラムを複雑なものにしてしまいます。

```

*****
*LOOP
*****
WAIT SW(START)=1
WAIT SW(START)=0
QUIT 1
IF SW(AUTO)=1 THEN *A1
IF SW(MAN1)=1 THEN *M1
*A1
FORK 1,*AUTO
GOTO *LOOP
*M1
FORK 1,*MANU
GOTO *LOOP
*****
*AUTO
*****
FOR I=0 TO 7
ON I
TIME 5
OFF I
NEXT I
GOTO *AUTO
*****
*MANU
*****
FOR I=0 TO 7
WAIT SW(MAN2)=1
PRINT# I
NEXT I
GOTO *MANU
*****

```

管理プログラム

自動運転プログラム  
' プログラム自体には意味無し

手動運転プログラム  
' プログラム自体には意味無し

この例ではSTARTスイッチの操作をきっかけにして、手動と自動を切り替えています。STARTスイッチ後AUTOとMAN1のスイッチを読み取りこれにより必要に応じて異なるプログラムをFORKしています。このFORKコマンドがマルチタスクを起動させるものです。入力ポートAUTOがONの場合このコマンド実行後、管理プログラムと自動運転プログラムが同時に稼働します。その次に、AUTOをOFFとしてMAN1をONとしてSTARTスイッチを操作すると管理プログラム中のQUITコマンドによりタスクが停止されます。もちろん動作をいきなり停止すると危険なプログラムもありますのでタスク間インターロックによってタイミングを考慮します。通常はサイクル停止となるようにします。このように動作を決めるプログラムと動作を管理するプログラムを分離することによって見通しの良いプログラムとなります。また、管理プログラム中で非常停止スイッチを監視するようにすればいつでもプログラムを停止したり特別な処理をすることができます。次の例では非常停止によってプログラム停止、出力ポートクリア(SETIO)後にプログラムを停止しています。

```

*****
*LOOP
*****
IF SW(START)=1 THEN *NORMAL
IF SW(EMG)=1 THEN *EMG
*NORMAL
WAIT SW(START)=0
QUIT 1
IF SW(AUTO)=1 THEN *A1
IF SW(MAN1)=1 THEN *M1
*EMG
QUIT 1
SETIO
END
*A1
FORK 1,*AUTO
GOTO *LOOP
*M1
FORK 1,*MANU
GOTO *LOOP
*****

```

管理プログラム

また、マルチタスクは管理プログラムだけでなく装置の上に分散する幾つものユニットに個別のプログラムを対応させて使用します。

### 3.3 基本3 (タスク間インターロック)

先の例のように管理プログラムが一方向的にタスクを停止すると不都合なことが多いものです。このため、動作切り替えにはサイクル停止が必要になります。こうした場合はタスク(プログラム)間で信号のやりとりをして動作を定めま

```

'*****
*LOOP
'*****
WAIT SW(START)=1
WAIT SW(START)=0
ON -1
WAIT SW(-2)=1
QUIT 1
IF SW(AUTO)=1 THEN *A1
IF SW(MAN1)=1 THEN *M1
*A1
OFF -1, -2
FORK 1, *MANU
GOTO *LOOP
*M1
ON -2
FORK 1, *MANU
GOTO *LOOP
'*****
*AUTO
'*****
FOR I=0 TO 7
ON I
TIME 5
OFF I
NEXT I
IF SW(-1)=0 THEN *AUTO
ON -2
WAIT SW(-1)=0
GOTO *AUTO

```

管理プログラム

自動運転プログラム  
'プログラム自体には意味無し

ここでは、メモリ I / O の - 1 と - 2 を使用して \* A U T O のプログラムの停止を制御しています。このように相手のプログラムを特定の箇所で停止させたり、状態を知らせたりするにはメモリ I / O が有効です。ここでは直接番号でメモリ I / O を指定していますが # D E F S、# D E F O で定義することもできます。注意すべきことはメモリ I / O は入出力が同じ番号のため、2 つ定義文が必要となります。

```

#DEFS CMND -1
#DEFS ACK -2
#DEFO CMND -1
#DEFO ACK -2

```

### 3.4 基本4 (サブルーチン)

以上でプログラムを記述する場合の大まかな段取りができました。あと必要な事は細かい動作をどのように記述すれば良いかということです。これにはサブルーチンという考え方を使って、プログラムをよく整理します。もしこの整理が無いとプログラムは秩序の無い冗長なものとなって保守が難しくなります。次の例では P & P の動作をさせるのに、動作をいくつかの単位に分けて全体を制御しています。P & P 1 で 1 の位置に移動し C H A C K でワークを囲みます。P & P 0 は退避位置に移動するサブルーチンです。P & P 2 は 2 の位置に移動します。その後 R E L S はワークを離します。この一連の動作をサブルーチンを使用しないで記述すると繰り返しが多いこと、全体の見極めがつきにくいことなどからプログラムの保守性が著しく悪くなります。またサブルーチン単体の動作確認は R U N コマンド

で行います。

```
>RUN *P&P1
NO STATE!
>RUN *P&P0
NO STATE!
>
```

NO STATE!というエラーはサブルーチンのRETURNコマンドを実行した時に現れるものです。戻るべき文番号が無いために発生します。サブルーチンで注意すべきことはRETURNで戻らないでGOTOで戻してはならないことです。(必ずRETURNで戻して下さい)こうすると覚えておいた戻り番地が消費されないためにメモリ上にどんどん蓄積され30回ほどでエラー停止を招きます。これまでのことをまとめるとプログラムはタスク、メインプログラム、サブルーチンによってよく整理して記述すべきだということです。モード切り替えなど全体に関することはマルチタスクを使用して別のプログラムを起動するような見通しの良い構成にします。

```
*LOOP
GOSUB *P&P1
GOSUB *CHACK
GOSUB *P&P0
GOSUB *P&P2
GOSUB *RELS
GOSUB *P&P0
GOTO *LOOP
```

*P&P1	*P&P2	*P&P0
OFF HANDDWN, STOP	OFF HANDDWN	OFF HANDDWN
TIME 50	ON STOP	TIME 80
ON HANDMAE	TIME 50	OFF HANDME
TIME 100	ON HANDMAE	TIME 50
ON HANDDWN	TIME 100	RETURN
TIME 100	ON HANDDWN	
RETURN	TIME 100	
	RETURN	

*CHACK	*RELS
ON VACUM	OFF VACUM
TIME 80	ON AIR
RETURN	TIME 20
	OFF AIR
	RETURN

### 3.5 パルス発生1 (バージョンの切り替え、モードの選択)

#### 1) P版でのパルス発生

MPC-816でのパルス発生は基本的にはMPG-303を使用します。またパルス発生の方法にはMODE5とMODE6があります。MODE5はステップモータの駆動に使い、MODE6はサーボモータに使用します。これは、多くのステップモータドライバが10μから20μsec以上のパルス幅を必要としていることに対して、サーボドライバは、1μsec程度に設定されていることに対応しているためです。パルス発生のパルスレートはACCELコマンドで設定します。次の表はACCELコマンドで与えた数値に対してどのような周波数でパルスが出力されるかを示しています。MPGでパルス発生させるためには最低次の様なコマンドが必要です。ここでは4相のステップモータで最大スピードを8kppsとしています。

MPG-303カパルス発生				
REV 3.2(バージョン)				
n	MODE 5		MODE 6	
	MOVE	JOG	MOVE	JOG
50000	--	--	56.3	14.6
45000	--	--	51.6	13.7
40000	--	--	44.2	12.0
35000	--	--	38.6	10.8
30000	29.0	13.7	32.5	9.3
25000	26.5	12.0	26.8	7.9
20000	21.1	8.9	21.3	6.4
15000	15.7	6.2	15.8	4.9
10000	10.4	3.9	10.3	3.3
8000	8.2	3.0	8.2	2.6
4000	4.1	1.4	4.1	1.3
2000	2.0	0.7	2.3	0.8
パルス幅	20 μ sec		4 μ sec	


(単位 kpps)

```
PG 1
MODE 5
OVRUN 0
D45 0
ACCEL 8000
SETPOS 0 0
*LOOP
MOVE 10000 0
TIME 100
```

```
MOVE 0 0
GOTO *LOOP
```

最初に設定すべきコマンドはPGです。MPG - 303は、一つのシステムで3枚まで使用できます。このため、コマンドをどちらのMPGに対して与えるかを最初に選択する必要があります。PG 1でショートピンが一番目に設定されたMPGに対して有効となります。次にMODEコマンドでモードを選択し、オーバランの設定をクリアしておきます。OVRUNが設定されているとMPGのパルス動作が入力の状態によって停止します。D45は直線補間の方法を決めるコマンドで通常の直線補間では0とします。コマンドの詳細は各コマンドリファレンスを参照して下さい。コマンドSETPOSよりは実際の動作プログラムです。実際のプログラムではパルス発生に先立ち原点復帰をしますがこれは次の節にゆずります。コマンドSETPOSは現在位置に指定した値を与えるコマンドです。これで現在位置を0,0として原点復帰に代えます。そのあとは10000パルスの位置までステップモータを進め、タイマー1秒後にまた0の位置までもどります。このプログラムを実行するとACCELの処で時間待ちが発生します。これはACCELコマンドが加減速テーブルを内部計算で作成するために発生するロスタイムです。ACCEL 8000ではさほどの時間とはなりません。50kppsぐらいになると無視できなくなります。この時間は加減速の距離が長ければ長いほど多くなります。なおプログラム中でパルス発生の変更するにはFEEDコマンドを使用します。ACCELで設定された範囲内で15段階でスピード変更できます(FEED 0~FEED 15)。前記の実験をする前にMPGとドライバの接続方法は次のようになります。ここではフォトカプラ入力のものをご想定しています。TTLレベル入力や差動入力の場合はインターフェースが用意されていますので第2章「PIF - 422」を参照して下さい。

尚、MPGを使用した場合の原点復帰の入力ポートはMPG - 303上のJ2です。OVRUNの入力ポートはMIF - 816上の入力ポート24~31となります。



## 2) Z版でのパルス発生

MPCのパルス発生には他にZ版、S版でのパルス発生があります。Z版では外付けボード無しでMIF - 816のJ5よりパルスを出力します。このため低コストでパルス発生が可能ですが、パルス発生中はマルチタスクが停止する、発生パルス数が±32767に限定されているなどの制限があります。Z版でのパルス発生モジュールはMODE 1~MODE 4の4種類です。出力パルスレートは次の通りです。

MIF-816カパルス発生 (単位 Kpps)								
REV 2.20a								
	MODE 1		MODE 2		MODE 3		MODE 4	
n	MOVE	JOG	MOVE	JOG	MOVE	JOG	MOVE	JOG
32000	31.6	12.5	33.1	17.1	62.0	20.5	31.2	11.6
30000	29.5	11.6	31.1	15.5	57.6	19.0	29.3	10.8
25000	24.8	9.4	25.0	11.4	47.0	15.5	24.6	8.9
20000	19.5	7.2	20.1	8.5	37.8	12.5	19.4	6.9
15000	15.1	5.4	15.3	6.1	28.1	9.3	14.5	5.1
10000	9.9	3.5	10.1	3.8	18.6	6.2	9.9	3.4
8000	8.0	2.8	8.1	2.9	14.7	4.9	7.8	2.7
4000	4.0	1.4	4.0	1.4	7.3	2.4	4.0	1.3
2000	2.0	0.7	2.0	0.7	3.7	1.2	2.0	0.7
パルス幅	8 μ sec		15 μ sec		最小 8 μ sec		10 μ sec	

MODE 1	XYU 3 軸同時移動とZ軸をサポートし動作範囲±32767の範囲ながら直交4軸ロボットをサポートします。ただし途中停止をすると現在位置不明となり再度原点復帰しなければなりません。
MODE 2	XY 2 軸 + Z 軸サポートします。動作範囲は±32767ですが、MOVE コマンドでは65536パルスの移動も可能です。途中停止の場合でも現在位置が保存されています。このモードがMPCINIT後の標準状態です。
MODE 3	上記と同様の仕様ですが指定した値に対して約2倍の周波数を出力します。50 kpps 程度を要求される小型のサーボに最適です。
MODE 4	1軸パルス発生です。出力ポートをAXISコマンドで切り替えることができます。4軸パルス発生でそれぞれ排他的に動作する場合に経済的なモードです。

Z版のパルス発生を使用するにはシステムローダーでZ版に移行します。そしてMPCINITで初期化します。MPCINITはプログラム中に記述してはいけません。その後は先のP版のプログラムと殆ど同じです。

(システムローダーでZ版に変更)

```

>MPCINIT
>10 MODE 2
20 OVRUN 0
30 D45 0
40 ACCEL 8000
50 SETPOS 0 0
60 *LOOP
70 MOVE 10000 0
80 TIME 100
90 MOVE 0 0
100 GOTO *LOOP

```


\* Z版パルス発生でのMIFの信号の扱い

↑ 入力 1 6	XS 1	□ X 軸用	↑ 入力 2 4	OVRUN 1
↑ 1 7	XS 2	□ X 軸用	↑ 2 5	↑ 2
↑ 1 8	YS 1	□ Y 軸用	↑ 2 6	↑ 3
↑ 1 9	YS 2	□ Y 軸用	↑ 2 7	↑ 4
↑ 2 0	US 1	□ U 軸用	↑ 2 8	↑ 5
↑ 2 1	US 2	□ U 軸用	↑ 2 9	↑ 6
↑ 2 2	ZS 1	□ Z 軸用	↑ 3 0	↑ 7
↑ 入力 2 3	ZS 2	□ Z 軸用	↑ 入力 3 1	OVRUN 8

Z版での原点復帰センサの入力ポートはMIF - 8 1 6の16 ~ 23の入力ポートとなります。また途中停止や非常停止のポートは同じくMIF上の入力24 ~ 31です。

### 3.6 パルス発生2 (XYステージ・原点復帰・ティーチング・パレタイズ)

パルス発生を用いた応用の中で、比較的難しくなるのがXYステージの制御です。これはXYステージではロボットの動作を要求されることが多くなるためです。その一番の応用例はパレタイズです。ここでは次の様な簡単な応用例にもとづいて解説します。



## 1) 原点復帰について

原点復帰は通常ふたつのセンサによって実施します。一つは実際のテーブルの移動方向に取り付けられたスリットセンサ、もう一つは回転軸に取り付けられたスリットセンサです。サーボモータの場合はZ相検出を用いるかサーボドライバ自体に備えられた原点検出機能を使用します。MPCで原点復帰する場合には次のふたつのコマンドが重要です。

```
SHOM 2 8 10
HOME &HA 100 100
```

SHOMコマンドは原点復帰のパルス発生の方向とパルス発生のスピードを定めます。前記の様な設定例ではXY軸ともにCCW方向に原点復帰パルス出力します。逆にCWで原点復帰する場合は

```
SHOM 1 4 10
```

となります。SHOMの最後の引き数は原点復帰パルスのパルスレートで、ACCELで設定されたパルスレートとは独立して設定します。MODE 5, 6での原点復帰パルスレートは次の様に計算します。

$$f=8\text{Mhz}/(1841+208 \times n)$$

例えば前記の様に10とすれば2040.3となり約2kHzとなります。またパルス幅はデューティ50%となっています。HOMEの最初の引き数は原点復帰入力の目的とするビットパターンを表しています。通常、遮光センサは常時ONでスリットの遮光でOFFとなります。またサーボのZ相はZ相検出でONとなります。次の表の通り、HOMEの最初の

J 2	方向	センサ	原点復帰前	原点復帰後
1 XS1	X 方向	遮光センサ	ON (1)	OFF (0)
2 XS2	X 回転	Z 相	OFF (0)	ON (1)
3 YS1	Y 方向	遮光センサ	ON (1)	OFF (0)
4 YS2	Y 回転	Z 相	OFF (0)	ON (1)
-	-	-	&H5	&HA

引き数は目的とするセンサパターン値(原点復帰後の最下段)を与えます。尚、この値は関数HPT(0)で直接読み取ることができます。関数HPT( )はMPG動作中には使用できません。HOMEの2番目と3番目の引き数は原点復帰に先立つ退避移動量です。この例の様にHOME &HA 100 100とすると原点復帰前にCW方向に100パルスずつ移動します。これは原点復帰時には一定の方向から原点復帰をしないと一定の精度を確保できなかったり、Z相検出(C相)が一回転ズレてしまうことがあるためです。必要の無い場合は0、0とします。又、Z相検出(C相)ではパルス幅や動作の不安定さから検出ミスすることがあります。これを防ぐのにSHRDコマンドで6~15までの値を与えます。電源投入後は4となっています。この場合の原点復帰のパルスレートは次の通りです。


$$f=8\text{MHZ}/(709+RX(n \times 52+283))$$

- \* RはSHRDの設定値。nはSHOMの設定値
- \* Z相はメーカーによってC相と表記されることもある。

### Z版での原点復帰例

HOMEコマンドでは入力ポート16~23をビットパターンとして条件停止します。原点復帰には概ね次の3種類が考えられます。この3つの場合に準じて適切なコマンドを実行します。


- 簡易単軸制御の場合のような、1センサによる原点位置決め
- ステップモータなどを利用した単軸あるいはXYテーブルで回転軸の検出を含む場合
- サーボモータなどを利用した単軸あるいはXYテーブル



図の様に入力ポート16にセンサを結合しX軸のパルス発生を使用する場合の原点復帰は、次の様なコマンドで実施します。

10 SHOM 2,0,10  
20 HOME 1

ここではセンサがONで原点復帰成立としてしています。SHOMの3番目の10はスピード設定です。必要に応じて変更して下さい。SHOMで2番目の引き数が0なのはY軸の原点復帰は実施しないということです。HOME 1は入力ポート16がONで条件成立という意味です。センサが条件成立でOFFの場合はHOME 0とします。



この場合のステップモータは、リードネジやボールネジが使用されます。又、原点センサは移動方向に1つ回転軸に1つとなります。原点の条件としてはセンサ2とセンサ1が共にOFFとなった場合などがあります。

10 SHOM 2,0,10  
20 HOME 0

この例では入力ポート16と17がOFFとなるのを待ちます。ONになるのを待つのであれば

20 HOME 3

ここでもし2軸のX, Yテーブルであれば次の様にします。

10 SHOM 2,8,10  
20 HOME &HF (アルファ HOME 0)

の場合

サーボモータの原点復帰では概ね次の様に分類されます。

- (1)サーボ軸のリミットセンサとサーボモータエンコーダのZ相(C相とも呼ばれる)とのAND条件
- (2)サーボドライバに備えられた原点復帰機能に頼る場合(オムロンのサーボドライバ等)

(1)の場合には次の注意が必要です。

まずZ相(C相)のパルス幅が非常に細いのでSHRDコマンドによりセンサ検出機能を感度の良いものとしなければなりません。SHRDのデフォルトは4です。通常この値はSHRD 6 ~ SHRD 15 までです。SHRDの値は大きい程感度は良くなるのですが、原点復帰のスピードは遅くなります。さらに、(1)の場合に早いスピードで原点復帰した時と遅いスピードで原点復帰をした時とでは停止位置が微妙に変わります。これは、サーボ特有のたまりパルスの影響によるものです。正確な原点復帰を期待する場合はゆっくりとした原点復帰が必要となります。

(2)の場合

原点復帰動作指示入力を与えておけばたまりパルスの影響や、Z相のパルスの細かさも問題となりませんので精度の良い原点復帰ができます。



## 原点復帰の注意

MPCの原点復帰はX, Y, Uの3軸をサポートするHOME命令、Z軸の原点復帰を扱うHOMZ命令があります。HOME命令はMODE 1, 2, 3とも共通の仕様となっています。使用上では次の点に留意して下さい。

(1) HOMEコマンドは入力ポート16~21の入力を同時に監視しています。このためX軸のみの原点復帰でも入力18, 19, 20, 21の入力が不定となるとY軸, U軸の原点復帰が実施され、HOMEコマンドから抜け出せなくなることがあります。入力16~21はZ版を使用した場合です。MPGを使用した場合は、J2の1~6までのXS, YS, USの各原点入力です。

(2) HOMEコマンドと関わりあうのは次のコマンドです。

SHOM x, y, n	x, y 原点復帰指示とHOMEとHOMZのスピード
SHMZU z, u	z, u 軸の退避量設定
HOME n[ , x, y ]	x, y, u 軸の原点復帰
HOMZ n	z 軸の専用原点復帰
SHRD n	原点復帰の検出感度

MPCでは2軸サポートから4軸に拡張された時の形式を引き継いでいるために、命令体系がよく整理されていません。(^^;)

## 2) ティーチング

点データにはあらかじめ設定してある場合と、装置が組上がってから設定するべきデータの2通りがあります。次に点データの扱い方について例示しますがその前に点データ(ベクトル)配列P(n)と成分配列X(n), Y(n), Z(n), U(n)の関係について解説します。MPCには予約配列としてAR(n)は純粋に演算用の配列ですが、他は点データとしての意味をもっています。点データはP(n)であらわされ、その各成分はX(n), Y(n), Z(n), U(n)で表されています。点配列P(n)は通常の演算で使用することができません。受け付けるコマンドはMOVE, JMPZ, JUMP, PRINTの点データに基づく移動コマンドと表示コマンドのみです。これに対してX(n)~U(n)は予約配列として単体で演算中で使用することができます。

点データはコマンドSETP, STPZUで設定できる。

```
>SETP 1 100 200
>STPZU 1 300 400
```

点データは各配列成分に演算で設定できる。

```
>X(1)=100
>Y(1)=200
>Z(1)=300
>U(1)=400
```

点データはプログラム中で設定できる。

```
>10 SETP 1 100 200
20 STPZU 1 300 400
```

点データはプログラム中で変更できる。

```
>10 X(1)=X(1)+D0
20 Y(1)=Y(1)+D1
```

点データはこのようにして様々な方法で設定・変更できます。またこの使用方法は様々です。次の3つの例はいずれも同等の意味を持ちます。

```
MOVE P(1)
MOVE X(1) Y(1)
```

```
A0=X(1)
A1=Y(1)
MOVE A0 A1
```

もうひとつの点データの設定方法は、ティーチコマンドによるものです。ティーチコマンドはインチング動作(JOG動作)により機械体を目的の位置まで移動させ、その点を教示するものです。ティーチモードに移るにはT<ENTER>とします。単純な初期化が終わった時点では、次の様にデタラメな値が表示されますので所定の初期化を実施します。ティーチモードに移って最初に押すキーは0~3のいずれかです。このキーによってインチング量を選択します。実際に移動させるコマンドは、XでCW、xでCCWです。これはX軸の場合で、他の軸の場合はY、Z、Uキーです。目的の場所への移動が終了したら、Pを押します。すると改行して番号の入力を促してきます。ここで指定された番号のP(n)に現在位置が登録されます。次の例では点1と点3にデータを設定し、ティーチモード終了後PRコマンドで表示しています。尚、ティーチモードの終了はQです。


```
>MPCINIT
PG 2#(X,Y,Z,U) 2048 28691 2048 28691 [XYZ,U] 400 400 (ここでT<ENTER>を実行しています)
>PG 1
>MODE 5
>ACCEL 15000
>SETPOS 0 0
>STPZU 0 0 0
PG 1#1(X,Y,Z,U) 0 0 0 0 [XYZ,U] 200 200 (ここでもT<ENTER>を実行しています)
>
PG 1#1(X,Y,Z,U) 400 0 0 0 [XYZ,U] 200 200
P1
PG 1#1(X,Y,Z,U) 800 0 0 0 [XYZ,U] 200 200
P3
PG 1#1(X,Y,Z,U) 800 0 0 0 [XYZ,U] 200 200
>PR P(1) P(3)
400 0 0 0 800 0 0 0
```

主なティーチモードでの操作キャラクタは次の通りです。 参照コマンド：T

X x	X軸のインチング移動(小文字でマイナス方向)
Y y	Y軸のインチング移動(小文字でマイナス方向)
Z z	Z軸のインチング移動(小文字でマイナス方向)
U u	U軸のインチング移動(小文字でマイナス方向)
0 1 2 3	インチング量の選択
P	点データの設定
Q	ティーチモードの終了

### 3) ティーチングプログラム

装置にティーチングタブレットを装備してティーチング機能を備えることは多くあります。I/Oに次の図の様にスイッチボックスを接続してXYステージなどをならい教示させるものです。このティーチングにはJOG命令を使う方法とRMOVによって構成する場合の2通りがあります。



#### RMOVを使用する場合

RMOVは現在位置よりの相対移動です。スイッチ入力によって、RMOVを実行しインチング動作させます。点の教示ではSETPコマンドを使用します。次のプログラムはX軸1軸の場合の例です。インチング量を変更する場合はRMOVの引き数を変数として、変数をデジスイッチで設定するようにします。また、点番号の設定も同様な方法をとるものとします。

```
1000 IF SW(0)=1 GOSUB 1100
1010 IF SW(1)=1 GOSUB 1200
1020 IF SW(2)=1 GOSUB 1300
1030 GOTO 1000
1100 RMOV 10,0
```

```

1110 RETURN
1200 RMOV -10,0
1210 RETURN
1300 SETP 1,X(0),Y(0)
1310 RETURN

```

### JOG命令を使用する場合

MPG - 303を使用する場合

MPGでのJOG機能はJOGコマンドとXRANG~URANGまでの領域設定コマンドより成立しています。JOGコマンドはSTOPコマンドで停止となります。次にX1軸のみでJOGコマンドを使用した例を示します。

```

910 XRANG 10000,-10000
1000 IF SW(0)=1 GOSUB 1100
1010 IF SW(1)=1 GOSUB 1200
      |
1100 JOG 100,1
1110 WAIT SW(0)=0
1120 STOP 1
1125 TIME 5
1130 RETURN
1200 JOG 100,2
1210 WAIT SW(1)=0
1220 STOP 1
1225 TIME 5
1230 RETURN

```

点の教示などは先の例と同様なので省略してあります。動作範囲の設定はXRANG(YRANG,URANG,ZRANG)で決めておきます。また、STOP後のTIME 5はMPG終了待ちです。

### Z版でのJOG

Z版ではJOG,JOGZUコマンドを使用します。P版と使い方が異なっていますので注意して下さい。JOG,JOGZUでの移動のリミットは、XRANG~URANGまでの設定で使用することができます。

```

100 XRANG 10000,0
110 YRANG 10000,0
120 IF SW(4)=1 GOSUB 1000
130 IF SW(5)=1 GOSUB 1000
140 IF SW(6)=1 GOSUB 1000
150 IF SW(7)=1 GOSUB 1000
160 GOTO 120
      |
1000 JOG 500
1010 RETURN

```

JOGコマンドは、ボタンを押した状態で連続移動する場合に用いられるティーチング機能です。nは加速距離で、これはACCELで指定した加速距離より小さい値を設定します。その範囲での数値が大きい程スピードは早くなります。A1はポートバンク指定ですが、省略すると&H4&CPUボードの入力ポート)として扱われます。JOGがMSB側、JOGZUがLSB側にアサインされそれぞれ独立にアドレスを指定することができます。

ビット	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ポート番号	7	6	5	4	3	2	1	0
制御軸	-Y	+Y	-X	+X	-Z	+Z	-U	+U


### 4) パレタイズについて

点データの中には、パレットのように大量の点を必要とするものがあります。これを前記の様に点データの教示によって実現しようとするるとたいへんな労力となります。パレタイズコマンドはこのような規則的な点データを少ない基本的な点データから生成するものです。次のプログラム例では点1、2、3を基本点とする5×5のパレットの点を定義し、データは関数PL(n)で取り出しています。

```

100 PALET 1 2 3
110 MTRX 5 5
120 FOR I=1 TO 25
130 MOVE PL(I)
140 NEXT I

```



パレットはP版の場合同時に2つ設定することができます。コマンドはPALET1とMTRX1です。対応するパレット関数はPL1(n)です。さらに点データと同じようにパレット点はX、Yの各成分で得ることができるように関数PLX(),PLY()が用意されています。尚、パレット点PL(n)はX、Y、Z、Uの4成分を含んでいますがパレタイズされているのはX、Yの2次元のみでU、Z成分についてはPALETコマンドの最初の点の座標値になります。前記の例では、P(1)のZ,U値が各PL(n)のU,Z成分となります。

### 5) 実際のプログラム

ずいぶんと前置きが長くなりましたが、これで実際の応用の準備ができました。次にモデルプログラムを例示します。自動、ティーチング、原点復帰を単純なモデルで表現しています。流れと基本的なコマンドをつかんで下さい。

```

#DEFS START 1 .....
#DEFS HOMES 2 .....   : メイン操作スイッチ
#DEFS TEACH 4 .....
'
#DEFO READY 1
#DEFO ERR 2
'
#DEFS SNS1 5 <..... インタロック用センサ
#DEFS XCW 6 .....
#DEFS YCW 7 .....   : 各軸のJOGキー
#DEFS XCCW 8 .....
#DEFS YCCW 9 .....
#DEFS PENT 10 <..... 現在位置記憶スイッチ
#DEFS OP1 11 <..... パレット交換完了スイッチ
#DEFO PALET 5 <..... パレット交換表示
'*****

' INIT
'*****
PG 1 .....   : MPG - 303初期化
MODE 5 .....   : この例のようにPG選択、モード設定、OVRUN、
OVRUN 0 .....   : D45等を初期してからACCELを実行する
D45 0 .....
ACCEL 15000 .....
PALET 11,12,13 .....   : パレット宣言点11,12,13を使って5x5のパレット構成
MTRX 5,5 .....
'*****

*MAIN
'*****
IF SW(START)=1 GOSUB *START .....   : メインプログラム
IF SW(HOMES)=1 GOSUB *HOME .....
IF SW(TEACH)=1 GOSUB *TEACH .....   : 自動、原点復帰、ティーチングの動作を分類する
GOTO *MAIN
'*****

*START
'*****
MOVE P(1)
ON PALET <..... 出力パレットのONはオペレータにパレット交換を促す
WAIT SW(OP1)=1 <..... OP1はオペレータスイッチで作業完了を意味する
OFF PALET
J=0
  
```

```

*LOOP
WAIT SW(SYS1)=1      : パレットとパルス発生の組み合わせ例
MOVE PL(J)           : 移動速度を変更する場合は ' F E E D ' を使用します
GOSUB *PLACE
IF J=25 THEN *END
GOTO *LOOP
*PICK                <----- チャッキング動作
'PICK MOTION
RETURN
*PLACE              <----- プレース動作
'PLACE MOTION
RETURN
*END
RETURN
*****
*HOME                : 原点復帰動作
*****
: サーボのZ相を読み取る場合は他にSHRDを必要とします
: (SHRD 6 ~ SHRD 15)
SHOM 2,8,10
HOME &H000A,100,100
RETURN
*****
*TEACH
*****
IF SW(XCW)=1 THEN *XMV
IF SW(YCW)=1 THEN *YMV
IF SW(XCCW)=1 THEN *XMVN
IF SW(YCCW)=1 THEN *YMVN
IF SW(PENT)=1 THEN *PENT
GOTO *TEACH
*XMV
JOG 100,1
WAIT SW(XCW)=0
GOTO *MV_END
*XMVN
JOG 100,2
WAIT SW(XCCW)=0
GOTO *MV_END
*YMV
JOG 100,3
WAIT SW(YCW)=0
GOTO *MV_END
*YMVN
JOG 100,4
WAIT SW(YCCW)=0
*MV_END
STOP 1
TIME 10
GOTO *TEACH
*PENT
A=IN(2)^&H000F
A1=IN(2)/16
A1=A1*10
A=A+A1
SETP A,X(0),Y(0)
RETURN

```

### 3.7 パルス発生3

パルス発生の作業の中で最もやっかいなのがパルス発生中の途中停止です。パルス発生はI/O制御と異なり停止が必要となった時点でどのような状態であるか、あるいはどのように停止したいかによって処理が変わります。残念ながらMPC-816での途中停止は仕様追加によって構成されているためわかりにくいものであったり、コマンドが対称的にサポートされていなかったりします。この節では代表的なパルス停止の方法を紹介します。

#### 1) パルス停止の注意事項

##### QUITの禁止

マルチタスクの使用方に習熟してくると、ある作業の停止にはQUITが便利だということがわかりますが、これは、パルス発生の場合にはあてはまりません。パルス発生中のタスクに対して不用意にQUITするとそれ以降MPGに対してのコマンドが無効になることがあります。

悪い例	良い例
<pre>*LOOP FORK 1 *PG TIME 100 QUIT 1 TIME 100 GOTO *LOOP *PG RMOV 1000 1000 TIME 50 RMOV -1000 -1000 TIME 50 GOTO *PG</pre>	<pre>*LOOP FORK 1 *PG TIME 100 STOP 4 WAIT BSY(1)&lt;&gt;0 QUIT 1 STOP 5 GOTO *LOOP *PG RMOV 1000 1000 TIME 50 RMOV -1000 -1000 TIME 50 GOTO *PG</pre>

##### STOP後の処理(STOPさせても次の命令は有効)

MPGにSTOPをかけてもインタプリタの停止が止まるわけではありません。パルス発生中のコマンドが停止させられるだけです。このため、STOPによって完全に動作を中断させるには次の様な工夫が必要です。

悪い例	良い例
<pre>FORK 1 *MPG WAIT SW(1)=1 STOP 1 END *MPG RMOV 100 0 GOTO *MPG</pre>	<pre>FORK 1 *MPG WAIT SW(1)=1 STOP 1 END *MPG RMOV 100 0 WAIT BSY(0)=1 GOTO *MPG</pre>

悪い例ではRMOV 100 0が1回停止させられてもすぐ次のコマンドが実行されて、再びRMOV 100,0が実行されます。良い例ではRMOVごとにWAIT BSY(0)=1のチェックをしており1度STOPで停止させられるとここで条件待ちとなります。

##### JOG, STOP後の現在位置読み取り

ティーチング用のプログラムを作る場合にJOGとSTOPを組み合わせますが、STOP実行後ただちに現在位置を読み取る関数を実行すると、STOPが無効になります。次に1軸のティーチングプログラム例を示します。STOP後に0.1秒のタイマを入れています。これはSTOPの実行とMPGの停止の間には時差があり、この間にMPGに対して指示を与えると誤動作してしまうことがあるためです。

```
*TEACH
IF SW(1)=1 THEN *XCW
IF SW(2)=1 THEN *XCCW
IF SW(3)=1 THEN *END
GOTO *TEACH
*XCW
JOG 100,1
WAIT SW(1)=0
STOP 1
```

```

TIME 10                                0 . 1 秒タイマ
X=X(0)
GOTO TEACH
*XCCW
JOG 100,2
WAIT SW(2)=0
STOP 1
TIME 10                                0 . 1 秒タイマ
X=X(0)
GOTO *TEACH

```

このことは通常の R M O V や M O V E でも同様です。次の例のように S T O P 停止をかけたあとで M P G の実際の停止を B S Y ( ) 関数によって監視する必要があります。

悪い例	良い例
<pre> PG 1 FORK 1,*PG TIME 100 STOP 1 X1=X(0) END *PG MOVE 10000,0 END </pre>	<pre> PG 1 FORK 1,*PG TIME 100 STOP 1 WAIT BSY(1)&lt;&gt;0 X1=X(0) END *PG MOVE 10000,0 END </pre>

### 複数のタスクからのコマンド

プログラムの設計時には各タスクの用途は整理されて、パルス発生用、I/O制御用と分類されていますが最終的な段階ではこの秩序が保ちきれなくなることがあります。例えば、前記の例にあったように他のタスクが停止コマンドを実行するために座標読み取りは他のタスクが実施します。又、複数のユニットがからみあった位置決めでは複数のタスクから同一の M P G に対して指示を与えたいことがあります。こうした場合には、交通整理をきちんとしなければなりません。セマフォを使う場合(複数のタスクが同じ M P G にコマンドを出力)次の様にセマフォ関数を使えば複数のタスクがコマンドを出しても問題は発生しません。

#### セマフォの場合

<pre> *TASK1 WAIT RSV(-1)=0 MOVE 1000,0 OFF -1 GOTO *TASK1 </pre>	<pre> *TASK2 WAIT RSV(-1)=0 RMOV -1000,0 OFF -1 GOTO *TASK2 </pre>
---	--

#### パルス発生を1つのタスクにまとめた場合

<pre> *TASK1 A=1 WAIT A=0 GOTO *TASK1 </pre>	<pre> *TASK2 B=1 WAIT B=0 GOTO *TASK2 </pre>
<pre> *PG IF A=1 THEN *MV IF B=1 THEN *RV GOTO *PG *MV MOVE 1000,0 A=0 GOTO *PG *RV RMOV -1000,0 B=0 GOTO *PG </pre>	

## 2) S T O P コマンド

S T O P コマンドは 1 ~ 5 までの引き数があり次の様に意味が異なります。

STOP 1	減速停止	S T O P 後減速しその後停止します。
STOP 2	急停止	S T O P 後ただちにパルス発生中止します。

STOP 3 次に続くパルス発生コマンドに対してのみ有効な I / O 監視停止命令です。

```
STOP 3,10,1
MOVE 10000,0
```

この例ではポート 1 0 が ON になったら次の MOVE コマンドで減速停止します。

STOP 4 M P G コマンド受付を一時停止します。  
 STOP 5 S T O P 4 による一時停止を解除します。

パルス発生を停止するコマンドは、この他に O V R U N があります。O V R U N は常時入力ポートを監視して条件が成立するとパルス発生を中止し、インタプリタの実行を停止します。このためエラー回復が必要な場合は S T O P 1 , S T O P 2 を監視タスクから実行します。又、S T O P 4 , S T O P 5 はパルス発生コマンドそのものを停止することができるのでこれを組み合わせると非常停止は簡単に実現することができます。

```

      FORK 1 *PG
*MAIN
      IF SW(1)=1 THEN *EMG
      IF SW(2)=1 THEN *JOB1
          | その他の処理
      GOTO *MAIN
*EMG
      STOP 4
      STOP 1
      WAIT BSY(1)<>0
          |
          | 後処理
      QUIT 1
      STOP 5
      GOTO *EMG
*PG
      MOVE 1000 0
      WAIT SW(3)=1
      MOVE 0 0
      WAIT SW(4)=1
      GOTO *PG

```

M P G へのコマンド実行停止設定  
 M P G のパルス発生中止  
 停止確認

タスクの停止  
 M P G 停止の解除

もし S T O P 4 を先に実行しておかないと、S T O P 1 はその時実行されているパルス発生コマンドのみに有効ですからパルス発生中止後すぐに次のコマンドを実行してパルス発生してしまいます。もう一つの方法は、各移動コマンドに W A I T B S Y ( 0 ) = 1 を組み込んでおきます。

```

      FORK 1 *PG
      TIME
      STOP 1
      WAIT BSY(1)<>0
      QUIT 1
      END
*PG
      RMOV 1000,0
      WAIT BSY(1)=1
      GOTO *PG

```

S T O P で停止すると次へは進まない

### 3 ) Z 版でのパルス中止

P 版での M P G の停止は S T O P と O V R U N を組み合わせて使用しますが、Z 版では大きく異なります。O V R U N はコマンドの入力方法を除けばよく似ていますが S T O P に相当するコマンドはありません。これは、Z 版ではパルス発生中にマルチタスクが使えないためです。

MODE 1	途中停止は O V R U N のみ有効です。
MODE 2 , 3	<pre> MOVE X , Y [ , J ] RMOV X , Y [ , J ] MOVZ Z [ , J ] RMVZ Z [ , J ] * J が停止条件となります。 </pre>
MODE 4	<pre> MOVE X , J RMOV X , J * J が停止条件となります。 J = 0 となる停止条件なし </pre>

\* MOVE の場合は J を略さないで MOVE X , Y , 0 として下さい。

\* 停止条件は、入力ポート 2 4 ~ 3 1 までのビットパターン J によって指定される停止選択です。停止の選択は上位 8 bit、入力ビットパターンは下位 8 bit で設定します。





## 3.9 RS-232C通信

### 1) MPC間の通信

MPC間で通信をする場合は次の3つのコマンドで充分です。 参照：5章コマンドリファレンス  
CNFG# , INPUT# , PRINT#

MPC-1	MPC-2
10 CNFG# 2 0 2	10 CNFG# 2 0 2
20 ON 1	20 INPUT# A
30 PRINT# 1	30 ON 1
40 INPUT# A	40 TIME 100
50 IF A=0 THEN #ERROR	50 IF SW(1)=0 THEN #ACK
60 OFF 1	60 OFF 1
70 GOTO 20	70 PRINT# 1
1000 *ERROR	80 GOTO 20
1010 .	1000 *ACK
.	1010 PRINT# 0

この例ではMPC-1がホストとなり30で数値1を送出しています。これに対応するのはMPC-2のINPUT#でMPC-1から与えられたメッセージを受け取ると次のステップ進みます。MPC-1は、MPC-2に指示を送出すると40のINPUT#でMPC-2からの信号を待ちます。ここで注意するのは、返ってくる数値には0と1の2種類があり、それによってMPC-1の継続作業も変更されます。このように通信によるインタロックでは、情報が数値として扱えるためインタロックを高度なものとして行うことができます。又、通信を受け取る側でパルス発生器として使用する場合は次の様になります。

MPC-1	MPC-2
100 PRINT# X1 Y1	5 *LOOP
120 INPUT# A	10 INPUT# A B
130 IF A<>7 THEN *ERR	20 RMOV A B
	30 PRINT# 7
	40 GOTO *LOOP

### 2) パソコンとMPCの通信 (CH1を使用した場合)

パソコン(N88BASIC)	MPC側
10 OPEN "COM1:E71XN" AS #1	5 CNFG# 2 0 2
	10 INPUT A B
100 PRINT#1,A,B	20 RMOV A B 0
110 INPUT#1,C	30 PRINT# 7
	40 GOTO 10

注意すべきことは、通信の手順をあわせることです。N88BASICとMPCの通信コマンドは良く似ているので簡単に通信が実現できます。

### 3) 複雑なプロトコルに対応

TNYFSCでは文字キャラクタの操作のために次の様なコマンドや関数がサポートされています。対パソコン、対MPC等の通信の場合はこうしたコマンドを使用する必要は無いのですが、固定の通信フォーマットを備えた機器(計測器・表示器等)に対しては、MPC側でプロトコルを整合させる必要があります。

GET#() PUT# PUTS# GETN# SKIP# FIND#

ここでは、電圧計測器から次の様なフォーマットでデータが送られてくるものとします。

[SP]X1=230.13[SP][SP]Y1=156.17[SP][CR]

この場合、通常のINPUT#文では"X 1"や"="等の文字が邪魔になり、正常な数値の取り込みができません。こうした場合、次の様なプログラムを組めばデータを取り込むことができます。

100 SKIP# &H3D	&H3Dは '='
110 GETN# X0	230を変数X0にとりこむ
120 SKIP# &H2E	&H2Eは '.'

130 GETN# X1	1 3 を変数 X 1 にとりこむ
140 SKIP# &H3D	
150 GETN# Y0	1 5 6 を変数 Y 0 にとりこむ
160 SKIP# &H2E	
170 GETN# Y1	1 7 を変数 Y 1 にとりこむ
180 SKIP# &H0D	&H0D は 'CR'
190 X0=X0*100	
200 X0=X0+X1	X0 には 2 3 0 1 3 がセットされる
210 Y0=Y0*100	
220 Y0=Y0+Y1	Y0 には 1 5 6 1 7 がセットされる

SKIP# は相当する文字コードを検索し、GENT# は数字・文字列のみを変数に代入します。この例はピリオドを挟んで1つのデータを2つの整数データとして取り込み後で再合成しています。前記はデータの読み込みでしたが、装置によってはRS-232Cでコマンドを与えるものもあります。デジボルに対して次の文字列を出力しなければならない時は例のようになります。

"CH1 DAT"[CR]	【例1】	100 'CH1 DAT 110 PUTS# STR(-1) 120 PUT# &HOD
	【例2】	100 PUT# &H43,&H48,&H31 110 PUT# &H20,&H44,&H41 120 PUT# &H54,&HOD

このように文字を文字コードとして扱うことによってTNYFSC内部でデータを処理できるようにしています。通信プログラムで他に有効なコマンドとして覚えておきたいのは、関数RS(n)とTST#(0)です。RS(n)はコマンドで処理されていないが、バッファにたまっている受信キャラクタの数を知らせます。TST#(0)はCH1だけに限られますがデータを読み出さずに受け取っているキャラクタを分類します。INPUT#やGET#(0)はキャラクタを受け取っていないでもキャラクタ待ちの状態となるため実行効率が悪くなります。RS(n)やTST#(0)で受信状態を確認の上プログラムを進めるとより効率の良いプログラムを記述できます。

#### 4) パソコンとMPCの通信(CH0を使用する場合)

ここでは、プログラム用CHをパソコンに接続して使用方法について述べます。次の様な簡単な例に基づき専用プログラムをつくることにします。プログラムは、与えられたデータに基づいてポートをON/OFFします。

10 'SAMPLE		10 'INITIAL
20 INPUT B		20 OPEN "COM1:E71XN" AS #1
30 QUIT 1		30 PRINT#1,CHR\$(&H1);
40 OFF A		40 IF INPUT\$(1,#1)=">" THEN #START
50 A=B		50 GOTO 40
60 FORK 1,1000	.....->	60 '
70 GOTO 20	これに対応する	70 *START
1000 ON A	プログラムは次	80 PRINT#1,"RUN";CHR\$(&HD);
1010 TIME 20	の様になります	90 '
1020 OFF A		100 'MAIL LOOP
1030 TIME 20		110 IF INPUT\$(1,#1)="?" THEN *RSPNS ELSE 110
1040 GOTO 1000		120 *RSPNS0
		130 INPUT "PLEASE SET DATA PORT NUMBER ",A
		140 IF A>B THEN *RESET
		150 PRINT#1,A;CHR\$(&HD);
		160 GOTO 110
		170 '
		180 *RESET
		190 INPUT "CAN I RESET FASIC !!(Y/N)",C\$
		200 IF C\$="Y" THEN 30 ELSE *RSPNS

この例では、MPCのソフト・リセットが使用されています。01Hコードで"PRINT#1,CHR\$(&H1);"によってMPCはソフト・リセットします。BASICのプログラム中では、">"のレスポンスとINPUTの"?"をキー・キャラクタとして使用しています。エコー・バックは全て読み捨てとなります。こうしたやりとりで注意することは、MPCが割り込み禁止となっていないだろうか？ということです。割り込み禁止は、Z版でのパルス発生時におこり、この時MPCはただ一つのキャラクタのみ受付可能でそれ以上は送らないようにします。また、レスポンス(>)を待たずにキャラクタを送り続けるとプログラムの内容が破壊されることがあります。このように、CH0

に接続してMPCを制御することもできますがこれにはMPCのプロトコルについて詳細に知る必要があります。次に基本プロトコルについて解説します。MPCでは、次の様な基本プロトコルを持ちます。例外は、コマンド自身が通信出力を持つ場合、<CTRL> + <A>キーによるソフト・リセットの場合、さらにイニシャルのメッセージ出力等の場合です。例外コマンドは、TEACH, PRINT, INPUT等のデータ入出力コマンドに限られます。ここではまず、"ON 1"を例としてプロトコルを詳説します。

《TERMINAL》	《MPC》	
0	0	[echo] echo: エコーバック
N	N	[echo] sp: スペース
[sp]	[sp]	[echo] cr: リターン
1	1	[echo] lf: ライン・フィートを意味します。
[cr]	[cr]	[echo]
	命令実行	
	[cr]	
	[lf]	
	>	

このように命令をエコーバックし、実行終了とともに[ lf ]>を出力します。プログラムの入力も全く同様です。例えば、一行入力 "1 0 ON 1"の場合は次の様になります。

《TERMINAL》	《MPC》	
1	1	[echo]
0	0	[echo]
[sp]	[sp]	[echo]
0	0	[echo]
N	N	[echo]
[sp]	[sp]	[echo]
1	1	[echo]
[cr]	[cr]	[echo]
	命令実行	
	[cr]	
	[lf]	
	>	

この資料でプロトコルの全てを前記の様に記述するのは困難でありますので、次の様な略記法を用います。エコー部は、( )で囲まれた部分です。レスポンスは、キャラクタとヘキサで表記します。ヘキサは、[ &H\_\_ ]と表現します。

#### 特殊プロトコル一覧

```
(NEW[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] >
(10 ON 1[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] >
(20 ON 2[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] >
(30 TIME 100[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] >
(LIST[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] 10 [ &HA ] ON 1
  [ &HD ] [ &HA ] 20 [ &H9 ] ON 2
  [ &HD ] [ &HA ] 30 [ &H9 ] TIME 100
  [ &HD ] [ &HA ] >
(INPUT A B[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] ? (1234 567[&HD]) [ &HD ] [ &HA ] >
(PRINT A B[&HD])
  [ &HD ] [ &HA ] 1234 567 [ &HD ] [ &HA ] >
(TEACH[&HD])
  [ &HD ] (X,Y,Z,U) 0 0 210 0 [XYZ,U] 100 100 (*Q)
  [ &HD ] [ &HA ] >
```

実際の詳細が不明の場合はF T M Wディスクに含まれるACTERM を使用して下さい。ACTERM は無手順ターミナルソフトで受け取ったコントロールコードも表示できます。

### 5) デジタル社タッチパネルとの接続

MPC - 816のRS - 232Cユーザーチャンネル(CH1)とデジタル社「プログラマブル表示器 GP70シリーズ」のメモリリンク通信のサンプルです。メモリリンクではMPCがホストとなり、GPメモリの読み込み/書き込みでパネルをコントロールします。



```

ELSE_GOSUB *0_9
PUT# S0
RETURN
*A_F
S0=&H37+S0
RETURN
*0_9
S0=&H30+S0
RETURN
*****
*RS_RCV
R=GET#(0)
PRINT R
OUT R,0
GOTO *RS_RCV

```

"入力待ち

例 2 )

```

*****
' GP-H70
' SAMPLE
' -----
' USE GP
' READ/WRITE
' COMMAND
' =====
' GPH70S20
' 980818
' *****
S=0
CNFG# 4,0,2
*LP1
A=600
S=IN(0)
GOSUB *WRITE
'
FOR A=500 TO 503
GOSUB *READ
NEXT A
'
GOTO *LP1
*WRITE
PUT# &H1B,&H57
S0=A^&HF000
S0=S0/&H1000
GOSUB *WRITE1
S0=A^&H0F00
S0=S0/&H0100
GOSUB *WRITE1
S0=A^&HF0
S0=S0/&H10
GOSUB *WRITE1
S0=A^&H0F
GOSUB *WRITE1
S0=S^&HF000
S0=S0/&H1000
GOSUB *WRITE1
S0=S^&H0F00
S0=S0/&H0100
GOSUB *WRITE1
S0=S^&HF0
S0=S0/&H10
GOSUB *WRITE1
S0=S^&H0F
GOSUB *WRITE1
PUT# &H0D
RETURN
*WRITE1
IF S0>9 GOSUB *A_F
ELSE_GOSUB *0_9
PUT# S0
RETURN
*A_F
S0=&H37+S0
RETURN
*0_9
S0=&H30+S0
RETURN
*****

```

"READ,WRITEとも同一タスク  
"書込みアドレス  
"書込みデータ  
"A=読み込みアドレス

```

*READ
PUT# &H1B,&H52          "ESC R
SO=A^&HF000             "ア`ス(hex表記)をアキ`コード`で出力
SO=S0/&H1000
GOSUB *READ1
SO=A^&H0F00
SO=S0/&H0100
GOSUB *READ1
SO=A^&HF0
SO=S0/&H10
GOSUB *READ1
SO=A^&H0F
GOSUB *READ1
PUT# &H30,&H30,&H30     "読みデータ数 = 1
PUTS# 1
PUT# &H0D
'
SKIP# &H41              "Aまで読み飛ばし
INPUT# D                "CRまで入力
O=A-500
OUT D,0
RETURN
*READ1
IF SO>9 GOSUB *A_F
ELSE GOSUB *0_9
PUT# SO
RETURN

```

## 6) MBK - 816 の使用方法

前節ではタッチパネルインターフェースをRS - 232Cで実現しましたが、複雑な用途にはプログラムが煩雑になり保守しにくいものになります。本格的なタッチパネルの応用にはMBK - 816が適しています。ここでは簡単にMBK - 816の紹介をします。(詳しくは別途詳細マニュアルが用意されていますのでご利用ください。)MBK - 816を用いると次のようなメリットがあります。


RS - 422接続となるため、信頼性が向上し、通信速度も速くなる。

インターフェースコマンドがON/OFF/SW()/OUT/IN()などのIOコマンドになり扱いやすくなる

注意として次の事柄があります。

MBK - 816の消費電流が大きいので設計時に注意

IF SW(5000)=1 THEN ~という記述が出来ない。A0=5000, IF SW(A0)=1 THEN ~とする。



次は簡単なプログラム例です。実際にはGP側をプログラムの上MPCのプログラムを設計しますが、これらのコマンド群は描画命令のため、MPC側のOUTコマンドだけで実現することができます。

```

OUT 3,44800             "表示色
OUT 0,44900            "背景色
OUT 1,45000            "線種
OUT 110,45100          "始点X
OUT 110,45200          "始点Y
OUT 210,45300          "終点X
OUT 200,45400          "終点Y
ON 43205               "四角形表示実行
WAIT SW(43205)=0       "実行完了待ち

```

## 3.10 いろいろなトラブル

### 1) トランジスタアレイの破損

MPCのトラブルで最も多いのがトランジスタアレイの破損です。これは通電したまま配線チェックしたり、配線チェックしないままパワーオンした場合に発生しています。いずれにしても初歩的なミスです。十分に注意して配線は確かめて下さい。トランジスタの破損はトランジスタアレイの交換で修理します。

### 2) バッテリバックアップ関係のトラブル

MPC-816のRAMは、リチウム電池でバックアップされています。これにより設定された変数、ポイントデータが無通電中も保持されます。しかし、バッテリバックアップはデリケートな保持方法のため相應の注意が必要となります。

#### 組立時の注意

MPC-816は無通電中にもリチウム電池によりSRAMが活かされています。このためMPC-816を鉄やアルミの板に直接置いたりアルミ箔に包んだりすると電池放電やSRAMのデータが破壊されます。又、静電気の放電を受けることによってもデータが変わってしまいます。組立時には前記を考慮の上扱うことと、組立後はMPCINITの初期化を行うことが安全で確実です。

#### パソコンと接続した時

装置に組み込まれたMPCと外部のパソコンを接続するときMPCのRS-232Cポートに電気的なショックが発生します。特に、200V系の装置ではこの度合が大きく甚だしい場合はインターフェースのICを壊してしまいます。これは、パソコンと装置のアースを共通にすることにより回避できますが、現場ではなかなか難しいことです。MPC-816では、RS-232Cインターフェース回路をフォトカプラで絶縁分離して外乱から内部回路を保護しています。

### 3) プログラム上の問題

MPC-816に登載されたTNYSFCは1989年以来フィールドで実用に供されているソフトです。このため、バグは相当減らされていますが、仕様が古いためにいくつか概念上の誤解をまねいたり用法が不明確であったりする場合があります。

#### FORKについて

FORKはマルチタスクを発生させるコマンドですが、ふだん普通のプログラム(パソコン等)ではお目にかかれません。このため、性質がつかみにくかったり、初歩的な用法の誤りを招くことがあります。例えば、次の例です。

```
5 *LOOP
10 IF SW(1)=0 THEN *NEXT
20 FORK 1 *SUB
30 *NEXT
40 GOTO *LOOP
50 *SUB
60 ON 0
70 TIME 10
80 OFF 0
90 END
```

前記の例ではSW(1)の値が1になった時にプログラム\*SUBが動作することを期待しているのですが、これでは\*SUBプログラムが動作しません。これはFORKが実行された時点でプログラム\*SUBを実行し始めるという意味になるためです。この例では、SW(1)が1になっている限り何度もFORKが実行されその度に\*SUBから再実行し始めます。つまり、プログラムが進行する前に再起動かけられてしまいます。正しくは次のようになります。

```
5 *LOOP
10 IF SW(1)=0 THEN *NEXT
12 FORK 1 *SUB
14 WAIT SW(1)=0
16 QUIT 1
30 *NEXT
40 GOTO *LOOP
```



### 反応が遅いと思われる場合

多くの入力で制御を分類する場合に、I F 文と S W ( n ) 関数を組み合わせて何行も記述すると反応が遅くなる場合があります。

```
5 *LOOP
10 IF SW(1)=1 THEN *WORK1
20 IF SW(2)=1 THEN *WORK2
30 IF SW(3)=1 THEN *WORK3
   (中略)
200 IF SW(20)=1 THEN *WORK20
210 GOTO *LOOP
```

このようなプログラム例では、 $5 \text{ msec} \times 20 = 0.1$  秒以内の反応が期待できません。これは S W ( n ) 関数にノイズ除去のための 5 msec のフィルタが入っているためです。このような場合は、I N ( n ) で入力関数を減らした方が有利です。

```
5 *LOOP
10 A=IN(0)-&HFE
20 IF A=2 THEN *WORK1
30 IF A=4 THEN *WORK2
40 IF A=8 THEN *WORK3
   |
50 IF A=128 THEN *WORK7
60 A=IN(1)
   |
```

### H S W ( n ) を使用した場合の注意

先の節でとりあげた S W ( n ) は 5 msec のタイマーが組み込まれています。これに対してノイズ対策のタイマーを持たないのが H S W ( n ) 等 H の付された関数です。このためこの関数を使えばプログラムがシングルタスクである限り高速反応するプログラムとなります。問題はこれをマルチタスクで使用すると逆効果となることです。

```
10 FORK 1 *PRG1
20 FORK 2 *PRG2
30 *LOOP
40 IF A=1 THEN *SUB1
50 IF B=1 THEN *SUB2
   |
100 GOTO *LOOP
200 *PRG1
210 A=HSW(1)
220 GOTO *PRG1
230 *PRG2
240 B=HSW(2)
250 GOTO *PRG2
```

このプログラムでは、\* P R G 1 と \* P R G 2 の中で H S W ( 1 ) と H S W ( 2 ) を使うことによって高速を期待していますが逆効果となります。結果としては S W ( 1 ) , S W ( 2 ) とした方が総合的には高速となります。これは、マルチタスクにおける時間資源の有効活用という難しい内容になります。とりあえずここでは、1 つのタスクで H S W ( 等 ) を使用する場合にのみ高速応答が期待できるということを御了解下さい。

### エラー停止

T N Y F S C はエラー発生と同時にインタプリタを停止して文番号とメッセージを表示しますがこの文番号はメインタスクの文番号となっています。これに対してエラーメッセージは発生したトラブルを表現していますのでマルチタスク下では読み方に注意が必要となります。

```
>LIST
10 FORK 1, *TASK2
20 FOR I=1 TO 10
30 ON I
40 TIME 5
50 OFF I
60 NEXT I
70 GOTO 20
80 *TASK2
90 PG 3
100 RMOV 1000,0
```

```

110 GOTO 100
>RUN
#40
!!Out of Range
>

```

前記の例ではあたかも # 4 0 で "O u t o f R a n g e" となってしまったように見えますが、本当の問題は 9 0 の P G 3 で発生しています。マルチタスクでエラー停止した時はこの後に MON コマンドを使って停止文番号を参照します。

```

>MON
TASK1# 40 TASK2# 90
!!Out of Range
>

```

このように MON コマンドで各タスクの停止番号を参照しどれがメッセージに対応するかを調べます。

#### 4) 瞬間停電について

MPC - 8 1 6 K, K F には瞬間停電検出機能があります。DC 2 4 V が著しく低下した場合、MPC の赤い LED が 0.1 秒程度の間隔で点滅します。MPC - 8 1 6 の赤い LED の点滅は、プログラムのランタイムエラーでも発生します。この場合は一秒程度の間隔でゆっくりとした点滅です。瞬間停電の原因としては、AC ラインの停電のほか、DC 2 4 V への過負荷が考えられます。装置が間歇的に停止するような場合、赤い LED の点滅を確認して下さい。

### 3. 1 1 言語の制限

MPC - 8 1 6 の T N Y F S C は簡易言語です。簡単な整数演算と制限された分岐制御文しかありません。T N Y F S C ではインタプリタの構造を単純にすることによって高速性を保っています。

#### 1) 変数の制限

MPC - 8 1 6 で使用できる変数は A ~ Z までのアルファベットと数字を組み合わせたものに限られています。合計 2 8 6 個の変数です。

```

A A0 A1 ... A8 A9
B B0 B1 ... B8 B9
C C0 C1 ... C8 C9
|   |   |
Y Y0 Y1 ... Y8 Y9
Z Z0 Z1 ... Z8 Z9

```

又演算は、3 byte 長整数のみで表現できる範囲は ± 8 3 8 8 6 0 8 です。( Z 版では ± 3 2 7 6 7 の 2 byte 長整数です。)

#### 2) 配列

配列要素として用意されているのは、A R ( ) です。A R ( ) は A R ( 0 ) ~ A R ( 3 1 ) の 3 2 個のみです。又、P 版では M ( n ) を使用することができます。A R ( ) は S F T L, S F T R コマンドにてデータをローテーションすることができます。点データとして X ( ) Y ( ) U ( ) Z ( ) 4 つが用意されており配列として使用することができます。要素は各 1 ~ 3 0 0 です。X ( 0 ) Y ( 0 ) U ( 0 ) Z ( 0 ) は特別な意味を持ち配列として使用できません。

#### 3) コメント・文字列の限界

MPC - 8 1 6 でのコメント行はシングルクォートに続く 1 2 文字以内です。許される文字は英数及び ^ ' を除く記号に限られます。ラベルは 1 1 文字以内です。ラベルの場合は \* ( アスタリスク ) を頭に付します。文字は英数及び ^ ' と ' を除く記号に限ります。コメント及びラベル行は文字列出力に使用できます。例えば、R S - 2 3 2 C の C H 1 に対して "A B C" という文字列を出力するサブルーチンを作る場合は次の様にします。

```

          GOSUB *ABC
          |
*ABC

```



b. IF X(1)=10000 THEN 200

これは、T N Y F S Cの内部の問題なのですがプログラム文はメモリ上で16byte以内となっています。この規則はI F文において限界となっています。a.では100000が3byteとられるのに対してb.の10000は2byteです。b.では16byte以内に収まるのに対してa.では16byteを超えてしまいます。こうした場合インタプリタは!!T o o l o n gというメッセージを出力します。P R I N T文では次の記述ができず、最後の70000が略されてしまいます。

```
10 PRINT SQR(50000),60000,70000
LIST
10 PRINT SQR(50000),60000
>
```

### 引き数に対する制限

各コマンドの引き数は3つまでとなっています。例えば、O N、O F Fコマンドでは次の記述が可能です。

```
ON 1
ON 1,2
OFF 1,2,3
```

プログラム中に4つ目の入力をしては無視されます。又引き数は変数、定数もしくは関数です。式は記述できません。

```
ON A                変数
OUT IN(0),0        関数
OUT &HAA,0         定数
```

関数の関数も処理することはできません。

```
>ON IN(IN(IN(0)))
???
```

エラーとなる

## 6) 演算に対する制限

演算は2項演算のみです。また、式の長さは16文字以内です。次の様な記述をすると問題をおこします。

```
>10 A1=C(1000) ^ &HFF          ( 15文字 )
>LIST
10 A1=C(1000) ^ &H00FF        カーソルアップリタンする( 17文字 )
>LIST
10 A1=C(1000) ^ &H000F        FFがFとなってしまう
>
```

これは、最初の入力の時15文字以内であったのがリストをとるとヘキサデータが4文字固定表現のため17文字となってしまいます。ここでカーソルを上を移動すると式が17文字となり最後の1文字が略され意味が変わってしまいます。これは、プログラムをセーブすると同様の問題となりますので注意して下さい。ヘキサ表現はできるだけ変数に置き換えておいた方が安全です。

```
H0=&H00FF
H1=&HFF00
A1=C(1000) ^ H0
A2=C(1000) ^ H1
```

演算は+ , - , \* , / , % , ^ , | , xの8種です。+ , - , \* , /は電卓と同じく加減乗除を意味します。他は次の通りです。

%	余りを算出する	(パーセント)
^	論理積	(ハット)
	論理和	(パイプ)
x	排他的論理和	(スモールエックス)

## 7) 通信の制限

MPC - 816では、CH1というユーザー用のRS - 232Cを備えています。文字列処理はあまり得意ではありません。また、9600bpsフルボーレートではプログラムの組み方によって問題を起こすことがあります。

### 文字列の扱い

INPUT #、PRINT #は文字列を扱うことができません。MPCとのやりとりは数値データに限った方が見通しが良くなります。ただ、例外的に次の様な応用があります。

### STR( )関数の使用

PRINT #、PUTS #ではSTR( )関数を使用することができます。これにより、コメント文に書かれた文字列を出力することができます。

### FIND #、SKIP #、GET #( )

送られてくる通信データに文字列が含まれてくることはままありますが、MPCはこれを無視することができます。また、GET #( )により1文字をアスキーコードとして扱うことができます。

### 通信時のトラブル

```
10 GETN# A
20 A1=GET#(0)
30 SKIP# &H000D
```

前記のプログラムは一見うまく動作しそうなのですが、システム的な問題により20のGET #( 0 )で正確に文字が読み取れないことがあります。これはGETN #が内部的に割り込み禁止を伴う演算をしているために発生します。つまり、文字列を受取りながらGETN #は処理を開始しますが、割り込み禁止とするためこの間文字を受け取らなくなってしまいます。これをさけるには、次のプログラムとするのが完全です。関数RS( 1 )によって文字列が貯まるのを待ち、バッファに貯まった文字列を処理する。こうした問題は発生しません。

```
5 WAIT RS(1)>10           文字がある程度貯まるのを待つ
10 GETN# A
20 A1=GET#(0)
30 SKIP# &H000D
```

この問題は、INPUT #でも同様に発生します。只、INPUT #を使用する場合は、CR、LFでターミネートされてからただちに次の文字列を受け取るプロトコルが少ないために問題となることはあまりありませんが、同様の問題をかかえていることに留意して下さい。